



USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
MANUEL D'UTILISATION
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BRUGSANVISNINGENKEL
KÄYTTÖOHJE
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNING
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MSW-STC-I30W

DE	Produktname	Styroporschneider
EN	Product name	Heavy duty hot knife
PL	Nazwa produktu	Nóż termiczny
CZ	Název výrobku	Řezačka polystyrenu
FR	Nom du produit	Couteau thermique
IT	Nome del prodotto	Cutter elettrico per polistirolo
ES	Nombre del producto	Cortadora de porexpán
HU	Termék neve	Polisztirolvágó
DA	Produktnavn	Flamingoskærer
FI	Tuotteen nimi	Styrosileikkuri
NL	Productnaam	Piepschuimsnijder
NO	Produktnavn	Polystyrenkutter
SE	Produktnamn	Frigolitskärare
PT	Nome do produto	Cortador de esferovite
SK	Názov produktu	Rezačka na polystyrén
BG	Име на продукта	Резачка за полистирол
EL	Όνομα προϊόντος	Κόφτης πολυστυρενίου
HR	Naziv proizvoda	Rezač polistirena
LT	Produkto pavadinimas	Polistireno pjaustyklė
RO	Numele produsului	Cutter pentru polistiren
SL	Ime izdelka	Rezalnik za polistiren
DE Modell EN Product model PL Model produktu CZ Model výrobku FR Modèle IT Modello ES Modelo HU Modell DA Model FI Tuotteen malli NL Productmodel NO Produktmodell SE Produktmodell PT Modelo do produto SK Model BG Модел на продукт EL Μοντέλο προϊόντος HR Model proizvoda LT : Gaminio modelis RO : Model de produs SL : Model izdelka		MSW-STC-130W
DE Hersteller EN Manufacturer PL Producent CZ Výrobce FR Fabricant IT Produttore ES Fabricante HU Termelő DA Producent FI Valmistaja NL Producent NO Produsent SE Tillverkare PT Fabricante SK Výrobca BG Производител EL Κατασκευαστής HR Proizvođač LT Gamintojas RO Producător SL Proizvajalec		expondo Polska sp. z o.o. sp. k.
DE Anschrift des Herstellers EN Manufacturer Address PL Adres producenta CZ Adresa výrobce FR Adresse du fabricant IT Indirizzo del produttore ES Dirección del fabricante HU A gyártó címe DA Producentens adresse FI Valmistajan osoite NL Adres producent NO Produsentens adresse SE Tillverkarens adress PT Endereço do fabricante SK Adresa výrobce BG Адрес на производителя EL : Διεύθυνση κατασκευαστή HR Adresa proizvođača LT Gamintojo adresas RO Adresa producătorului SL Naslov proizvajalca		ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra Poland, EU



Diese Bedienungsanleitung wurde für Sie maschinell übersetzt. Wir arbeiten kontinuierlich daran, eine akkurate Übersetzung zu liefern. Allerdings ist keine maschinelle Übersetzung perfekt. Die offizielle Bedienungsanleitung ist die englische Version. Etwaige Abweichungen oder Unterschiede in der Übersetzung sind weder bindend noch haben sie eine rechtliche Wirkung für die Einhaltung oder Durchsetzung von Vorschriften. Sollten Fragen zur Genauigkeit der Informationen in der Bedienungsanleitung aufkommen, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version dieser Inhalte. Sie ist die offizielle Version.

Technische Daten

Beschreibung des Parameters	Parameterwert
Produktname	Styroporschneider
Modell	MSW-STC-130W
Nennspannung [V~] / Frequenz [Hz]	230/50
Nennleistung [W]	130
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]	360 x 110 x 70
Gewicht [kg]	0,5

SICHERHEIT

WARNUNG: Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Der Bediener muss grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Verletzungen und/oder Schäden am Gerät zu verringern.

Bewahren Sie dieses Handbuch für Sicherheitswarnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Betriebs- oder Inspektions- und Wartungsanweisungen auf.

GEFAHREDEFINITIONEN

Bitte machen Sie sich mit den Gefahrenhinweisen in dieser Anleitung vertraut. Ein Hinweis ist eine Warnung, dass die Gefahr von Sachschäden, Verletzungen oder Tod besteht, wenn bestimmte Anweisungen nicht befolgt werden.

LEBENSGEFAHR! Dieser Hinweis weist auf eine unmittelbare und

DE

spezifische Gefahr hin, die zu **schweren Verletzungen oder zum Tod** führen **wird** , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

WARNUNG: Dieser Hinweis weist auf eine bestimmte Gefahr oder unsichere Praxis hin, die zu **schweren Verletzungen oder zum Tod** führen **kann** , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG! Dieser Hinweis weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn die entsprechenden Maßnahmen nicht ergriffen werden.

HINWEIS! Dieser Hinweis weist darauf hin, dass eine bestimmte Gefahr oder eine unsichere Praktik zu Geräte- oder Sachschäden, jedoch nicht zu Personenschäden führen kann.

ARBEITSBEREICH

1. Nur auf einer nicht brennbaren Oberfläche verwenden.
2. In der Nähe dürfen sich keine Gegenstände befinden, wie z. B. Versorgungsleitungen oder brennbare Gegenstände, die eine Gefahr für die Arbeit darstellen.
3. Verwenden Sie das heiße Messer nur in einem gut belüfteten Bereich.
4. Arbeiten Sie in einer sicheren Arbeitsumgebung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters (GFCI) verringert das Risiko eines Stromschlags.
5. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. bei Vorhandensein von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
6. Halten Sie Personen, die nicht die entsprechende Sicherheitsausrüstung

tragen, vom Arbeitsbereich fern.

HINWEIS: Vermeiden Sie Ablenkungen in der Arbeitsumgebung. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

7. Schließen Sie Werkzeuge immer ab und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

WARNUNG: Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, die von der Canadian Standards Association (CSA) oder dem American National Standards Institute (ANSI) zugelassen ist.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

1. Tragen Sie immer eine Aufprallschutzbrille, die die Augen von vorne und von der Seite schützt.
2. Tragen Sie Handschuhe, die einen auf die Arbeitsmaterialien abgestimmten Schutz bieten.
3. Rutschfestes Schuhwerk wird empfohlen, um den Halt und das Gleichgewicht in der Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
4. Tragen Sie Schutzkleidung, die für die Arbeitsumgebung und das Werkzeug geeignet ist.
5. Tragen Sie ein NIOSH-zugelassenes Atemschutzgerät, wenn Sie mit Materialien arbeiten, die Staub oder Feinstaub erzeugen.

PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

Beherrschen Sie das Werkzeug, die Bewegungen von Personen und die Arbeitsumgebung, um Verletzungen oder Schäden am Werkzeug zu vermeiden.

1. Bedienen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
2. Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung oder Schmuck, die sich in den beweglichen Teilen eines Werkzeugs verfangen können. Halten Sie lange Haare bedeckt oder zusammengebunden.
3. Bei der Bedienung des Geräts nicht zu weit ausholen. Richtiges

Stehen und Gleichgewicht ermöglichen eine bessere Kontrolle in unerwarteten Situationen.

4. Stützen Sie das Werkstück ab oder klemmen Sie es auf eine stabile Plattform. Das Halten des Werkstücks mit der Hand oder gegen den Körper kann zu Verletzungen führen.

BESONDERE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Dieses heiße Messer kann Hitze bis zu etwa 450o^C (840o^F) erzeugen. Halten Sie Finger, Hände, Körper und Kleidung immer von den erhitzten Teilen des Geräts fern.
2. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände (Flüssigkeit oder Metall) in die Wärmeblocköffnungen des Werkzeugs fallen. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss und/oder Stromschlag kommen.
3. Legen Sie das heiße Messer nicht auf eine brennbare Oberfläche. Benutzen und legen Sie dieses Werkzeug nur auf einer feuerfesten Arbeitsfläche.
4. Verwenden Sie das Werkzeug für die vorgesehene Aufgabe.
5. Halten Sie für den Notfall einen Feuerlöscher in der Nähe bereit, während Sie das Werkzeug benutzen.
6. Verwenden Sie das Gerät nur in einem trockenen Bereich, der frei von brennbaren Materialien sowie Dämpfen und Flüssigkeiten ist.
7. Schützen Sie sich vor heißem Metall. Tragen Sie ölfreie Kleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrillen für den Fall unerwarteter Situationen.
8. Schwenken Sie das Werkzeug niemals, um Ablagerungen zu lösen. Entfernen Sie überschüssige Ablagerungen von der Klinge, indem Sie die Klinge mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischen oder eine Lötbürste verwenden, die für die Reinigung überschüssiger Ablagerungen vorgesehen ist.
9. Die Klinge bleibt nach dem Gebrauch einige Minuten lang heiß. Legen Sie das Werkzeug immer auf einen Ständer, damit die Hitze der Klinge keine Gegenstände in der Nähe beschädigen kann.

10. Entfernen Sie alle brennbaren Materialien aus dem Arbeitsbereich, bevor Sie mit dem Werkzeug arbeiten.
11. Atmen Sie keine Dämpfe oder Rauch ein, während Sie das heiße Messer benutzen. Das Werkstückmaterial kann Chemikalien oder Metalle enthalten, die beim Einatmen giftig sein können.
12. Ziehen Sie nach der Verwendung des heißen Messers den Netzstecker und lassen Sie die Klinge abkühlen, bevor Sie den LötKolben an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ACHTUNG! Lassen Sie das heiße Messer niemals unbeaufsichtigt.

13. Nicht für die Herstellung oder Reparatur von Trinkwassersystemen verwenden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

1. Trennen Sie die Stromzufuhr. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen, bevor Sie es reinigen, warten oder Teile austauschen.
oder Zubehör.
2. Schützen Sie sich vor elektrischen Schlägen, wenn Sie an elektrischen Geräten arbeiten. Vermeiden Sie den Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Kochherden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.
3. Doppelt isolierte Werkzeuge sind mit einem gepolten Stecker ausgestattet (eine Klinge ist breiter als die andere). Dieser Stecker passt nur in einer Richtung in eine gepolte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn sie immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine gepolte Steckdose zu installieren. Verändern Sie den Stecker auf keinen Fall. Die doppelte Isolierung macht ein dreiadriges geerdetes Netzkabel und ein geerdetes Stromversorgungssystem überflüssig.

4. Geerdete Werkzeuge müssen an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden, die allen Vorschriften und Verordnungen entspricht. Entfernen Sie niemals den Erdungsstift oder verändern Sie den Stecker in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie Zweifel haben, ob die Steckdose richtig geerdet ist. Sollte es zu einer elektronischen Fehlfunktion oder einem Ausfall des Geräts kommen, bietet die Erdung einen Weg mit geringem Widerstand, um die Elektrizität vom Benutzer wegzuführen.
5. Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Benutzen Sie das Kabel niemals, um Werkzeuge zu tragen oder den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel ausgefranst oder beschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte Kabel sofort. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags. Nehmen Sie am Stecker keinerlei Modifikationen vor.
6. Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien betreiben, verwenden Sie ein Verlängerungskabel für den Außenbereich. Diese Kabel sind für die Verwendung im Freien geeignet und verringern das Risiko eines Stromschlags. Verwendung in Verbindung mit einem Fehlerstromschutzschalter (GFCI). Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in einer feuchten Umgebung unvermeidlich ist, verringert die Verwendung eines GFCI das Risiko eines Stromschlags. Es wird empfohlen, dass der GFCI einen Nennfehlerstrom von 30 mA oder weniger hat.
7. Vermeiden Sie die Verwendung eines unnötig langen Verlängerungskabels. Wählen Sie ein für die Situation geeignetes Kabel, denn ein zu langes Kabel, das über den Boden verläuft, kann eher gefährlich als hilfreich sein. Die Verwendung eines zu langen oder zu dünnen Kabels kann das Gerät beschädigen. Rollen Sie das Kabel vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.

8. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es nicht mit dem Werkzeug in Berührung kommt und sich nicht am Werkstück verfangen kann. Das Kabel sollte immer hinter dem Gerät bleiben.

WARNUNG: Menschen mit Herzschrittmachern sollten vor der Verwendung dieses Produkts ihren Arzt konsultieren. Der Betrieb von elektrischen Geräten in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers kann zu Störungen oder zum Ausfall des Herzschrittmachers führen.

NIEDERSPANNUNG

Eine niedrige Spannung kann zu einer Überhitzung führen, da dem Werkzeug ein höherer Strom zugeführt wird, der die Lebensdauer des Motors verkürzt.

Ein Verlängerungskabel kann zu einem Leistungsabfall des Geräts führen, wenn es zu lang ist oder die Amperezahl nicht korrekt ist. Dies kann Folgendes zur Folge haben:

1. Das Gerät wird beim Einschalten nicht aktiviert.
2. Das Werkzeug schaltet sich zwar ein, hält aber die Leistung nicht aufrecht, wenn es an ein Werkstück angelegt wird.
3. Das Gerät kann überhitzen und möglicherweise einen Brand auslösen.

Testen Sie das Gerät, indem Sie es direkt an das Stromnetz anschließen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wechseln Sie das Verlängerungskabel mit der richtigen Leistung und so kurz wie nötig. Möglicherweise muss das Werkstück auch näher an die Stromquelle gebracht werden.

VERWENDUNG UND PFLEGE DES GERÄTS

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Ein-/Ausschalter nicht richtig funktioniert. Jedes Werkzeug, das nicht mit dem ON/OFF-Schalter bedient werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.

1. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe.
Maximieren Sie Leistung und Sicherheit, indem Sie das Werkzeug für die

vorgesehene Aufgabe einsetzen.

2. Verändern Sie dieses Gerät nicht und verwenden Sie es nicht für einen Zweck, für den es nicht vorgesehen ist.
3. Dieses Werkzeug wurde für eine bestimmte Funktion entwickelt.

Nicht:

- a. Alle Teile und Zubehörteile sind mit eingebauten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die bei Veränderungen beeinträchtigt werden können.
 - b. Verwenden Sie das Werkzeug auf eine Weise, für die es nicht vorgesehen ist.
4. Vermeiden Sie ungewollte Starts. Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter in der Position OFF steht, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es an eine Stromquelle anschließen.

TEILEKENNZEICHNUNG


WARNUNG: Nehmen Sie das Werkzeug nicht in Betrieb, wenn ein Teil fehlt.

Ersetzen Sie das fehlende Teil vor der Inbetriebnahme. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion und zu Personenschäden kommen.

Nehmen Sie die Teile und das Zubehör aus der Verpackung und überprüfen Sie sie auf Schäden. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile in der Stückliste enthalten sind.

A	Klinge
B	Power-LED
C	Temperatur-Knopf
D	Abzug

E	Nusskappe
F	Tiefenskala
G	Skala Schraube
H	Tiefe Halterung



BETRIEB

TIEFE SCHNEIDEN

Um die größte Schnitttiefe zu erreichen, bringen Sie den Tiefenhalter nicht an. Um die Schnitttiefe zu begrenzen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

ACHTUNG! Lassen Sie das Werkzeug vollständig abkühlen, bevor Sie versuchen, den Tiefenhalter (H) zu installieren, zu entfernen oder einzustellen.

1. Entfernen Sie die Mutterkappen (E) von der Vorderseite des Griffs.
2. Setzen Sie die Tiefenhalterung (H) über die Klinge (A) und die hervorstehenden Bolzen.
3. Sichern Sie die Tiefenhalterung (H) mit den beiden Überwurfmuttern (E).
4. Lösen Sie die beiden Skalenschrauben (G).
5. Stellen Sie die Tiefenskala auf die gewünschte Schnitttiefe ein und ziehen Sie die beiden Skalenschrauben (G) fest.

ALLGEMEINER BETRIEB

1. Stecken Sie das Netzkabel in die nächstgelegene geerdete Steckdose (~230V).

DE

2. Drehen Sie den Temperaturnebel (C) auf die gewünschte Temperatur.
3. Halten Sie den Abzug (D) gedrückt, um die Klinge (A) aufzuheizen. Die Klinge (A) erreicht die Betriebstemperatur in etwa einer Minute und bleibt auf der gewählten Temperatur. Außerdem leuchtet die Netz-LED (B) während des Betriebs.
4. Wenn das Messer (A) die voreingestellte Temperatur erreicht hat, können Sie die scharfe Kante des Messers (A) zum Schneiden von Linien oder die Seite des Messers (A) zum Schneiden breiter Rillen verwenden.
5. Wenn der Abzug (D) losgelassen wird, wird die Stromzufuhr zum Messer (A) unterbrochen und das Messer (A) kühlt allmählich ab.

ACHTUNG! Es dauert einige Minuten, bis die Restwärme an der Klinge (A) abgeklungen ist. Seien Sie vorsichtig, solange die Klinge (A) noch heiß ist.

6. Um Unfälle zu vermeiden, schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus und trennen Sie es von der Stromzufuhr. Nach Gebrauch auf einer nicht brennbaren Unterlage außerhalb der Reichweite von Kindern vollständig abkühlen lassen. Reinigen Sie das Werkzeug und bewahren Sie es dann in einem Raum außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WARTUNG

Bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Zubehörteile wechseln, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromquelle und lassen Sie die Spitze abkühlen.

1. Halten Sie die Entlüftungsöffnung frei von Schmutz. Entfernen Sie regelmäßig den angesammelten Staub und Ölschmutz.
2. Wenn während des normalen Betriebs etwas passiert, sollte die Stromzufuhr sofort unterbrochen und das Gerät überprüft und repariert werden.
3. Reinigen Sie die Klinge nach jedem Gebrauch.
4. Prüfen Sie auf beschädigte Teile. Vor der Verwendung eines Werkzeugs sollte jedes Teil, das beschädigt zu sein scheint, sorgfältig überprüft

werden, um festzustellen, ob es ordnungsgemäß funktioniert und die vorgesehenen Funktionen erfüllt. Prüfen Sie, ob die beweglichen Teile richtig ausgerichtet sind, ob sie festsitzen, ob Teile oder Befestigungsvorrichtungen gebrochen sind oder ob ein anderer Zustand vorliegt, der den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen könnte. Jedes beschädigte Teil sollte von einem qualifizierten Techniker repariert oder ersetzt werden.

5. Verwenden Sie im Servicefall nur identische Ersatzteile. Verwenden Sie nur Zubehör, das für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen ist. Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.
6. Halten Sie das Werkzeug sauber. Wischen Sie das Werkzeug mit einem sauberen Tuch ab und blasen Sie alle Bereiche regelmäßig mit Druckluft aus. Wenn keine Druckluft verfügbar ist, verwenden Sie einen Pinsel, um alle Bereiche von Staub zu befreien. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel. Diese Chemikalien könnten das Kunststoffgehäuse ernsthaft beschädigen.

ACHTUNG! Bremsflüssigkeiten, Benzin, Produkte auf Erdölbasis, Kriechöle usw. dürfen zu keiner Zeit mit Kunststoffteilen in Berührung kommen. Sie enthalten Chemikalien, die den Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören können.

WARNUNG: Um Feuer oder toxische Reaktionen zu vermeiden, verwenden Sie kein Benzin, Naphtha, Aceton, Lackverdünner oder ähnliche leicht flüchtige Lösungsmittel zum Reinigen des Werkzeugs.

7. Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungsschrauben, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen. Sollte sich eine Schraube lösen, ziehen Sie sie sofort fest.
8. Falls Reparaturen erforderlich sind, bringen Sie Ihr Gerät zu einem autorisierten Servicecenter.

WARNUNG: Das Gerät darf nur von qualifiziertem Servicepersonal repariert werden. Ein unsachgemäß repariertes Werkzeug kann eine Gefahr für den Benutzer und/oder andere Personen darstellen.


LAGERUNG

Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ENTSORGUNG

Wenn Ihr Werkzeug irreparabel beschädigt ist, werfen Sie es nicht weg. Bringen Sie es zu der entsprechenden Recyclinganlage.

TEILEAUFSCHLÜSSELUNG



LISTE DER BAUTEILE

Nr.	Beschreibung des Geräts	Anz ahl.
1	Tiefenskala	1
2	Skalenschraube (M4x8)	2
3	Tiefe Halterung	1
4	Mutterkappe M4	2
5	Klinge	1
6	Mutter M4	2
7	Abzug	1
8	Schraube (ST3x14)	3
9	Gehäuse A	1
10	Schraube (ST3x12)	2

Nr.	Beschreibung des Geräts	Anz ahl.
11	Kabelklemme	1
12	Netzkabel	1
13	Gehäuse B	1
14	Seilhülse	1
15	Schraube (M4x15)	2
16	Interner Schalter	1
17	PCB	1
18	Temperatur-Knopf	1
19	Power-LED	1
20	Heizelement	1



This User Manual has been translated for your convenience using machine translation. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation; however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. The official User Manual is the English version. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the User Manual, please refer to the English version of those contents which is the official version.

Technical data

Parameter description	Parameter value
Product name	Heavy duty hot knife
Model	MSW-STC-130W
Rated voltage [V~] / frequency [Hz]	230/50
Rated power [W]	130
Dimensions [width x depth x height; mm]	360 x 110 x 70
Weight [kg]	0.5

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that **will result in severe personal injury or death** if the proper

precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that **could** result in **severe personal injury or death** if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Use on a non-flammable surface only.
2. There must not be objects, such as utility lines or flammable objects nearby that will present a hazard while working.
3. Use the hot knife in a well-ventilated area only.
4. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean and well lit. Use of a ground fault circuit interrupter (GFCI) reduces the risk of electrical shock.
5. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks that may ignite the dust or fumes.
6. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.

NOTE: Minimize distractions in the work environment. Distractions can cause you to lose control of the tool.

7. Always lock up tools and keep them out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian

Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials.
3. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.
4. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
5. Wear a NIOSH approved respirator when working on materials that produce dust or particulate matter.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewellery that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.
3. Do not overreach when operating the tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.
4. Support the workpiece or clamp it to a stable platform. Holding the workpiece by hand or against your body may lead to personal injury.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

1. This hot knife can create heat up to approximately 450°C (840°F). Always keep fingers, hands, body, and clothing away from heated components of this tool.
2. Do not allow any objects (liquid or metal) to fall into the heat block holes of the tool. Doing so can cause a short circuit and/or electric shock.
3. Do not lay the hot knife down on a flammable surface. Use and lay this

tool on a fireproof work surface only.

4. Use the tool for its intended task.
5. In case of emergency, keep a fire extinguisher close by while using the tool.
6. Only use the tool in a dry area free from flammable materials as well as fumes and liquids.
7. Protect yourself from hot metal. Wear oil free clothing, protective gloves and protective eyewear in case of unexpected situations.
8. Never swing the tool to loosen any buildup. Remove excess buildup from the blade by wiping the blade with a damp cloth or sponge or use a solder brush designed for cleaning excess buildup.
9. The blade will remain hot for a few minutes after use. Always rest the tool on a stand where heat from the blade cannot damage nearby items.
10. Remove all flammable materials from the work area before beginning to use the tool.
11. Do not inhale fumes or smoke while using the hot knife. The workpiece material may have chemicals or metals that may be poisonous if inhaled.
12. After using the hot knife, unplug the power cord and allow the blade to cool down before storing the soldering iron in a dry place out of the reach of children.

CAUTION! Never leave the hot knife unattended.

13. Do not use in the fabrication or repair of potable water service systems.

ELECTRICAL SAFETY

1. Disconnect power supply. Disconnect the tool from the power supply when not in use, before cleaning, servicing or changing any parts or accessories.
2. Protect yourself against electric shocks when working on electrical

equipment. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, cooking stoves and refrigerators. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.

3. Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need for a three-wire grounded power cord and grounded power supply system.
4. Grounded tools must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances. Never remove the grounding prong or modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tool should electronically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user.
5. Do not abuse the cord. Never use the cord to carry tools or pull the plug from an outlet. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Do not operate this tool if the power cord is frayed or damaged. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock. Do not modify the plug in any way.
6. When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord. These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock. Use in conjunction with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). If operating a power tool in a damp location is unavoidable, the use of a GFCI reduces the risk of electric shock. It is recommended that the GFCI should have a rated residual current of 30 mA or less.
7. Avoid using an unnecessarily long extension cord. Choose a cord that is appropriate for the situation, as a cord that is too long and running across the floor can be more dangerous than helpful. Using a cord that is too long or too thin could damage the tool. Unroll the cord completely to prevent

it from overheating.

8. Place the electrical cord in a position that prevents it from coming into contact with the tool and from getting caught by the work piece. The cord should always stay behind the tool.

WARNING! People with pacemakers should consult their physician(s) before using this product. Operations of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause interference or failure of the pacemaker.

LOW VOLTAGE

Low voltage may cause overheating due to higher power current being drawn to the tool that will shorten the motor life.

An extension cord may cause a drop in power to the tool if it is too long or the amperage rating is not correct. This may result in the following:

1. The tool will not activate when switched on.
2. The tool may switch on but fails to maintain power when applied to a workpiece.
3. The tool may overheat, possibly starting a fire.

Test the tool by plugging it directly to the power supply. If it powers on, change the extension cord with the correct rating and as short as needed. The workpiece may also need to be relocated closer to the power supply.

USE AND CARE OF THE TOOL

WARNING! Do not use the tool if the On / Off switch does not function properly. Any tool that cannot be controlled with the ON / OFF switch is dangerous and must be repaired.

1. Use the correct tool for the job. Maximize performance and safety by using the tool for its intended task.
2. Do not modify this tool or use for a purpose for which it was not designed.

3. This tool was designed for a specific function.

Do Not:

- a. Modify or alter the tool, all parts and accessories are designed with built-in safety features that may be compromised if altered.
 - b. Use the tool in a way for which it was not designed.
4. Avoid unintentional starts. Be sure the On /Off switch is in the OFF position when not in use and before connecting it to any power source.

PARTS IDENTIFICATION


WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

A	Blade
B	Power LED
C	Temperature Knob
D	Trigger

E	Nut-cap
F	Depth Scale
G	Scale Screw
H	Depth Bracket

EN



OPERATION

CUTTING DEPTH

For greatest cutting depth, do not attach the depth bracket. To limit cutting depth, follow the directions below.

CAUTION! Allow the tool to cool down completely before attempting to install, remove, or adjust the depth bracket (H).

1. Remove the nut-caps (E) from the front of the handle.
2. Place the depth bracket (H) over the blade (A) and the protruding bolts.
3. Secure the depth bracket (H) with the two nut-caps (E).
4. Loosen the two scale screws (G).
5. Adjust the depth scale to the desired cutting depth and tighten the two scale screws (G).

GENERAL OPERATION

1. Plug the power cord into the nearest grounded, electrical outlet (~230V).
2. Turn the temperature knob (C) to the desired temperature.

3. Press and hold the trigger (D) to heat up the blade (A). The blade (A) will reach the operating temperature in about one minute and will remain at the temperature selected. Also, the power LED (B) will illuminate during operation.
4. When the blade (A) has reached the pre-set temperature, you may use the sharp edge of the blade (A) for line cutting or use the side of the blade (A) for wide groove cutting.
5. When the trigger (D) is released, power to the blade (A) is cut off and the blade (A) will cool down gradually.

CAUTION! The residual heat on the blade (A) will take several minutes to dissipate. Use caution while the blade (A) is still hot.

6. To prevent accidents, turn off the tool and disconnect its power supply after use. Allow to cool completely on a non-flammable surface out of children's reach after use. Clean, then store the tool indoors out of children's reach.

MAINTENANCE

Before making any adjustments or changing accessories, turn off the tool, disconnect it from its power source, and allow the tip to cool.

1. Keep the vent passage clear from dirt. Clean off the accumulated dust and oil dirt periodically.
2. During normal operation, if anything happens, the power supply should be cut off at once and the tool should be checked and repaired.
3. Clean the blade after each use.
4. Check for damaged parts. Before using any tool, any part that appears to be damaged should be carefully checked to determine that it would operate properly and perform its intended functions. Check for alignment and binding of moving parts, for broken parts or mounting fixtures, or for any other condition that may affect proper operation. Any part that is

damaged should be repaired or replaced by a qualified technician.

5. When servicing, use only identical replacement parts. Only use accessories intended for use with this tool. Replace damaged parts immediately.
6. Keep the tool clean. Wipe the tool with a clean cloth and periodically blow out all areas with compressed air. If compressed air is not available, use a brush to remove dust from all areas. Do not use harsh chemicals or solvents to clean the tool. These chemicals could seriously damage the plastic housing.

CAUTION! Do not at any time allow brake fluids, gasoline, petroleum- based products, penetrating oils, etc. to come in contact with plastic parts. They contain chemicals that can damage, weaken or destroy plastic.

WARNING! To avoid fire or toxic reaction, do not use gasoline, naphtha, acetone, lacquer thinner or similar highly volatile solvents to clean the tool.

7. Regularly inspect all mounting screws to ensure tightness. Should any screws become loose, tighten immediately.
8. If repairs are required, bring your tool to an authorized service centre.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the tool. An improperly repaired tool may present a hazard to the user and/or others.


STORAGE

When not in use, store the tool in a clean, dry location away from the reach of children.

DISPOSAL

If your tool has become damaged beyond repair, do not throw it out. Bring it to the appropriate recycling facility.

PARTS BREAKDOWN



PARTS LIST

No.	Description	Qty.
1	Depth Scale	1
2	Scale Screw (M4x8)	2
3	Depth Bracket	1
4	Nut-cap M4	2
5	Blade	1
6	Nut M4	2
7	Trigger	1
8	Screw (ST3x14)	3
9	Housing A	1
10	Screw (ST3x12)	2

No.	Description	Qty.
11	Cord Clamp	1
12	Power Cord	1
13	Housing B	1
14	Cord Sleeve	1
15	Bolt (M4x15)	2
16	Internal Switch	1
17	PCB	1
18	Temperature Knob	1
19	Power LED	1
20	Heating Element	1



Niniejsza instrukcja obsługi została przetłumaczona dla Twojej wygody za pomocą tłumaczenia maszynowego. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie. Należy jednak pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest doskonałe i nie ma na celu zastąpienia tłumaczy-ludzi. Oficjalną instrukcją obsługi jest wersja angielska. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych dla celów zgodności lub egzekwowania przepisów. W razie jakichkolwiek pytań co do dokładności informacji zawartych w Instrukcji obsługi prosimy zapoznać się z wersją angielską tej instrukcji, która jest wersją oficjalną.

Dane techniczne

Opis parametru	Wartość parametru
Nazwa produktu	Nóż gorący o dużej wytrzymałości
Model	MSW-STC-130W
Napięcie znamionowe [V~] / częstotliwość [Hz]	230/50
Moc znamionowa[W]	130
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) [mm]	360x110x70
Ciężar [kg]	0,5

BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem tego narzędzia należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje. Operator musi przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenia sprzętu.

Należy zachować tę instrukcję, aby zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, środkami ostrożności, instrukcjami dotyczącymi obsługi, przeglądów i konserwacji.

DEFINICJE ZAGROŻEŃ

Prosimy o zapoznanie się z ostrzeżeniami dotyczącymi zagrożeń, które znajdują się w niniejszej instrukcji. Powiadomienie to ostrzeżenie informujące o

możliwości wystąpienia uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci w przypadku nieprzestrzegania pewnych instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niniejsze powiadomienie wskazuje na bezpośrednie i konkretne zagrożenie, które **może wystąpić** spowodować **poważne obrażenia ciała lub śmierć** jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.

OSTRZEŻENIE: Niniejsze powiadomienie wskazuje na konkretne zagrożenie lub niebezpieczną praktykę, która **może** spowodować **poważne obrażenia ciała lub śmierć** jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.

UWAGA! Niniejsze powiadomienie wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.

OGŁOSZENIE! Niniejsze powiadomienie oznacza, że określone zagrożenie lub niebezpieczna praktyka mogą skutkować uszkodzeniem sprzętu lub mienia, lecz nie obrażeniami ciała.

Obszar roboczy

1. Stosować wyłącznie na powierzchniach niepalnych.
2. W pobliżu nie mogą znajdować się żadne obiekty, takie jak linie energetyczne lub materiały łatwopalne, które mogą stwarzać zagrożenie w czasie pracy.
3. Używaj gorącego noża wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
4. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym zmniejsza się dzięki zastosowaniu wyłącznika różnicowoprądowego (GFCI).
5. Nie należy używać elektronarzędzi w atmosferach zagrożonych

wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.

6. Nie dopuszczać do miejsca pracy osób, które nie mają na sobie odpowiedniego sprzętu ochronnego.

NOTATKA: Zminimalizuj rozpraszanie uwagi w miejscu pracy. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

7. Zawsze zamykaj narzędzia i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

OSTRZEŻENIE: Należy stosować środki ochrony osobistej zatwierdzone przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (CSA) lub Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny (ANSI).

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

1. Zawsze należy nosić okulary ochronne chroniące oczy przed uderzeniami z przodu i z boku.
2. Należy nosić rękawice zapewniające ochronę dostosowaną do materiałów roboczych.
3. Zaleca się noszenie obuwia antypoślizgowego, aby zapewnić sobie równowagę i równowagę w miejscu pracy.
4. Należy nosić odzież ochronną przeznaczoną do danego środowiska pracy i narzędzi.
5. Pracując z materiałami wytwarzającymi pył lub cząstki stałe, należy nosić maskę oddechową zatwierdzoną przez NIOSH.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSOBISTE

Kontroluj narzędzie, swój ruch i środowisko pracy, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.

1. Nie używaj żadnego narzędzia, jeżeli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
2. Unikaj noszenia ubrań i biżuterii, które mogą wplątać się w ruchome

części narzędzia. Długie włosy należy przykryć lub związać.

3. Nie wychylaj się za daleko podczas obsługi narzędzia. Właściwe ustawienie stóp i zachowanie równowagi umożliwiają lepszą kontrolę w nieoczekiwanych sytuacjach.
4. Podeprzyj przedmiot obrabiany lub zamocuj go na stabilnej platformie. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub przyciskając go do ciała może spowodować obrażenia ciała.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten gorący nóż może wytwarzać ciepło do około 450 °C (840^o F). Zawsze trzymaj palce, dłonie, ciało i ubranie z dala od gorących elementów narzędzia.
2. Nie należy dopuścić, aby jakiegokolwiek przedmioty (płyny lub metal) dostały się do otworów bloku grzewczego narzędzia. Może to spowodować zwarcie i/lub porażenie prądem.
3. Nie kładź gorącego noża na powierzchni łatwopalnej. Narzędzie należy stosować i kłaść wyłącznie na ognioodpornej powierzchni roboczej.
4. Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. W razie wypadku, podczas korzystania z narzędzia, trzymaj gaśnicę w pobliżu.
6. Narzędzie należy używać wyłącznie w suchym miejscu, wolnym od materiałów łatwopalnych, oparów i cieczy.
7. Chroń się przed gorącym metalem. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji należy nosić odzież wolną od oleju, rękawice ochronne i okulary ochronne.
8. Nigdy nie machaj narzędziem w celu usunięcia nagromadzonego brudu. Usuń nadmiar zanieczyszczeń z ostrza, przecierając je wilgotną szmatką lub gąbką, lub użyj szczotki lutowniczej przeznaczonej do czyszczenia nadmiaru zanieczyszczeń.
9. Ostrze pozostanie gorące przez kilka minut po użyciu. Narzędzie należy zawsze odkładać na podstawkę, w której ciepło ostrza nie będzie mogło uszkodzić znajdujących się w pobliżu przedmiotów.

10. Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia należy usunąć z miejsca pracy wszystkie materiały łatwopalne.
11. Nie wdychaj oparów i dymu podczas używania gorącego noża. Materiał obrabiany może zawierać substancje chemiczne lub metale, które mogą być trujące w przypadku wdychania.
12. Po użyciu gorącego noża odłącz przewód zasilający i pozwól ostrzu ostygnąć. Następnie odłóż lutownicę w suche miejsce, poza zasięgiem dzieci.

UWAGA! Nigdy nie pozostawiaj gorącego noża bez nadzoru.

13. Nie stosować przy budowie lub naprawie systemów dostarczania wody pitnej.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

1. Odłącz zasilanie. Odłącz narzędzie od zasilania, jeżeli nie jest używane, przed czyszczeniem, serwisowaniem lub wymianą jakichkolwiek części lub akcesoria.
2. Pracując przy urządzeniach elektrycznych, należy chronić się przed porażeniem prądem. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem wzrasta, jeśli twoje ciało jest uziemione.
3. Narzędzia podwójnie izolowane są wyposażone we wtyczkę spolaryzowaną (jeden bolec jest szerszy od drugiego). Wtyczka ta pasuje do gniazdka spolaryzowanego tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy ją odwrócić. Jeżeli nadal nie ma możliwości dopasowania, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, który zamontuje gniazdko spolaryzowane. Nie wolno pod żadnym pozorem zmieniać wtyczki. Podwójna izolacja eliminuje potrzebę stosowania trójżyłowego uziemionego przewodu zasilającego i uziemionego systemu zasilania.
4. Uziemione narzędzia muszą być podłączone do prawidłowo

zainstalowanego i uziemionego gniazdka zgodnie ze wszystkimi przepisami i rozporządzeniami. Nigdy nie usuwaj bolca uziemiającego i nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie należy używać żadnych przejściówek. Jeśli masz wątpliwości, czy gniazdko jest prawidłowo uziemione, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Jeśli narzędzie ulegnie awarii lub ulegnie uszkodzeniu elektronicznemu, uziemienie zapewni ścieżkę o niskiej rezystancji, odprowadzającą prąd od użytkownika.

5. Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu zasilającego do przenoszenia narzędzi ani nie wyciągaj wtyczki z gniazdka. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Nie używaj narzędzia, jeśli przewód zasilający jest przetarty lub uszkodzony. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić. Uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem. Nie modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób.
6. Używając elektronarzędzia na zewnątrz, należy stosować przedłużacz przeznaczony do użytku zewnętrznego. Tego typu przewody są przeznaczone do użytku na zewnątrz i redukują ryzyko porażenia prądem. Stosować łącznie z wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI). Jeśli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, użycie wyłącznika różnicowoprądowego (GFCI) zmniejszy ryzyko porażenia prądem. Zaleca się, aby wyłącznik różnicowoprądowy miał znamionowy prąd różnicowy wynoszący 30 mA lub mniej.
7. Unikaj stosowania niepotrzebnie długich przedłużaczy. Wybierz kabel odpowiedni do sytuacji, ponieważ kabel zbyt długi i biegnący po podłodze może być bardziej niebezpieczny niż pomocny. Użycie zbyt długiego lub zbyt cienkiego przewodu może spowodować uszkodzenie narzędzia. Aby zapobiec przegrzaniu, należy całkowicie rozwinąć przewód.
8. Umieść przewód elektryczny w pozycji uniemożliwiającej jego kontakt z narzędziem i zaczepienie o obrabiany przedmiot. Przewód powinien zawsze znajdować się z tyłu narzędzia.

OSTRZEŻENIE: Osoby z rozrusznikami serca powinny skonsultować się z

lekarzem(-ami) przed użyciem tego produktu. Używanie sprzętu elektrycznego w bezpośredniej bliskości rozrusznika serca może powodować zakłócenia pracy rozrusznika lub jego uszkodzenie.

NISKIE NAPIĘCIE

Niskie napięcie może spowodować przegrzanie, gdyż do narzędzia pobierany jest większy prąd, co skraca żywotność silnika.

Przewód przedłużający może powodować spadek mocy urządzenia, jeśli jest zbyt długi lub jeśli natężenie prądu jest nieprawidłowe. Może to skutkować następującymi konsekwencjami:

1. Narzędzie nie zostanie aktywowane po włączeniu.
2. Narzędzie może się włączyć, ale nie utrzymuje zasilania po przyłożeniu do przedmiotu obrabianego.
3. Narzędzie może się przegrzać, co może spowodować pożar.

Przetestuj narzędzie podłączając je bezpośrednio do zasilania. Jeżeli urządzenie się włącza, wymień przedłużacz na taki o odpowiednich parametrach i tak krótki, jak to konieczne. Może również zaistnieć konieczność przeniesienia przedmiotu obrabianego bliżej źródła zasilania.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA NARZĘDZIA

OSTRZEŻENIE: Nie używaj narzędzia, jeśli przełącznik Wł./Wył. nie działa prawidłowo. Każde narzędzie, którego nie można obsługiwać za pomocą przełącznika Wł./WYł. jest niebezpieczne i należy je poddać naprawie.

1. Użyj właściwego narzędzia do danego zadania. Maksymalna wydajność i bezpieczeństwo dzięki używaniu narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nie wolno modyfikować tego narzędzia ani używać go niezgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Narzędzie to zostało zaprojektowane do wykonywania konkretnej funkcji.

Nie:

- a. Nie wolno modyfikować ani zmieniać narzędzia. Wszystkie części i akcesoria zostały zaprojektowane z wbudowanymi zabezpieczeniami, które mogą zostać naruszone w przypadku modyfikacji.
 - b. Używaj narzędzia w sposób, do którego nie zostało zaprojektowane.
4. Unikaj niezamierzonych uruchomień. Upewnij się, że przełącznik Wł./Wył. jest w pozycji WYŁ., gdy nie używasz urządzenia oraz przed podłączeniem go do źródła zasilania.


IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

OSTRZEŻENIE: Nie używaj narzędzia, jeżeli brakuje jakiegokolwiek części. Przed przystąpieniem do pracy należy wymienić brakującą część. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować awarię i obrażenia ciała.

Wyjmij części i akcesoria z opakowania i sprawdź, czy nie są uszkodzone. Upewnij się, że wszystkie elementy na liście części są uwzględnione.

A	Ostrze
B	Dioda LED zasilania
C	Pokrętko temperatury
D	Spust

E	Nakrętka
F	Skala głębokości
G	Śruba skali
H	Uchwyt głębokości



EKSPLOATACJA

GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA

Aby uzyskać największą głębokość cięcia, nie należy mocować wspornika głębokości. Aby ograniczyć głębokość cięcia, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji wspornika głębokości (H) należy odczekać, aż narzędzie całkowicie ostygnie.

1. Zdejmij nakrętki (E) z przodu uchwytu.
2. Umieść wspornik głębokości (H) nad ostrzem (A) i wystającymi śrubami.
3. Zabezpiecz wspornik głębokości (H) za pomocą dwóch nakrętek (E).
4. Odkręć dwie śruby skali (G).
5. Ustaw skalę głębokości na żądanej głębokości cięcia i dokręć dwie śruby skali (G).

OGÓLNE DZIAŁANIE

1. Podłącz przewód zasilający do najbliższego uziemionego gniazdka elektrycznego (~230 V).

2. Obróć pokrętko temperatury (C) na żądaną temperaturę.
3. Naciśnij i przytrzymaj spust (D), aby nagrzać ostrze (A). Ostrze (A) osiągnie temperaturę roboczą w ciągu około jednej minuty i utrzyma wybraną temperaturę. Ponadto podczas pracy urządzenia będzie świecić się dioda LED zasilania (B).
4. Gdy ostrze (A) osiągnie zadaną temperaturę, możesz użyć ostrej krawędzi ostrza (A) do cięcia żyłki lub użyć boku ostrza (A) do wycinania szerokich rowków.
5. Po zwolnieniu spustu (D) dopływ prądu do ostrza (A) zostaje odcięty, a ostrze (A) zaczyna stopniowo stygnąć.

UWAGA! Resztkowe ciepło na ostrzu (A) będzie się rozprasać przez kilka minut. Zachowaj ostrożność, gdy ostrze (A) jest jeszcze gorące.

6. Aby zapobiec wypadkom, wyłącz narzędzie i odłącz je od zasilania po każdym użyciu. Po użyciu pozostawić do całkowitego ostygnięcia na niepalnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci. Wyczyść narzędzie i przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji lub wymiany akcesoriów wyłącz narzędzie, odłącz je od źródła zasilania i pozwól, aby końcówka ostygła.

1. Utrzymuj otwór wentylacyjny w czystości. Należy okresowo usuwać nagromadzony kurz i oleiste zabrudzenia.
2. Jeśli podczas normalnej pracy wystąpi jakikolwiek problem, należy natychmiast odciąć zasilanie, sprawdzić narzędzie i je naprawić.
3. Wyczyść ostrze po każdym użyciu.
4. Sprawdź, czy części nie są uszkodzone. Przed użyciem jakiegokolwiek narzędzia należy dokładnie sprawdzić każdą część, która wydaje się uszkodzona, aby upewnić się, że narzędzie będzie działać prawidłowo i spełniać zamierzone funkcje. Sprawdź ustawienie i zamocowanie

ruchomych części, czy nie ma uszkodzonych części lub elementów montażowych, lub czy nie występują inne stany, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie. Każda uszkodzona część powinna zostać naprawiona lub wymieniona przez wykwalifikowanego technika.

5. Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Stosuj wyłącznie akcesoria przeznaczone do stosowania z tym narzędziem. Uszkodzone części należy natychmiast wymienić.
6. Utrzymuj narzędzie w czystości. Wytrzyj narzędzie czystą szmatką i okresowo przedmuchaaj wszystkie obszary sprężonym powietrzem. Jeżeli nie masz dostępu do sprężonego powietrza, usuń kurz ze wszystkich miejsc za pomocą szczotki. Do czyszczenia narzędzia nie należy używać silnych środków chemicznych ani rozpuszczalników. Substancje chemiczne mogą poważnie uszkodzić plastikową obudowę.

UWAGA! Nigdy nie dopuść do kontaktu płynów hamulcowych, benzyny, produktów na bazie ropy naftowej, olejów penetrujących itp. z częściami plastikowymi. Zawierają substancje chemiczne, które mogą uszkodzić, osłabić lub zniszczyć plastik.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć pożaru lub reakcji toksycznej, do czyszczenia narzędzia nie należy używać benzyny, nafty, acetonu, rozcieńczalnika do lakierów ani podobnych wysoce lotnych rozpuszczalników.

7. Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby montażowe, aby mieć pewność, że są dobrze dokręcone. Jeżeli któraś ze śrub się poluzuje, należy ją natychmiast dokręcić.
8. Jeśli konieczna okaże się naprawa, oddaj narzędzie do autoryzowanego serwisu.

OSTRZEŻENIE: Naprawy narzędzia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Nieprawidłowo naprawione narzędzie może stanowić zagrożenie dla użytkownika i/lub innych osób.


SKŁADOWANIE

Gdy narzędzie nie jest używane, należy je przechowywać w czystym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA

Jeśli Twoje narzędzie uległo uszkodzeniu uniemożliwiającemu naprawę, nie wyrzucaj go. Należy dostarczyć je do właściwego zakładu recyklingu.

PODZIAŁ NA CZĘŚCI



LISTA CZĘŚCI

Nr	Opis urządzenia	Ilość
1	Skala głębokości	1
2	Śruba skali (M4x8)	2
3	Uchwyt głębokości	1
4	Nakrętka M4	2
5	Ostrze	1
6	Nakrętka M4	2
7	Spust	1
8	Śruba (ST3x14)	3
9	Obudowa A	1
10	Śruba (ST3x12)	2

Nr	Opis urządzenia	Ilość
11	Zacisk kablowy	1
12	Przewód zasilający	1
13	Obudowa B	1
14	Ośłona przewodu	1
15	Śruba (M4x15)	2
16	Przełącznik wewnętrzny	1
17	Płytką drukowana	1
18	Pokrętło temperatury	1
19	Dioda LED zasilania	1
20	Element grzejny	1



Tento návod k použití byl přeložen strojově. Vždy se snažíme o poskytnutí přesného překladu. Žádný strojový překlad však není dokonalý. Rovněž neslouží k nahrazení překladu lidskou osobou. Oficiální návod k použití je dostupný v anglické verzi. Případné nesrovnalosti nebo rozdíly v překladu nejsou závazné a nemají žádný právní účinek pro účely dodržování předpisů nebo jejich vymáhání. V případě jakýchkoli otázek ohledně správnosti informací uvedených v návodu k použití se řiďte anglickou verzí tohoto obsahu. Jedná se o oficiální verzi.

Technické údaje

Popis parametru	Hodnota parametru
Stůl pro horní frézku	Řezačka polystyrenu
Model	MSW-STC-130W
Jmenovité napětí [V~] / frekvence [Hz]	230/50
Jmenovitý výkon [W]	130
Rozměry (šířka x hloubka x výška) [mm]	360 x 110 x 70
Hmotnost [kg]	0,5

BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto nástroje si přečtěte všechny pokyny a pochopte je. Obsluha musí dodržovat základní opatření, aby se snížilo riziko zranění osob a/nebo poškození zařízení.

Uschovejte si tento návod pro bezpečnostní upozornění, opatření, pokyny k obsluze nebo kontrole a údržbě.

DEFINICE NEBEZPEČÍ

Seznamte se prosím s upozorněními na nebezpečí v tomto návodu. Upozornění je upozornění, že v případě nedodržení určitých pokynů existuje možnost poškození majetku, zranění nebo smrti.

NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA! Toto upozornění označuje bezprostřední a konkrétní nebezpečí, které **bude** způsobit **vážné zranění nebo smrt** pokud nejsou přijata

příslušná opatření.

VAROVÁNÍ: Toto upozornění označuje konkrétní nebezpečí nebo nebezpečný postup, který **by mohl způsobit vážné zranění nebo smrt** pokud nejsou přijata příslušná opatření.

UPOZORNĚNÍ! Toto upozornění označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění, pokud nebudou dodržovány správné postupy.

OZNÁMENÍ! Toto upozornění znamená, že konkrétní nebezpečí nebo nebezpečný postup povede k poškození zařízení nebo majetku, nikoli však ke zranění osob.

PRACOVNÍ OBLAST

1. Používejte pouze na nehořlavém povrchu.
2. V blízkosti se nesmí nacházet předměty, jako jsou inženýrské sítě nebo hořlavé předměty, které mohou při práci představovat nebezpečí.
3. Horký nůž používejte pouze v dobře větraném prostoru.
4. Pracujte v bezpečném pracovním prostředí. Udržujte svůj pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Použití přerušovače obvodu zemního spojení (GFCI) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5. Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
6. Udržujte všechny osoby, které nenosí vhodné bezpečnostní vybavení, mimo pracovní oblast.

POZNÁMKA: Minimalizujte rušivé vlivy v pracovním prostředí. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

7. Nářadí vždy zamykejte a uchovávejte mimo dosah dětí.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ: Používejte osobní ochranné prostředky schválené Kanadskou

asociací pro standardy (CSA) nebo Americkým národním institutem pro standardy (ANSI).

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

1. Vždy používejte ochranné brýle proti nárazu, které poskytují přední a boční ochranu očí.
2. Používejte rukavice, které poskytují ochranu na základě pracovních materiálů.
3. Pro udržení nohy a rovnováhy v pracovním prostředí se doporučuje protiskluzová obuv.
4. Používejte ochranný oděv určený pro pracovní prostředí a nářadí.
5. Při práci s materiály, které produkují prach nebo částice, používejte respirátor schválený NIOSH.

OSOBNÍ OPATŘENÍ

Kontrolujte nástroj, osobní pohyb a pracovní prostředí, abyste předešli zranění osob nebo poškození nástroje.

1. S žádným nářadím nepracujte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
2. Vyvarujte se nošení oděvů nebo šperků, které by se mohly zamotat do pohyblivých částí nářadí. Dlouhé vlasy mějte zakryté nebo svázané.
3. Při práci s nástrojem se nepřesahujte. Správný postoj a rovnováha umožňuje lepší kontrolu v neočekávaných situacích.
4. Podepřete obrobek nebo jej upněte na stabilní plošinu. Držení obrobku rukou nebo opřeným o tělo může vést ke zranění osob.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Tento horký nůž dokáže vytvořit teplo až na přibližně 450 °C (840 °F). Vždy držte prsty, ruce, tělo a oděv mimo zahřáté součásti tohoto nářadí.
2. Nedovolte, aby do otvorů tepelného bloku nástroje spadly jakékoli předměty (tekuté nebo kovové). Mohlo by dojít ke zkratu a/nebo úrazu elektrickým proudem.
3. Nepokládejte horký nůž na hořlavý povrch. Tento nástroj používejte a

pokládejte pouze na ohnivzdornou pracovní plochu.

4. Použijte nástroj pro zamýšlený úkol.
5. V případě nouze mějte při používání nástroje poblíž hasicí přístroj.
6. Náradí používejte pouze v suchém prostředí bez hořlavých materiálů, výparů a kapalin.
7. Chraňte se před horkým kovem. Noste bezolejový oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle pro případ neočekávaných situací.
8. Nikdy nástrojem nekývejte, abyste uvolnili případné usazeniny. Odstraňte přebytečné usazeniny z čepele otřením čepele vlhkým hadříkem nebo houbou nebo použijte pájecí kartáč určený k čištění přebytečných usazenin.
9. Čepel zůstane po použití ještě několik minut horká. Náradí vždy pokládejte na stojan, kde teplo z čepele nemůže poškodit předměty v blízkosti.
10. Než začnete náradí používat, odstraňte z pracovního prostoru všechny hořlavé materiály.
11. Při používání horkého nože nevdechujte výpary ani kouř. Materiál obrobku může obsahovat chemikálie nebo kovy, které mohou být při vdechování jedovaté.
12. Po použití horkého nože odpojte napájecí kabel a před uložením páječky na suchém místě mimo dosah dětí nechte čepel vychladnout.

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nenechávejte horký nůž bez dozoru.

13. Nepoužívejte při výrobě nebo opravách systémů pitné vody.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

1. Odpojte napájení. Pokud náradí nepoužíváte, před čištěním, údržbou nebo výměnou jakýchkoli dílů, odpojte jej od napájení nebo příslušenství.
2. Při práci na elektrickém zařízení se chraňte před úrazem elektrickým proudem. Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy, jako

jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Nástroje s dvojitou izolací jsou vybaveny polarizovanou zástrčkou (jedna čepel je širší než druhá). Tato zástrčka se do polarizované zásuvky vejde pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka zcela nezapadá do zásuvky, otočte zástrčku. Pokud stále nepasuje, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci polarizované zásuvky. Zástrčku žádným způsobem neměňte. Dvojitá izolace eliminuje potřebu tří vodičového uzemněného napájecího kabelu a uzemněného napájecího systému.
4. Uzemněné nástroje musí být zapojeny do zásuvky, která je správně nainstalovaná a uzemněná v souladu se všemi předpisy a nařízeními. Nikdy neodstraňujte uzemňovací kolík ani neupravujte zástrčku žádným způsobem. Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Pokud si nejste jisti, zda je zásuvka správně uzemněna, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Pokud by došlo k elektronické poruše nebo poruše nástroje, uzemnění poskytuje cestu s nízkým odporem, která odvádí elektřinu od uživatele.
5. Nezneužívejte kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení nářadí ani nevytahujte zástrčku ze zásuvky. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Nepoužívejte toto nářadí, pokud je napájecí kabel roztřepený nebo poškozený. Poškozené kabely ihned vyměňte. Poškozené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. Zástrčku v žádném případě nijak neupravujte.
6. Při práci s elektrickým nářadím venku používejte venkovní prodlužovací kabel. Tyto kabely jsou určeny pro venkovní použití a snižují riziko úrazu elektrickým proudem. Použití ve spojení s přerušovačem obvodu zemního spojení (GFCI). Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použítí GFCI snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Doporučuje se, aby GFCI měl jmenovitý zbytkový proud 30 mA nebo méně.
7. Nepoužívejte zbytečně dlouhý prodlužovací kabel. Vyberte si kabel, který

je vhodný pro danou situaci, protože kabel, který je příliš dlouhý a vede po podlaze, může být spíše nebezpečný než užitečný. Použití příliš dlouhého nebo příliš tenkého kabelu může nástroj poškodit. Kabel úplně rozviňte, aby se nepřehřál.

8. Umístěte elektrický kabel do polohy, která zabrání jeho kontaktu s nástrojem a zachycení obrobkem. Kabel by měl vždy zůstat za nářadím.

VAROVÁNÍ: Lidé s kardiostimulátorem by se měli před použitím tohoto produktu poradit se svým lékařem (lékaři). Provoz elektrického zařízení v těsné blízkosti kardiostimulátoru může způsobit rušení nebo selhání kardiostimulátoru.

NÍZKÉ NAPĚTÍ

Nízké napětí může způsobit přehřátí v důsledku vyššího napájecího proudu odebraného do nástroje, který zkracuje životnost motoru.

Pokud je prodlužovací kabel příliš dlouhý nebo není správná hodnota proudu, může způsobit pokles napájení nástroje. To může mít za následek následující:

1. Po zapnutí se nástroj neaktivuje.
2. Nástroj se může zapnout, ale při přiložení na obrobek neudrží napájení.
3. Náradí se může přehřát a způsobit požár.

Otestujte nástroj tak, že jej zapojíte přímo do napájecího zdroje. Pokud se zapne, vyměňte prodlužovací kabel se správným jmenovitým výkonem a tak krátký, jak je potřeba. Obrobek může být také nutné přemístit blíže k napájecímu zdroji.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O NÁSTROJ

VAROVÁNÍ: Pokud vypínač nefunguje správně, náradí nepoužívejte. Jakékoli náradí, které nelze ovládat pomocí vypínače ON/OFF, je nebezpečné a musí být opraveno.

1. Použijte správný nástroj pro danou práci. Maximalizujte výkon a bezpečnost používáním nástroje pro zamýšlený úkol.

2. Neupravujte tento nástroj ani jej nepoužívejte k účelu, pro který nebyl navržen.
3. Tento nástroj byl navržen pro konkrétní funkci.

Ne:

- a. Upravte nebo upravte nástroj, všechny díly a příslušenství jsou navrženy s vestavěnými bezpečnostními prvky, které mohou být v případě změny ohroženy.
 - b. Používejte nástroj způsobem, pro který nebyl navržen.
4. Vyvarujte se nechtěných startů. Ujistěte se, že vypínač je v poloze OFF, když jej nepoužíváte, a před připojením k jakémukoli zdroji napájení.

IDENTIFIKACE DÍLŮ


VAROVÁNÍ: Pokud některá část chybí, nástroj nepoužívejte. Před provozem vyměňte chybějící část. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše a zranění osob.

Vyjměte díly a příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Ujistěte se, že jsou zahrnuty všechny položky v seznamu dílů.

A	Čepel
B	LED napájení
C	Knoflík teploty
D	Spoušť

E	Maticový uzávěr
F	Měřítka hloubky
G	Šroub stupnice
H	Hloubková konzola

CZ



OPERACE

HLOUBKA ŘEZÁNÍ

Pro největší hloubku řezu nepřipojujte držák hloubky. Chcete-li omezit hloubku řezu, postupujte podle níže uvedených pokynů.

UPOZORNĚNÍ! Před instalací, demontáží nebo seřízením držáku hloubky (H) nechte nástroj zcela vychladnout.

1. Odstraňte krytky matic (E) z přední části rukojeti.
2. Umístěte držák hloubky (H) přes nůž (A) a vyčnívající šrouby.
3. Zajistěte držák hloubky (H) pomocí dvou matic (E).
4. Povolte dva šrouby stupnice (G).
5. Nastavte stupnici hloubky na požadovanou hloubku řezu a utáhněte dva šrouby stupnice (G).

VŠEOBECNÝ PROVOZ

1. Zapojte napájecí kabel do nejbližší uzemněné elektrické zásuvky (~230 V).
2. Otočte knoflíkem teploty (C) na požadovanou teplotu.

3. Stiskněte a podržte spoušť (D) pro zahřátí čepele (A). Čepel (A) dosáhne provozní teploty přibližně za jednu minutu a zůstane na zvolené teplotě. Během provozu se také rozsvítí kontrolka napájení (B).
4. Když kotouč (A) dosáhne přednastavené teploty, můžete použít ostrou hranu kotouče (A) pro řezání čar nebo použít stranu kotouče (A) pro řezání širokých drážek.
5. Po uvolnění spouště (D) se napájení čepele (A) přeruší a čepel (A) se postupně ochladí.

UPOZORNĚNÍ! Zbytkovému teplu na čepeli (A) bude trvat několik minut, než se rozptýlí. Buďte opatrní, dokud je čepel (A) ještě horká.

6. Abyste předešli nehodám, po použití náradí vypněte a odpojte jeho napájení. Po použití nechte zcela vychladnout na nehořlavém povrchu mimo dosah dětí. Náradí vyčistěte a uložte uvnitř mimo dosah dětí.

ÚDRŽBA

Před prováděním jakýchkoli úprav nebo výměny příslušenství vypněte náradí, odpojte jej od zdroje napájení a nechte hrot vychladnout.

1. Udržujte odvodušňovací kanál čistý od nečistot. Pravidelně čistěte nahromaděný prach a olejové nečistoty.
2. Během normálního provozu, pokud se něco stane, je třeba okamžitě odpojit napájení a náradí zkontrolovat a opravit.
3. Po každém použití očistěte čepel.
4. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené díly. Před použitím jakéhokoli nástroje by měla být každá část, která se zdá být poškozená, pečlivě zkontrolována, aby se zjistilo, zda bude správně fungovat a plnit zamýšlené funkce. Zkontrolujte vyrovnaní a zablokování pohyblivých částí, zlomené části nebo montážní přípravky nebo jakýkoli jiný stav, který může ovlivnit správnou funkci. Jakákoli část, která je poškozena, by měla být opravena nebo vyměněna kvalifikovaným technikem.
5. Při servisu používejte pouze identické náhradní díly. Používejte

pouze příslušenství určené pro použití s tímto nářadím. Poškozené díly ihned vyměňte.

6. Udržujte nástroj v čistotě. Nářadí otřete čistým hadříkem a všechna místa pravidelně vyfukujte stlačeným vzduchem. Pokud není k dispozici stlačený vzduch, odstraňte prach ze všech oblastí kartáčem. K čištění nástroje nepoužívejte agresivní chemikálie nebo rozpouštědla. Tyto chemikálie by mohly vážně poškodit plastový kryt.

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nedovolte, aby se brzdové kapaliny, benzín, ropné produkty, penetrační oleje atd. dostaly do kontaktu s plastovými díly. Obsahují chemikálie, které mohou plast poškodit, oslabit nebo zničit.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli požáru nebo toxické reakci, nepoužívejte k čištění nářadí benzín, naftu, aceton, ředidlo laků nebo podobná vysoce těkavá rozpouštědla.

7. Pravidelně kontrolujte všechny montážní šrouby, abyste zajistili utažení. Pokud se některé šrouby uvolní, okamžitě je utáhněte.
8. Pokud je nutná oprava, odneste svůj nástroj do autorizovaného servisního střediska.

VAROVÁNÍ: Nástroj smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál. Nesprávně opravený nástroj může představovat nebezpečí pro uživatele a/nebo ostatní.


SKLADOVÁNÍ

Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej na čistém a suchém místě mimo dosah dětí.

LIKVIDACE

Pokud se váš nástroj neopravitelně poškodil, nevyhazujte jej. Odneste jej do příslušného recyklačního zařízení.

ROZDĚLENÍ DÍLŮ



SEZNAM PRVKŮ

Č.	Popis zařízení	množství
1	Měřítko hloubky	1
2	Šroub měřítka (M4x8)	2
3	Hloubková konzola	1
4	Krytka matice M4	2
5	Čepel	1
6	Matice M4	2
7	Spoušť	1
8	Šroub (ST3x14)	3
9	Bydlení A	1
10	Šroub (ST3x12)	2

Č.	Popis zařízení	množství
11	Svorka na šňůru	1
12	Napájecí kabel	1
13	Bydlení B	1
14	Objímka na šňůrku	1
15	Šroub (M4x15)	2
16	Vnitřní spínač	1
17	PCB	1
18	Knoflík teploty	1
19	LED napájení	1
20	Topné těleso	1



Ce manuel d'utilisation a été traduit à l'aide d'une traduction automatique pour votre confort. Des efforts raisonnables ont été faits pour vous fournir une traduction précise ; cependant, aucune traduction automatique n'est parfaite et ne pourra jamais remplacer les traducteurs humains. La version anglaise est la version officielle de nos manuels d'utilisation. Toute divergence ou différence créée par la traduction n'est pas contraignante et n'a aucun effet juridique à des fins de conformité ou d'application. En cas de questions relatives à l'exactitude des informations contenues dans le manuel d'utilisation, veuillez-vous référer à la version anglaise de ces contenus en tant que version officielle.

Caractéristiques techniques

Description du paramètre	Valeur du paramètre
Nom de produit	Couteau thermique
Modèle	MSW-STC-130W
Tension nominale [V~] / fréquence [Hz]	230/50
Puissance nominale [W]	130
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) [mm]	360 x 110 x 70
Poids [kg]	0,5

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'opérateur doit suivre les précautions de base pour réduire le risque de blessures corporelles et/ou de dommages à l'équipement.

Conservez ce manuel pour connaître les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions d'utilisation, d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DES RISQUES

Veuillez vous familiariser avec les avertissements de danger figurant dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommages matériels, de blessures ou de décès si certaines instructions ne sont pas suivies.

DANGER DE MORT ! Cet avis indique un danger immédiat et

spécifique **qui entraîner des blessures corporelles graves ou la mort** si les précautions appropriées ne sont pas prises.

AVERTISSEMENT : Cet avis indique un danger spécifique ou une pratique dangereuse qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou la mort** si les précautions appropriées ne sont pas prises.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si les pratiques appropriées ne sont pas adoptées.

AVIS! Cet avis indique qu'un danger spécifique ou une pratique dangereuse entraînera des dommages matériels ou matériels, mais pas de blessures corporelles.

ESPACE DE TRAVAIL

1. Utiliser uniquement sur une surface non inflammable.
2. Il ne doit pas y avoir d'objets, tels que des lignes électriques ou des objets inflammables à proximité qui pourraient présenter un danger pendant le travail.
3. Utilisez le couteau chaud uniquement dans un endroit bien aéré.
4. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé. L'utilisation d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) réduit le risque de choc électrique.
5. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
6. Tenir toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié éloignée de la zone de travail.

NOTE: Minimisez les distractions dans l'environnement de travail. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

7. Rangez toujours les outils sous clé et gardez-les hors de portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT : Portez un équipement de protection individuelle approuvé par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1. Portez toujours des lunettes de protection contre les chocs qui offrent une protection frontale et latérale des yeux.
2. Portez des gants qui offrent une protection adaptée aux matériaux de travail.
3. Des chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir l'équilibre et la stabilité dans l'environnement de travail.
4. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et l'outil.
5. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH lorsque vous travaillez sur des matériaux qui produisent de la poussière ou des particules.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Contrôlez l'outil, les mouvements personnels et l'environnement de travail pour éviter toute blessure corporelle ou tout dommage à l'outil.

1. N'utilisez aucun outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux qui pourraient s'emmêler dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs couverts ou attachés.
3. Ne vous penchez pas trop en avant lorsque vous utilisez l'outil. Une bonne position et un bon équilibre permettent un meilleur contrôle dans des situations inattendues.
4. Soutenez la pièce ou fixez-la sur une plate-forme stable. Tenir la pièce à

la main ou contre votre corps peut entraîner des blessures corporelles.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. Ce couteau chauffant peut créer de la chaleur jusqu'à environ 450 °C (840 °F). Gardez toujours les doigts, les mains, le corps et les vêtements éloignés des composants chauffés de cet outil.
2. Ne laissez aucun objet (liquide ou métallique) tomber dans les trous du bloc chauffant de l'outil. Cela pourrait provoquer un court-circuit et/ou un choc électrique.
3. Ne posez pas le couteau chaud sur une surface inflammable. Utilisez et posez cet outil uniquement sur une surface de travail ignifuge.
4. Utilisez l'outil pour la tâche prévue.
5. En cas d'urgence, gardez un extincteur à proximité pendant l'utilisation de l'outil.
6. Utilisez l'outil uniquement dans un endroit sec, exempt de matériaux inflammables, de fumées et de liquides.
7. Protégez-vous du métal chaud. Portez des vêtements sans huile, des gants de protection et des lunettes de protection en cas de situations inattendues.
8. Ne faites jamais pivoter l'outil pour déloger une accumulation. Retirez l'excès d'accumulation de la lame en essuyant la lame avec un chiffon ou une éponge humide ou utilisez une brosse à souder conçue pour nettoyer l'excès d'accumulation.
9. La lame restera chaude quelques minutes après utilisation. Posez toujours l'outil sur un support où la chaleur de la lame ne peut pas endommager les objets à proximité.
10. Retirez tous les matériaux inflammables de la zone de travail avant de commencer à utiliser l'outil.
11. N'inhalez pas les vapeurs ou la fumée lorsque vous utilisez le couteau chaud. Le matériau de la pièce peut contenir des produits chimiques ou des métaux qui peuvent être toxiques en cas

d'inhalation.

12. Après avoir utilisé le couteau chaud, débranchez le cordon d'alimentation et laissez la lame refroidir avant de ranger le fer à souder dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

ATTENTION ! Ne laissez jamais le couteau chaud sans surveillance.

13. Ne pas utiliser dans la fabrication ou la réparation de systèmes de service d'eau potable.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

1. Débrancher l'alimentation électrique. Débranchez l'outil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer, de l'entretenir ou de changer des pièces.
ou accessoires.
2. Protégez-vous contre les chocs électriques lorsque vous travaillez sur des équipements électriques. Évitez tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru si votre corps est relié à la terre.
3. Les outils à double isolation sont équipés d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si cela ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise polarisée. Ne modifiez en aucun cas la prise. La double isolation élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre et d'un système d'alimentation avec mise à la terre.
4. Les outils mis à la terre doivent être branchés sur une prise correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances. Ne retirez jamais la broche de mise à la terre et ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateurs. Consultez un électricien qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre

correcte de la prise. Si l'outil tombe en panne ou présente un dysfonctionnement électronique, la mise à la terre fournit un chemin à faible résistance pour éloigner l'électricité de l'utilisateur.

5. Ne pas maltraiter le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter des outils ou pour débrancher la fiche d'une prise. Gardez le cordon loin de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. N'utilisez pas cet outil si le cordon d'alimentation est effiloché ou endommagé. Remplacez immédiatement les cordons endommagés. Les cordons endommagés augmentent le risque de choc électrique. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
6. Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge extérieure. Ces cordons sont conçus pour une utilisation en extérieur et réduisent le risque de choc électrique. Utiliser en conjonction avec un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, l'utilisation d'un GFCI réduit le risque de choc électrique. Il est recommandé que le GFCI ait un courant résiduel nominal de 30 mA ou moins.
7. Évitez d'utiliser une rallonge inutilement longue. Choisissez un cordon adapté à la situation, car un cordon trop long qui traîne sur le sol peut être plus dangereux qu'utile. L'utilisation d'un cordon trop long ou trop fin pourrait endommager l'outil. Déroulez complètement le cordon pour éviter toute surchauffe.
8. Placez le cordon électrique dans une position qui l'empêche d'entrer en contact avec l'outil et de se coincer dans la pièce à travailler. Le cordon doit toujours rester derrière l'outil.

AVERTISSEMENT : Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur(s) médecin(s) avant d'utiliser ce produit. L'utilisation d'équipements électriques à proximité d'un stimulateur cardiaque peut provoquer des interférences ou une défaillance du stimulateur cardiaque.

BASSE TENSION

Une basse tension peut provoquer une surchauffe en raison du courant plus élevé absorbé par l'outil, ce qui réduira la durée de vie du moteur.

Une rallonge peut entraîner une baisse de puissance de l'outil si elle est trop longue ou si l'ampérage nominal n'est pas correct. Cela peut entraîner les conséquences suivantes :

1. L'outil ne s'active pas lorsqu'il est allumé.
2. L'outil peut s'allumer mais ne parvient pas à maintenir l'alimentation lorsqu'il est appliqué à une pièce.
3. L'outil peut surchauffer et provoquer un incendie.

Testez l'outil en le branchant directement sur l'alimentation électrique. S'il s'allume, remplacez la rallonge par une rallonge de la valeur nominale appropriée et aussi courte que nécessaire. Il peut également être nécessaire de déplacer la pièce plus près de l'alimentation électrique.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas correctement. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur ON/OFF est dangereux et doit être réparé.

1. Utilisez l'outil adapté au travail. Optimisez les performances et la sécurité en utilisant l'outil pour la tâche prévue.
2. Ne modifiez pas cet outil et ne l'utilisez pas à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu.
3. Cet outil a été conçu pour une fonction spécifique.

Ne pas:

- a. Modifiez ou altérez l'outil, toutes les pièces et accessoires sont conçus avec des fonctions de sécurité intégrées qui peuvent être compromises si elles sont modifiées.
 - b. Utiliser l'outil d'une manière pour laquelle il n'a pas été conçu.
4. Évitez les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est en position OFF lorsque vous ne

l'utilisez pas et avant de le connecter à une source d'alimentation.


IDENTIFICATION DES PIÈCES

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'outil si une pièce manque. Remplacez la pièce manquante avant l'opération. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un dysfonctionnement et des blessures corporelles.

Retirez les pièces et accessoires de l'emballage et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés. Assurez-vous que tous les éléments de la liste des pièces sont inclus.

A	Lame
B	Voyant d'alimentation
C	Bouton de température
D	Gâchette

E	Bouchon à écrou
F	Échelle de profondeur
G	Vis d'échelle
H	Support de profondeur



EXPLOITATION

PROFONDEUR DE COUPE

Pour une profondeur de coupe maximale, ne fixez pas le support de profondeur. Pour limiter la profondeur de coupe, suivez les instructions ci-dessous.

ATTENTION ! Laissez l'outil refroidir complètement avant de tenter d'installer, de retirer ou de régler le support de profondeur (H).

1. Retirez les écrous-capuchons (E) de l'avant de la poignée.
2. Placez le support de profondeur (H) sur la lame (A) et les boulons saillants.
3. Fixez le support de profondeur (H) avec les deux écrous-capuchons (E).
4. Desserrez les deux vis de l'échelle (G).
5. Réglez l'échelle de profondeur à la profondeur de coupe souhaitée et serrez les deux vis de l'échelle (G).

FONCTIONNEMENT GENERAL

1. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise électrique avec terre la plus proche (~230 V).
2. Tournez le bouton de température (C) jusqu'à la température souhaitée.
3. Appuyez et maintenez la gâchette (D) pour chauffer la lame (A). La lame (A) atteindra la température de fonctionnement en une minute environ et restera à la température sélectionnée. De plus, le voyant d'alimentation (B) s'allume pendant le fonctionnement.
4. Lorsque la lame (A) a atteint la température pré-réglée, vous pouvez utiliser le bord tranchant de la lame (A) pour couper en ligne ou utiliser le côté de la lame (A) pour couper en rainures larges.
5. Lorsque la gâchette (D) est relâchée, l'alimentation de la lame (A) est coupée et la lame (A) refroidit progressivement.

ATTENTION ! La chaleur résiduelle sur la lame (A) prendra plusieurs minutes à se dissiper. Soyez prudent pendant que la lame (A) est encore chaude.

6. Pour éviter les accidents, éteignez l'outil et débranchez son

alimentation électrique après utilisation. Laisser refroidir complètement sur une surface non inflammable, hors de portée des enfants après utilisation. Nettoyez puis rangez l'outil à l'intérieur, hors de portée des enfants.

ENTRETIEN

Avant d'effectuer des réglages ou de changer des accessoires, éteignez l'outil, débranchez-le de sa source d'alimentation et laissez refroidir la pointe.

1. Gardez le passage d'aération exempt de saleté. Nettoyez régulièrement la poussière et la saleté huileuse accumulées.
2. En fonctionnement normal, si quelque chose se produit, l'alimentation électrique doit être coupée immédiatement et l'outil doit être vérifié et réparé.
3. Nettoyez la lame après chaque utilisation.
4. Vérifiez les pièces endommagées. Avant d'utiliser un outil, toute pièce qui semble endommagée doit être soigneusement vérifiée afin de déterminer si elle fonctionnera correctement et remplira les fonctions prévues. Vérifiez l'alignement et la liaison des pièces mobiles, la présence de pièces ou de dispositifs de montage cassés, ou toute autre condition pouvant affecter le bon fonctionnement. Toute pièce endommagée doit être réparée ou remplacée par un technicien qualifié.
5. Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Utilisez uniquement des accessoires destinés à être utilisés avec cet outil. Remplacez immédiatement les pièces endommagées.
6. Gardez l'outil propre. Essuyez l'outil avec un chiffon propre et soufflez périodiquement toutes les zones avec de l'air comprimé. Si l'air comprimé n'est pas disponible, utilisez une brosse pour éliminer la poussière de toutes les zones. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni de solvants pour nettoyer l'outil. Ces produits chimiques

pourraient sérieusement endommager le boîtier en plastique.

ATTENTION ! Ne laissez à aucun moment les liquides de frein, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec les pièces en plastique. Ils contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique.

AVERTISSEMENT : Pour éviter un incendie ou une réaction toxique, n'utilisez pas d'essence, de naphta, d'acétone, de diluant pour laque ou de solvants hautement volatils similaires pour nettoyer l'outil.

7. Inspectez régulièrement toutes les vis de montage pour garantir leur serrage. Si des vis se desserrent, resserrez-les immédiatement.
8. Si des réparations sont nécessaires, apportez votre outil à un centre de service agréé.

AVERTISSEMENT : Seul un personnel de service qualifié doit réparer l'outil. Un outil mal réparé peut présenter un danger pour l'utilisateur et/ou pour les autres.


STOCKAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'outil dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION

Si votre outil est endommagé au-delà de toute réparation, ne le jetez pas. Apportez-le au centre de recyclage approprié.

DÉCOMPOSITION DES PIÈCES



LISTE D'ÉLÉMENTS

N°	Description de l'appareil	Qté.
1	Échelle de profondeur	1
2	Vis d'échelle (M4x8)	2
3	Support de profondeur	1
4	Écrou-capuchon M4	2
5	Lame	1
6	Écrou M4	2
7	Gâchette	1
8	Vis (ST3x14)	3
9	Logement A	1

N°	Description de l'appareil	Qté.
11	Pince à cordon	1
12	Cordon d'alimentation	1
13	Logement B	1
14	Manchon de cordon	1
15	Boulon (M4x15)	2
16	Interrupteur interne	1
17	PCB	1
18	Bouton de température	1
19	Voyant d'alimentation	1



Questo manuale di istruzioni è stato tradotto con la traduzione automatica. Ci sforziamo costantemente di fornire una traduzione accurata. Tuttavia, nessuna traduzione automatica è perfetta, né intende sostituire la traduzione umana. Il manuale di istruzioni ufficiale è nella versione inglese. Eventuali discrepanze o differenze create dalla traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun effetto legale ai fini della conformità o dell'esecuzione. In caso di domande relative all'accuratezza delle informazioni contenute nel manuale di istruzioni, consultare la versione inglese dei contenuti, in quanto questa è la versione ufficiale.

Dati tecnici

Descrizione del parametro	Valore del parametro
Nome del prodotto	Cutter elettrico per polistirolo
Modello	Modello MSW-STC-130W
Tensione nominale [V~] / frequenza [Hz]	230/50
Potenza nominale [W]	130
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) [mm]	Dimensioni: 360 x 110 x 70
Peso [kg]	0,5

SICUREZZA

AVVERTENZA! Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo strumento. L'operatore deve adottare le precauzioni di base per ridurre il rischio di lesioni personali e/o danni all'attrezzatura.

Conservare il presente manuale per avere sempre a portata di mano avvertenze di sicurezza, precauzioni, istruzioni per l'uso, l'ispezione e la manutenzione.

DEFINIZIONI DI PERICOLO

Si prega di leggere attentamente le avvertenze di pericolo riportate nel presente manuale. Un avviso è un avviso che segnala il rischio di danni alla proprietà, lesioni o morte se non vengono seguite determinate istruzioni.

PERICOLO DI VITA! Questo avviso indica un pericolo immediato e specifico **che causare gravi lesioni personali o la morte** se non vengono prese le dovute precauzioni.

AVVERTENZA! Questa nota indica un pericolo specifico o una pratica non sicura che **potrebbe causare gravi lesioni personali o la morte** se non vengono prese le dovute precauzioni.

ATTENZIONE! Questa avvertenza segnala una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe causare lesioni lievi o moderate se non vengono adottate le misure appropriate.

AVVISO! Questa nota informativa indica che un pericolo specifico o una pratica non sicura causerà danni alle apparecchiature o alla proprietà, ma non lesioni personali.

AREA DI LAVORO

1. Utilizzare solo su superfici non infiammabili.
2. Nelle vicinanze non devono esserci oggetti, come linee di pubblica utilità o oggetti infiammabili, che possano rappresentare un pericolo durante il lavoro.
3. Utilizzare il coltello caldo solo in un'area ben ventilata.
4. Operare in un ambiente di lavoro sicuro. Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata. L'uso di un interruttore differenziale (GFCI) riduce il rischio di scosse elettriche.
5. Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi.
6. Tenere lontano dall'area di lavoro chiunque non indossi gli adeguati dispositivi di sicurezza.

NOTA: Ridurre al minimo le distrazioni nell'ambiente di lavoro. Le distrazioni possono farti perdere il controllo dell'utensile.

7. Chiudere sempre a chiave gli utensili e tenerli fuori dalla portata dei bambini.

SICUREZZA PERSONALE

AVVERTENZA! Indossare dispositivi di protezione individuale approvati dalla Canadian Standards Association (CSA) o dall'American National Standards Institute (ANSI).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE

1. Indossare sempre occhiali di sicurezza antiurto che proteggano gli occhi frontalmente e lateralmente.
2. Indossare guanti che garantiscano una protezione adeguata ai materiali di lavoro.
3. Si consiglia di indossare calzature antiscivolo per mantenere l'equilibrio e l'appoggio sul posto di lavoro.
4. Indossare indumenti protettivi adatti all'ambiente di lavoro e all'utensile utilizzato.
5. Indossare un respiratore approvato dal NIOSH quando si lavora con materiali che producono polvere o particolato.

PRECAUZIONI PERSONALI

Controllare l'utensile, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni all'utensile.

1. Non utilizzare alcun utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.
2. Evitare di indossare indumenti o gioielli che potrebbero impigliarsi nelle parti mobili di un utensile. Coprire o legare i capelli lunghi.
3. Non sporgersi troppo quando si utilizza l'utensile. Un appoggio e un equilibrio adeguati consentono un controllo migliore in situazioni impreviste.
4. Sostenere il pezzo in lavorazione o fissarlo su una piattaforma stabile. Tenere il pezzo in lavorazione con le mani o contro il corpo può causare

lesioni personali.

PRECAUZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA

1. Questo coltello caldo può creare calore fino a circa 450 °C (840 °C) F). Tenere sempre dita, mani, corpo e indumenti lontani dai componenti caldi di questo utensile.
2. Non far cadere alcun oggetto (liquido o metallo) nei fori del blocco termico dell'utensile. Ciò potrebbe causare cortocircuiti e/o scosse elettriche.
3. Non appoggiare il coltello caldo su una superficie infiammabile. Utilizzare e appoggiare questo utensile solo su una superficie di lavoro ignifuga.
4. Utilizzare lo strumento per lo scopo per cui è stato progettato.
5. In caso di emergenza, tenere un estintore a portata di mano mentre si utilizza l'utensile.
6. Utilizzare l'utensile solo in un'area asciutta, priva di materiali infiammabili, fumi e liquidi.
7. Proteggetevi dal metallo caldo. In caso di situazioni impreviste, indossare indumenti privi di olio, guanti e occhiali protettivi.
8. Non far mai oscillare l'utensile per rimuovere eventuali accumuli. Rimuovere l'accumulo in eccesso dalla lama pulendola con un panno umido o una spugna oppure utilizzare una spazzola per saldatura progettata appositamente per la pulizia dell'accumulo in eccesso.
9. Dopo l'uso, la lama rimarrà calda per alcuni minuti. Appoggiare sempre l'utensile su un supporto dove il calore della lama non possa danneggiare gli oggetti circostanti.
10. Prima di iniziare a utilizzare l'utensile, rimuovere tutti i materiali infiammabili dall'area di lavoro.
11. Non inalare fumi o fumo mentre si utilizza il coltello caldo. Il materiale del pezzo in lavorazione potrebbe contenere sostanze chimiche o metalli che potrebbero risultare velenosi se inalati.

12. Dopo aver utilizzato il coltello caldo, scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare la lama prima di riporre il saldatore in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE! Non lasciare mai il coltello caldo incustodito.

13. Non utilizzare per la fabbricazione o la riparazione di impianti di distribuzione dell'acqua potabile.

SICUREZZA ELETTRICA

1. Scollegare l'alimentazione elettrica. Scollegare l'utensile dall'alimentazione quando non è in uso, prima di pulirlo, sottoporlo a manutenzione o sostituirne qualsiasi parte.
o accessori.
2. Proteggetevi dalle scosse elettriche quando lavorate su apparecchiature elettriche. Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se il corpo è collegato a terra, il rischio di scosse elettriche aumenta.
3. Gli utensili con doppio isolamento sono dotati di una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Questa spina si adatta a una presa polarizzata solo in un modo. Se la spina non entra completamente nella presa, invertirla. Se ancora non funziona, contattare un elettricista qualificato per installare una presa polarizzata. Non modificare in alcun modo la spina. Il doppio isolamento elimina la necessità di un cavo di alimentazione a tre fili con messa a terra e di un sistema di alimentazione con messa a terra.
4. Gli utensili dotati di messa a terra devono essere collegati a una presa correttamente installata e dotata di messa a terra, in conformità a tutti i codici e le ordinanze. Non rimuovere mai il polo di messa a terra né modificare in alcun modo la spina. Non utilizzare adattatori. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra della presa, rivolgersi a un elettricista qualificato. In caso di malfunzionamento o rottura dell'utensile dal punto di vista elettronico, la messa a terra fornisce un percorso a bassa

resistenza per trasportare l'elettricità lontano dall'utente.

5. Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzare mai il cavo per trasportare utensili né staccare la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. Non utilizzare questo utensile se il cavo di alimentazione è sfilacciato o danneggiato. Sostituire immediatamente i cavi danneggiati. I cavi danneggiati aumentano il rischio di scosse elettriche. Non modificare la spina in alcun modo.
6. Quando si utilizza un elettro utensile all'esterno, utilizzare una prolunga per esterni. Questi cavi sono adatti all'uso all'esterno e riducono il rischio di scosse elettriche. Da utilizzare insieme a un interruttore differenziale (GFCI). Se non è possibile evitare di utilizzare un elettro utensile in un luogo umido, l'uso di un interruttore differenziale riduce il rischio di scosse elettriche. Si raccomanda che il GFCI abbia una corrente residua nominale di 30 mA o inferiore.
7. Evitare di utilizzare prolunghe inutilmente lunghe. Scegli un cavo adatto alla situazione, perché un cavo troppo lungo e che corre sul pavimento può essere più pericoloso che utile. L'utilizzo di un cavo troppo lungo o troppo sottile potrebbe danneggiare l'utensile. Srotolare completamente il cavo per evitare che si surriscaldi.
8. Posizionare il cavo elettrico in modo che non entri in contatto con l'utensile e non resti impigliato nel pezzo in lavorazione. Il cavo deve sempre rimanere dietro l'utensile.

AVVERTENZA! Le persone portatrici di pacemaker devono consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto. L'uso di apparecchiature elettriche in prossimità di un pacemaker cardiaco potrebbe causare interferenze o guasti al pacemaker.

BASSA TENSIONE

Una bassa tensione può causare surriscaldamento perché l'utensile riceve una corrente più elevata, riducendo così la durata del motore.

Una prolunga potrebbe causare una caduta di potenza all'utensile se è troppo lunga o se l'ampereaggio non è corretto. Ciò potrebbe comportare quanto segue:

1. Lo strumento non si attiva quando è acceso.
2. L'utensile può accendersi ma non riesce a mantenere la potenza quando viene applicato a un pezzo in lavorazione.
3. L'utensile potrebbe surriscaldarsi, provocando un incendio.

Testare lo strumento collegandolo direttamente all'alimentazione elettrica. Se si accende, sostituire la prolunga con una di potenza adeguata e più corta possibile. Potrebbe anche essere necessario spostare il pezzo in lavorazione più vicino all'alimentatore.

USO E CURA DELLO STRUMENTO

AVVERTENZA! Non utilizzare l'utensile se l'interruttore On/Off non funziona correttamente. Qualsiasi utensile che non possa essere controllato tramite l'interruttore ON/OFF è pericoloso e deve essere riparato.

1. Utilizzare lo strumento più adatto al lavoro da svolgere. Ottimizza le prestazioni e la sicurezza utilizzando l'utensile per lo scopo per cui è stato progettato.
2. Non modificare questo strumento né utilizzarlo per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
3. Questo strumento è stato progettato per una funzione specifica.

Non:

- a. Modificare o alterare l'utensile: tutte le parti e gli accessori sono progettati con funzioni di sicurezza integrate che potrebbero essere compromesse in caso di alterazione.
 - b. Utilizzare lo strumento in un modo per il quale non è stato progettato.
4. Evitare avviamenti involontari. Assicurarsi che l'interruttore On/Off sia in posizione OFF quando non è in uso e prima di collegarlo a qualsiasi fonte di alimentazione.


IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

AVVERTENZA! Non utilizzare l'utensile se manca una qualsiasi parte. Sostituire la parte mancante prima di procedere all'operazione. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare malfunzionamenti e lesioni personali.

Estrarre le parti e gli accessori dall'imballaggio e ispezionarli per verificare che non siano danneggiati. Assicuratevi che tutti gli elementi indicati nell'elenco dei componenti siano inclusi.

A	Lama
B	LED di potenza
C	Manopola della temperatura
D	Scarico

E	Copridado
F	Scala di profondità
G	Vite di scala
H	Staffa di profondità



OPERAZIONE

PROFONDITÀ DI TAGLIO

Per ottenere la massima profondità di taglio, non montare la staffa di profondità. Per limitare la profondità di taglio, seguire le istruzioni riportate di seguito.

ATTENZIONE! Lasciare raffreddare completamente l'utensile prima di tentare di installare, rimuovere o regolare la staffa di profondità (H).

1. Rimuovere i copridadi (E) dalla parte anteriore dell'impugnatura.
2. Posizionare la staffa di profondità (H) sulla lama (A) e sui bulloni sporgenti.
3. Fissare la staffa di profondità (H) con i due copridadi (E).
4. Allentare le due viti della scala (G).
5. Regolare la scala di profondità sulla profondità di taglio desiderata e serrare le due viti della scala (G).

FUNZIONAMENTO GENERALE

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica più vicina dotata di messa a terra (~230 V).
2. Ruotare la manopola della temperatura (C) sulla temperatura desiderata.
3. Premere e tenere premuto il grilletto (D) per riscaldare la lama (A). La lama (A) raggiungerà la temperatura di esercizio in circa un minuto e rimarrà alla temperatura selezionata. Inoltre, il LED di alimentazione (B) si illuminerà durante il funzionamento.
4. Quando la lama (A) ha raggiunto la temperatura preimpostata, è possibile utilizzare il bordo affilato della lama (A) per il taglio lineare oppure utilizzare il lato della lama (A) per il taglio di scanalature larghe.
5. Quando si rilascia il grilletto (D), l'alimentazione alla lama (A) viene interrotta e la lama (A) si raffredda gradualmente.

ATTENZIONE! Ci vorranno diversi minuti prima che il calore residuo sulla lama (A) si dissipi. Usare cautela quando la lama (A) è ancora calda.

6. Per evitare incidenti, spegnere l'utensile e scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso. Dopo l'uso, lasciare raffreddare

completamente su una superficie non infiammabile, fuori dalla portata dei bambini. Pulire e riporre l'utensile in un luogo chiuso, fuori dalla portata dei bambini.

MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi regolazione o sostituire gli accessori, spegnere l'utensile, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e lasciare raffreddare la punta.

1. Mantenere il passaggio di sfiato libero da sporcizia. Pulire periodicamente la polvere e lo sporco oleoso accumulati.
2. Durante il normale funzionamento, se dovesse succedere qualcosa, l'alimentazione elettrica deve essere interrotta immediatamente e l'utensile deve essere controllato e riparato.
3. Pulire la lama dopo ogni utilizzo.
4. Controllare che non vi siano parti danneggiate. Prima di utilizzare qualsiasi utensile, è necessario controllare attentamente qualsiasi parte che appaia danneggiata per accertarsi che funzioni correttamente e svolga le funzioni previste. Controllare l'allineamento e il bloccaggio delle parti mobili, la presenza di parti rotte o di dispositivi di montaggio o qualsiasi altra condizione che possa influire sul corretto funzionamento. Qualsiasi parte danneggiata deve essere riparata o sostituita da un tecnico qualificato.
5. In caso di manutenzione, utilizzare solo pezzi di ricambio identici. Utilizzare esclusivamente accessori progettati appositamente per questo utensile. Sostituire immediatamente le parti danneggiate.
6. Mantenere pulito l'utensile. Pulire l'utensile con un panno pulito e soffiare periodicamente tutte le superfici con aria compressa. Se non si ha a disposizione aria compressa, utilizzare una spazzola per rimuovere la polvere da tutte le aree. Non utilizzare prodotti chimici o solventi aggressivi per pulire l'utensile. Queste sostanze chimiche potrebbero danneggiare gravemente l'involucro di plastica.

ATTENZIONE! Non permettere in nessun caso che liquidi per freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc. entrino in contatto con le parti in plastica. Contengono sostanze chimiche che possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica.

AVVERTENZA! Per evitare incendi o reazioni tossiche, non utilizzare benzina, nafta, acetone, diluente per vernici o solventi simili altamente volatili per pulire l'utensile.

7. Controllare regolarmente tutte le viti di montaggio per verificarne la tenuta. Se una vite dovesse allentarsi, serrarla immediatamente.
8. Se sono necessarie riparazioni, portare l'utensile presso un centro di assistenza autorizzato.

AVVERTENZA! L'utensile deve essere riparato solo da personale di assistenza qualificato. Uno strumento riparato in modo improprio può rappresentare un pericolo per l'utente e/o per gli altri.


MAGAZZINAGGIO

Quando non è in uso, riporre l'utensile in un luogo pulito e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

DISPOSIZIONE

Se il tuo utensile è danneggiato in modo irreparabile, non gettarlo via. Portatelo all'impianto di riciclaggio appropriato.

RIPARTIZIONE DELLE PARTI



ELENCO ELEMENTI

N.	Descrizione del dispositivo	Quantità
1	Scala di profondità	1
2	Vite di scala (M4x8)	2
3	Staffa di profondità	1
4	Dado-cappuccio M4	2
5	Lama	1
6	Dado M4	2
7	Scarico	1
8	Vite (ST3x14)	3
9	Alloggiamento A	1
10	Vite (ST3x12)	2

N.	Descrizione del dispositivo	Quantità
11	Morsetto per cordone	1
12	Cavo di alimentazione	1
13	Alloggiamento B	1
14	Manicotto per cordone	1
15	Bullone (M4x15)	2
16	Interruttore interno	1
17	PCB	1
18	Manopola della temperatura	1
19	LED di potenza	1



Este manual de instrucciones ha sido traducido automáticamente. Nos esforzamos constantemente por ofrecer una traducción precisa. Sin embargo, ninguna traducción automática es perfecta. Tampoco pretende sustituir a la traducción realizada por un ser humano. El manual de instrucciones oficial es la versión inglesa. Cualquier discrepancia o diferencia en la traducción no es vinculante ni tiene ningún efecto legal a efectos de cumplimiento o ejecución. En caso de duda sobre la exactitud de la información incluida en las instrucciones de uso, consulte la versión inglesa de estos contenidos, ya que esta es la versión oficial.

Características técnicas

Descripción del parámetro	Valor del parámetro
Nombre del producto	Cortadora de porexpán
Modelo	Máquina de agua potable STC-130W
Tensión nominal [V~] / frecuencia [Hz]	230/50
Potencia nominal [W]	130
Dimensiones (anchura × profundidad × altura) [mm]	360 x 110 x 70
Peso [kg]	0,5

SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar esta herramienta. El operador debe seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y/o daños al equipo.

Conserve este manual para obtener advertencias de seguridad, precauciones e instrucciones de funcionamiento o inspección y mantenimiento.

DEFINICIONES DE PELIGRO

Familiarícese con los avisos de peligro que se encuentran en este manual. Un aviso es una alerta de que existe la posibilidad de daños a la propiedad, lesiones o muerte si no se siguen ciertas instrucciones.

ES

¡PELIGRO DE MUERTE! Este aviso indica un peligro inmediato y específico **que Provocar lesiones personales graves o la muerte** si no se toman las precauciones adecuadas.

ADVERTENCIA: Este aviso indica un peligro específico o una práctica insegura que **podría Provocar lesiones personales graves o la muerte** si no se toman las precauciones adecuadas.

¡ADVERTENCIA! Este aviso indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones menores o moderadas si no se toman las prácticas adecuadas.

¡AVISO! Este aviso indica que un peligro específico o una práctica insegura provocará daños al equipo o a la propiedad, pero no lesiones personales.

ÁREA DE TRABAJO

1. Úselo únicamente sobre superficies no inflamables.
2. No debe haber objetos, como líneas de servicios públicos u objetos inflamables, cerca que puedan representar un peligro mientras se trabaja.
3. Utilice el cuchillo caliente únicamente en un área bien ventilada.
4. Operar en un entorno de trabajo seguro. Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. El uso de un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) reduce el riesgo de descarga eléctrica.
5. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los humos.
6. Mantenga a cualquier persona que no use el equipo de seguridad adecuado alejada del área de trabajo.

NOTA: Minimizar las distracciones en el entorno de trabajo. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control de la herramienta.

7. Mantenga siempre las herramientas bajo llave y fuera del alcance de los niños.

SEGURIDAD PERSONAL

ADVERTENCIA: Utilice equipo de protección personal aprobado por la Asociación Canadiense de Normas (CSA) o el Instituto Nacional Estadounidense de Normas (ANSI).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1. Utilice siempre gafas de seguridad contra impactos que proporcionen protección frontal y lateral para los ojos.
2. Utilice guantes que proporcionen protección según los materiales de trabajo.
3. Se recomienda calzado antideslizante para mantener el equilibrio y la estabilidad en el entorno de trabajo.
4. Use ropa protectora diseñada para el entorno de trabajo y la herramienta.
5. Use un respirador aprobado por NIOSH cuando trabaje con materiales que produzcan polvo o partículas.

PRECAUCIONES PERSONALES

Controle la herramienta, el movimiento personal y el entorno de trabajo para evitar lesiones personales o daños a la herramienta.

1. No opere ninguna herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
2. Evite usar ropa o joyas que puedan enredarse con las partes móviles de una herramienta. Mantenga el cabello largo cubierto o atado.
3. No se exceda al utilizar la herramienta. Una postura y un equilibrio adecuados permiten un mejor control en situaciones inesperadas.
4. Apoye la pieza de trabajo o fíjela a una plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con la mano o contra el cuerpo puede provocar lesiones personales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Este cuchillo caliente puede generar calor hasta aproximadamente 450 °C (840 °F). Mantenga siempre los dedos, las manos, el cuerpo y la ropa alejados de los componentes calientes de esta herramienta.
2. No permita que ningún objeto (líquido o metal) caiga en los orificios del bloque térmico de la herramienta. Hacerlo puede provocar un cortocircuito y/o una descarga eléctrica.
3. No coloque el cuchillo caliente sobre una superficie inflamable. Utilice y coloque esta herramienta únicamente sobre una superficie de trabajo ignífuga.
4. Utilice la herramienta para la tarea prevista.
5. En caso de emergencia, mantenga un extintor de incendios cerca mientras utiliza la herramienta.
6. Utilice la herramienta únicamente en un lugar seco, libre de materiales inflamables, humos y líquidos.
7. Protéjase del metal caliente. Utilice ropa libre de aceite, guantes protectores y gafas protectoras en caso de situaciones inesperadas.
8. Nunca balancee la herramienta para aflojar cualquier acumulación. Retire el exceso de acumulación de la hoja limpiándola con un paño húmedo o una esponja o utilice un cepillo de soldadura diseñado para limpiar el exceso de acumulación.
9. La cuchilla permanecerá caliente durante unos minutos después de su uso. Apoye siempre la herramienta sobre un soporte donde el calor de la cuchilla no pueda dañar los objetos cercanos.
10. Retire todos los materiales inflamables del área de trabajo antes de comenzar a utilizar la herramienta.
11. No inhale humo ni vapores mientras utiliza el cuchillo caliente. El material de la pieza de trabajo puede contener productos químicos o metales que pueden ser venenosos si se inhalan.
12. Después de utilizar el cuchillo caliente, desenchufe el cable de alimentación y deje que la cuchilla se enfríe antes de guardar el soldador

en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

¡ADVERTENCIA! Nunca deje el cuchillo caliente desatendido.

13. No utilizar en la fabricación o reparación de sistemas de servicio de agua potable.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Desconecte la fuente de alimentación. Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación cuando no esté en uso, antes de limpiarla, repararla o cambiar cualquier pieza.
o accesorios.
2. Protéjase contra descargas eléctricas cuando trabaje con equipos eléctricos. Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe una mayor probabilidad de sufrir una descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
3. Las herramientas con doble aislamiento están equipadas con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para instalar un tomacorriente polarizado. No cambie el enchufe de ninguna manera. El doble aislamiento elimina la necesidad de un cable de alimentación de tres cables con conexión a tierra y un sistema de suministro de energía con conexión a tierra.
4. Las herramientas conectadas a tierra deben enchufarse a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas. Nunca retire la clavija de conexión a tierra ni modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador. Consulte con un electricista calificado si tiene dudas sobre si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra. Si la herramienta presenta un mal funcionamiento o una avería electrónica,

la conexión a tierra proporciona un camino de baja resistencia para alejar la electricidad del usuario.

5. No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar herramientas ni desenchufe el aparato de una toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. No utilice esta herramienta si el cable de alimentación está desgastado o dañado. Reemplace los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica. Nunca modificar el enchufe de ninguna manera.
6. Cuando utilice una herramienta eléctrica en exteriores, utilice un cable de extensión para exteriores. Estos cables están clasificados para uso en exteriores y reducen el riesgo de descarga eléctrica. Úselo junto con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI). Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, el uso de un GFCI reduce el riesgo de descarga eléctrica. Se recomienda que el GFCI tenga una corriente residual nominal de 30 mA o menos.
7. Evite utilizar un cable de extensión innecesariamente largo. Elija un cable que sea apropiado para la situación, ya que un cable demasiado largo y que cruce el suelo puede ser más peligroso que útil. Utilizar un cable demasiado largo o demasiado fino podría dañar la herramienta. Desenrolle completamente el cable para evitar que se sobrecaliente.
8. Coloque el cable eléctrico en una posición que evite que entre en contacto con la herramienta y que quede atrapado en la pieza de trabajo. El cable siempre debe quedar detrás de la herramienta.

ADVERTENCIA: Las personas con marcapasos deben consultar a su médico antes de usar este producto. El funcionamiento de equipos eléctricos cerca de un marcapasos cardíaco podría provocar interferencias o fallos en el marcapasos.

BAJO VOLTAJE

El bajo voltaje puede provocar sobrecalentamiento debido a que la herramienta consume mayor corriente, lo que acortará la vida útil del motor.

Un cable de extensión puede provocar una caída de potencia en la herramienta si es demasiado largo o si el amperaje no es correcto. Esto puede provocar lo siguiente:

1. La herramienta no se activará cuando se encienda.
2. La herramienta puede encenderse pero no mantiene la potencia cuando se aplica a una pieza de trabajo.
3. La herramienta podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

Pruebe la herramienta enchufándola directamente a la fuente de alimentación. Si se enciende, cambie el cable de extensión por uno de la clasificación correcta y tan corto como sea necesario. También puede ser necesario reubicar la pieza de trabajo más cerca de la fuente de alimentación.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

ADVERTENCIA: No utilice la herramienta si el interruptor de encendido y apagado no funciona correctamente. Cualquier herramienta que no pueda controlarse con el interruptor ON/OFF es peligrosa y debe repararse.

1. Utilice la herramienta correcta para el trabajo. Maximice el rendimiento y la seguridad utilizando la herramienta para la tarea prevista.
2. No modifique esta herramienta ni la utilice para un propósito para el cual no fue diseñada.
3. Esta herramienta fue diseñada para una función específica.

No:

- a. Modificar o alterar la herramienta, todas las piezas y accesorios están diseñados con características de seguridad incorporadas que pueden verse comprometidas si se alteran.
 - b. Utilizar la herramienta de un modo para el cual no fue diseñada.
4. Evite arranques involuntarios. Asegúrese de que el interruptor de encendido y apagado esté en la posición APAGADO cuando no esté en uso y antes de conectarlo a cualquier fuente de alimentación.


IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

ADVERTENCIA: No utilice la herramienta si falta alguna pieza. Reemplace la pieza faltante antes de operar. De no hacerlo podría producirse un mal funcionamiento y lesiones personales.

Retire las piezas y los accesorios del embalaje e inspecciónelos para detectar daños. Asegúrese de que todos los elementos de la lista de piezas estén incluidos.

A	Cuchilla
B	LED de encendido
C	Perilla de temperatura
D	Gatillo

E	Tapa de tuerca
F	Escala de profundidad
G	Tornillo de escala
H	Soporte de profundidad



OPERACIÓN

PROFUNDIDAD DE CORTE

Para obtener la mayor profundidad de corte, no coloque el soporte de

profundidad. Para limitar la profundidad de corte, siga las instrucciones a continuación.

¡ADVERTENCIA! Deje que la herramienta se enfríe completamente antes de intentar instalar, quitar o ajustar el soporte de profundidad (H).

1. Retire las tapas de las tuercas (E) de la parte delantera del mango.
2. Coloque el soporte de profundidad (H) sobre la cuchilla (A) y los pernos salientes.
3. Asegure el soporte de profundidad (H) con las dos tapas de tuerca (E).
4. Afloje los dos tornillos de escala (G).
5. Ajuste la escala de profundidad a la profundidad de corte deseada y apriete los dos tornillos de la escala (G).

FUNCIONAMIENTO GENERAL

1. Enchufe el cable de alimentación en la toma eléctrica con conexión a tierra más cercana (~230 V).
2. Gire la perilla de temperatura (C) a la temperatura deseada.
3. Mantenga presionado el gatillo (D) para calentar la cuchilla (A). La cuchilla (A) alcanzará la temperatura de funcionamiento en aproximadamente un minuto y permanecerá a la temperatura seleccionada. Además, el LED de encendido (B) se iluminará durante el funcionamiento.
4. Cuando la cuchilla (A) haya alcanzado la temperatura preestablecida, puede utilizar el borde afilado de la cuchilla (A) para cortar líneas o utilizar el costado de la cuchilla (A) para cortar ranuras anchas.
5. Cuando se suelta el gatillo (D), se corta la energía hacia la cuchilla (A) y esta se enfriará gradualmente.

¡ADVERTENCIA! El calor residual en la cuchilla (A) tardará varios minutos en disiparse. Tenga cuidado mientras la cuchilla (A) aún esté caliente.

6. Para evitar accidentes, apague la herramienta y desconecte su fuente de alimentación después de su uso. Dejar enfriar completamente sobre una superficie no inflamable fuera del alcance de los niños

después de su uso. Limpie y luego guarde la herramienta en un lugar cerrado, fuera del alcance de los niños.

MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier ajuste o cambiar accesorios, apague la herramienta, desconéctela de su fuente de alimentación y deje que la punta se enfríe.

1. Mantenga el conducto de ventilación libre de suciedad. Limpie periódicamente el polvo y la suciedad de aceite acumulados.
2. Durante el funcionamiento normal, si ocurre algo, se debe cortar inmediatamente el suministro de energía y se debe revisar y reparar la herramienta.
3. Limpie la cuchilla después de cada uso.
4. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de utilizar cualquier herramienta, cualquier pieza que parezca estar dañada debe revisarse cuidadosamente para determinar si funcionará correctamente y realizará sus funciones previstas. Verifique la alineación y la unión de las partes móviles, si hay piezas rotas o accesorios de montaje o si hay cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento correcto. Cualquier pieza que esté dañada debe ser reparada o reemplazada por un técnico calificado.
5. Al realizar el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Utilice únicamente accesorios diseñados para su uso con esta herramienta. Reemplace las piezas dañadas inmediatamente.
6. Mantenga la herramienta limpia. Limpie la herramienta con un paño limpio y sople periódicamente todas las áreas con aire comprimido. Si no dispone de aire comprimido, utilice un cepillo para eliminar el polvo de todas las áreas. No utilice productos químicos agresivos ni disolventes para limpiar la herramienta. Estos productos químicos podrían dañar gravemente la carcasa de plástico.

¡ADVERTENCIA! No permita en ningún momento que líquidos de frenos, gasolina,

productos derivados del petróleo, aceites penetrantes, etc. entren en contacto con piezas de plástico. Contienen sustancias químicas que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.

ADVERTENCIA: Para evitar incendios o reacciones tóxicas, no utilice gasolina, nafta, acetona, disolvente de laca o disolventes altamente volátiles similares para limpiar la herramienta.

7. Inspeccione periódicamente todos los tornillos de montaje para garantizar que estén bien apretados. Si algún tornillo se afloja, apriételo inmediatamente.
8. Si es necesario realizar reparaciones, lleve su herramienta a un centro de servicio autorizado.

ADVERTENCIA: Sólo personal de servicio calificado debe reparar la herramienta. Una herramienta reparada incorrectamente puede representar un peligro para el usuario y/o para otras personas.


ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, guarde la herramienta en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños.

DESECHO

Si su herramienta está dañada sin posibilidad de reparación, no la deseche. Llévelo al centro de reciclaje apropiado.

DESGLOSE DE PIEZAS



LISTA DE ELEMENTOS

Nr.	Descripción del dispositivo	Can t.
1	Escala de profundidad	1
2	Tornillo de escala (M4x8)	2
3	Soporte de profundidad	1
4	Tapa de tuerca M4	2
5	Cuchilla	1
6	Tuerca M4	2
7	Gatillo	1
8	Tornillo (ST3x14)	3
9	Vivienda A	1

Nr.	Descripción del dispositivo	Can t.
11	Abrazadera de cable	1
12	Cable de alimentación	1
13	Vivienda B	1
14	Manga de cordón	1
15	Perno (M4x15)	2
16	Interruptor interno	1
17	tarjeta de circuito impreso	1
18	Perilla de temperatura	1
19	LED de encendido	1



Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a használati útmutató gépi fordítással készült. Arra törekszünk, hogy a fordítások a lehető legpontosabbak legyenek, azonban egyetlen gépi fordítás sem tökéletes, és nem is célja, hogy helyettesítse az emberi fordítást. A hivatalos használati útmutató az angol nyelvű változat. A fordításban keletkezett eltérések vagy különbségek nem kötelező érvényűek, és nincs jogi hatásuk a megfeleléség vagy a végrehajtás szempontjából. Ha bármilyen kérdés merül fel a használati útmutatóban szereplő információk pontosságával kapcsolatban, kérjük, hivatkozzon ezen tartalmak angol nyelvű változatára, amely a hivatalos változat.

Műszaki adatok

Paraméter leírása	Paraméter értéke
Precíziós mérleg	Polisztirolvágó
Modell	MSW-STC-130W
Névleges feszültség [V~] / frekvencia [Hz]	230/50
Névleges teljesítmény [W]	130
Méreték (szélesség x mélység x magasság) [mm]	360 x 110 x 70
Súly [kg]	0,5

BIZTONSÁG

VIGYÁZAT: A szerszám használata előtt olvassa el és értse meg az összes utasítást.

A kezelőnek be kell tartania az alapvető óvintézkedéseket a személyi sérülés és/vagy a berendezés károsodásának kockázatának csökkentése érdekében.

Tartsa meg ezt a kézikönyvet a biztonsági figyelmeztetések, óvintézkedések, üzemeltetési vagy ellenőrzési és karbantartási utasítások miatt.

VESZÉLY FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Kérjük, ismerje meg a jelen kézikönyvben található veszélyre vonatkozó figyelmeztetéseket. A figyelmeztetés arra figyelmeztet, hogy bizonyos utasítások be nem tartása esetén anyagi kár, sérülés vagy haláleset bekövetkezhet.

ÉLETVESZÉLY! Ez a figyelmeztetés olyan közvetlen és konkrét

veszélyre utal, **amely súlyos személyi sérülést vagy halált** okozhat, ha a megfelelő óvintézkedéseket nem teszik meg.

VIGYÁZAT: Ez a figyelmeztetés olyan konkrét veszélyre vagy nem biztonságos gyakorlatra utal, **amely** a megfelelő óvintézkedések elmulasztása esetén **súlyos személyi sérülést vagy halált** okozhat.

VIGYÁZAT! Ez a figyelmeztetés egy potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely a megfelelő intézkedések elmulasztása esetén kisebb vagy közepes mértékű sérülést okozhat.

FIGYELEM! Ez a figyelmeztetés azt jelzi, hogy egy adott veszély vagy nem biztonságos gyakorlat berendezés- vagy anyagi károkat okozhat, de személyi sérülést nem.

MUNKATERÜLET

1. Kizárólag nem gyúlékony felületen használja.
2. A közelben nem lehetnek olyan tárgyak, például közművezetékek vagy gyúlékony tárgyak, amelyek a munkavégzés során veszélyt jelentenek.
3. A forró kést csak jól szellőző helyen használja.
4. Biztonságos munkakörnyezetben dolgozzon. Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületét. A földi áramkör-megszakító (GFCI) használata csökkenti az áramütés kockázatát.
5. Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.
6. Tartsa távol a munkaterülettől azokat, akik nem viselnek megfelelő védőfelszerelést.

MEGJEGYZÉS: Minimalizálja a zavaró tényezőket a munkakörnyezetben. A zavaró tényezők miatt elveszítheti az irányítást a szerszám felett.

7. Mindig zárja el a szerszámokat, és tartsa azokat a gyermekek elől elzárva.

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

VIGYÁZAT: A Kanadai Szabványügyi Szövetség (CSA) vagy az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (ANSI) által jóváhagyott egyéni védőfelszerelést kell viselni.

SZEMÉLYES VÉDELMI ESZKÖZÖK

1. Mindig viseljen ütésálló védőszemüveget, amely elöl és oldalt is védi a szemet.
2. Olyan kesztyűt viseljen, amely a munkaanyagoknak megfelelő védelmet nyújt.
3. A munkakörnyezetben a talajtartás és az egyensúly fenntartása érdekében csúszásmentes lábbeli ajánlott.
4. A munkakörnyezethez és a szerszámhoz tervezett védőruházatot viseljen.
5. A NIOSH által jóváhagyott légzőkészüléket viseljen, ha olyan anyagokkal dolgozik, amelyek port vagy részecskéket termelnek.

SZEMÉLYES ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ellenőrizze a szerszámot, a személyes mozgást és a munkakörnyezetet a személyi sérülések vagy a szerszám károsodásának elkerülése érdekében.

1. Ne kezeljen semmilyen szerszámot fáradtan, illetve kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt.
2. Kerülje az olyan ruhák vagy ékszerek viselését, amelyek beleakadhatnak a szerszám mozgó részeibe. A hosszú haját tartsa fedve vagy bekötve.
3. Ne nyúljon túl a szerszám működtetése közben. A megfelelő lábtartás és egyensúly lehetővé teszi a jobb irányítást váratlan helyzetekben.
4. Támassza meg a munkadarabot, vagy rögzítse egy stabil platformhoz. A munkadarab kézzel vagy a testéhez szorítva történő tartása személyi sérüléshez vezethet.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ez a forró kés körülbelül 450°C (840°F) fokos hőt tud létrehozni. Mindig tartsa távol az ujjakat, a kezeket, a testet és a ruházatot a szerszám fűtött alkatrészeitől.
2. Ne engedjen semmilyen tárgyat (folyadékot vagy fémet) a szerszám hőblokk nyílásaiba. Ez rövidzárlatot és/vagy áramütést okozhat.
3. Ne tegye a forró kést gyúlékony felületre. Ezt a szerszámot csak tűzálló munkafelületen használja és helyezze el.
4. Használja az eszközt a rendeltetésének megfelelően.
5. Vészhelyzet esetén a szerszám használata közben tartson a közelben egy tűzoltó készüléket.
6. A szerszámot csak száraz, gyúlékony anyagoktól, valamint füsttől és folyadékoktól mentes helyen használja.
7. Védje magát a forró fémtől. Váratlan helyzetekben viseljen olajmentes ruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget.
8. Soha ne lóbálja a szerszámot, hogy meglazítsa a lerakódásokat. Távolítsa el a felesleges lerakódásokat a pengéről egy nedves ruhával vagy szivaccsal történő áttörléssel, vagy használjon a felesleges lerakódások eltávolítására tervezett forrasztókefét.
9. A penge használat után néhány perccig még forró marad. A szerszámot mindig olyan állványon pihentesse, ahol a penge hője nem károsíthatja a közeli tárgyakat.
10. A szerszám használatának megkezdése előtt távolítsa el minden gyúlékony anyagot a munkaterületről.
11. Ne lélegezzen be füstöt vagy füstöt a forró kés használata közben. A munkadarab anyaga tartalmazhat olyan vegyi anyagokat vagy fémeteket, amelyek belélegezve mérgezőek lehetnek.
12. A forró kés használata után húzza ki a tápkábelt, és hagyja a pengét kihűlni, mielőtt a forrasztópákát száraz, gyermekek elől elzárt helyen tárolja.

VIGYÁZAT! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a forró kést.

13. Ne használja ivóvízellátó rendszerek gyártásához vagy javításához.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

1. Kapcsolja ki a tápegységet. Használaton kívül, tisztítás, szervizelés vagy alkatrészcsere előtt válassza le a szerszámot az áramforrásról. vagy tartozékok.
2. Védekezzen az áramütés ellen, amikor elektromos berendezéseken dolgozik. Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, főzőlapokkal és hűtőszekrényekkel. Megnö az áramütés esélye, ha a teste földelve van.
3. A kettős szigetelésű szerszámok poláros dugóval vannak felszerelve (az egyik penge szélesebb, mint a másik.) Ez a dugó csak egyféleképpen illeszkedik a poláros konnektorba. Ha a dugó nem illeszkedik teljesen a konnektorba, fordítsa meg a dugót. Ha még mindig nem illeszkedik, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz, hogy polárral ellátott konnektort szereljen be. Ne változtassa meg a dugót semmilyen módon. A kettős szigetelés kiküszöböli a háromvezetékes földelt tápkábel és a földelt tápegység szükségességét.
4. A földelt szerszámokat olyan konnektorba kell csatlakoztatni, amely megfelelően van felszerelve és földelve az összes szabállyal és rendelettel összhangban. Soha ne távolítsa el a földelőtűskét, és semmilyen módon ne módosítsa a dugót. Ne használjon semmilyen adapterdugót. Ha kétségei vannak afelől, hogy a konnektor megfelelően van-e földelve, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ha a szerszám elektronikusan meghibásodik vagy meghibásodik, a földelés egy alacsony ellenállású utat biztosít, amely elvezeti az elektromosságot a felhasználótól.
5. Ne éljen vissza a zsinórral. Soha ne használja a kábelt szerszámok szállítására, és ne húzza ki a dugót a konnektorból. Tartsa a zsinórt távol a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. Ne működtesse a

szerszámot, ha a tápkábel megkopott vagy sérült. A sérült zsinórokat azonnal cserélje ki. A sérült vezetékek növelik az áramütés veszélyét. A villásdugót semmilyen módon ne módosítsa.

6. Ha elektromos szerszámot használ a szabadban, használjon kültéri hosszabbítót. Ezek a zsinórok kültéri használatra vannak méretezve, és csökkentik az áramütés kockázatát. Használja földi megszakítóval (GFCI) együtt. Ha az elektromos szerszám nedves helyen történő üzemeltetése elkerülhetetlen, a GFCI használata csökkenti az áramütés kockázatát. Ajánlott, hogy a GFCI-nek 30 mA vagy annál kisebb névleges maradó árammal kell rendelkeznie.
7. Kerülje a szükségtelenül hosszú hosszabbító kábel használatát. Válasszon a helyzetnek megfelelő zsinórt, mivel egy túl hosszú, a padlón végigfutó zsinór inkább veszélyes lehet, mint hasznos. A túl hosszú vagy túl vékony zsinór használata károsíthatja a szerszámot. Tekerje ki teljesen a zsinórt, hogy megakadályozza a túlmelegedést.
8. Az elektromos kábelt olyan helyre helyezze, hogy az ne érintkezzen a szerszámmal, és ne akadjon bele a munkadarabba. A zsinórnak mindig a szerszám mögött kell maradnia.

VIGYÁZAT: A pacemakerrel rendelkezőknek a termék használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal. A szívritmus-szabályozó közelében lévő elektromos berendezések működése interferenciát vagy a pacemaker meghibásodását okozhatja.

ALACSONY FESZÜLTÉG

Az alacsony feszültség túlmelegedést okozhat, mivel a szerszám nagyobb teljesítményű áramot vesz fel, ami lerövidíti a motor élettartamát.

A hosszabbító kábel túl hosszú vagy nem megfelelő áramerősségű kábel esetén a szerszám teljesítménye csökkenhet. Ez a következőket eredményezheti:

1. A szerszám bekapcsoláskor nem aktiválódik.
2. A szerszám bekapcsolhat, de a munkadarabra való ráhelyezéskor nem

képes fenntartani a teljesítményt.

3. A szerszám túlmelegedhet, ami tüzet okozhat.

Tesztelje a szerszámot úgy, hogy közvetlenül a tápegységhez csatlakoztatja. Ha bekapcsol, cserélje ki a hosszabbítót a megfelelő névleges és a szükségesnél rövidebb vezetékre. A munkadarabot esetleg közelebb kell helyezni a tápegységhez.

A SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA

VIGYÁZAT: Ne használja a szerszámot, ha a be-/kikapcsoló nem működik megfelelően. Minden olyan szerszám, amelyet nem lehet a BE/KI kapcsolóval vezérelni, veszélyes, és meg kell javítani.

1. Használja a megfelelő szerszámot a munkához. Maximálja a teljesítményt és a biztonságot a szerszám rendeltetésszerű használatával.
2. Ne módosítsa ezt az eszközt, és ne használja olyan célra, amelyre nem erre a célra tervezték.
3. Ezt az eszközt egy meghatározott funkcióra tervezték.

Ne:

- a. Módosítsa vagy módosítsa a szerszámot, minden alkatrész és tartozék beépített biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek megváltoztatása esetén veszélybe kerülhetnek.
 - b. Használja az eszközt olyan módon, amelyre nem tervezték.
4. Kerülje a véletlen indításokat. Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló kikapcsolt állapotban van, amikor nem használja, és mielőtt bármilyen áramforráshoz csatlakoztatná.

ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA


VIGYÁZAT: Ne működtesse a szerszámot, ha bármelyik alkatrész hiányzik. Üzembe helyezés előtt pótolja a hiányzó alkatrészt. Ennek elmulasztása meghibásodást és személyi sérülést okozhat.

Vegye ki az alkatrészeket és tartozékokat a csomagolásból, és vizsgálja meg, hogy

nem sérültek-e meg. Győződjön meg róla, hogy az alkatrészlistán szereplő összes elem szerepel.

A	Pengék
B	Táp LED
C	Hőmérséklet gomb
D	Ravasz

E	Diófedél
F	Mélységi skála
G	Mérlegcsavar
H	Mélységi konzol



HASZNÁLAT

VÁGÁSI MÉRET

A legnagyobb vágási mélység elérése érdekében ne rögzítse a mélységtartót. A vágási mélység korlátozásához kövesse az alábbi utasításokat.

VIGYÁZAT! Hagyja a szerszámot teljesen kihűlni, mielőtt megpróbálná felszerelni, eltávolítani vagy beállítani a mélységi konzolt (H).

1. Távolítsa el a fogantyú elülső részén lévő anyafejeket (E).

2. Helyezze a mélységi konzolt (H) a penge (A) és a kiálló csavarok fölé.
3. Rögzítse a mélységi konzolt (H) a két anyakapoccsal (E).
4. Lazítsa meg a két skálacsavart (G).
5. Állítsa a mélységskálát a kívánt vágási mélységre, és húzza meg a két skálacsavart (G).

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a legközelebbi földelt, elektromos konnektorba (~230V).
2. Fordítsa a hőmérsékletszabályozót (C) a kívánt hőmérsékletre.
3. A penge (A) felmelegítéséhez tartsa lenyomva a kioldó gombot (D). A penge (A) körülbelül egy perc alatt eléri az üzemi hőmérsékletet, és a kiválasztott hőmérsékleten marad. A bekapcsolási LED (B) is világítani fog működés közben.
4. Amikor a penge (A) elérte az előre beállított hőmérsékletet, használhatja a penge (A) éles élet a vonalvágáshoz, vagy a penge (A) oldalát a széles barázdavágáshoz.
5. A kioldó (D) elengedésekor a penge (A) áramellátása megszűnik, és a penge (A) fokozatosan lehűl.

VIGYÁZAT! A penge (A) maradékhője csak néhány perc múlva oszlik el. Legyen óvatos, amíg a penge (A) még forró.

6. A balesetek megelőzése érdekében használat után kapcsolja ki a szerszámot, és húzza ki a tápegységet. Használat után hagyja teljesen kihűlni egy nem gyúlékony felületen, gyermekek számára elérhetetlen helyen. Tisztítsa meg, majd tárolja a szerszámot beltérben, gyermekek számára elérhetetlen helyen.

KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen beállítást vagy tartozékcsereét végezne, kapcsolja ki a

szerszámot, válassza le az áramforrásról, és hagyja, hogy a hegy lehűljön.

1. Tartsa tisztán a szellőzőnyílást a szennyeződésektől. Rendszeresen tisztítsa le a felgyülemllett port és az olajos szennyeződéseket.
2. Normál működés közben, ha bármi történik, azonnal meg kell szakítani az áramellátást, és a szerszámot ellenőrizni és megjavítani kell.
3. Minden használat után tisztítsa meg a pengét.
4. Ellenőrizze a sérült alkatrészeket. Bármely szerszám használata előtt minden sérültnek tűnő alkatrészt gondosan ellenőrizni kell, hogy az megfelelően működjön és betöltsé a tervezett funkcióit. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek igazítását és kötését, a törött alkatrészeket vagy rögzítőelemeket, illetve bármely más olyan állapotot, amely befolyásolhatja a megfelelő működést. Minden sérült alkatrészt szakképzett szakembernek kell megjavítania vagy kicserélnie.
5. Szervizeléskor csak azonos cserealkatrészeket használjon. Kizárólag az ehhez a szerszámhoz való használatra szánt tartozékokat használja. A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki.
6. Tartsa tisztán a szerszámot. Törölje át a szerszámot tiszta ruhával, és rendszeresen fújjon ki minden területet sűrített levegővel. Ha nem áll rendelkezésre sűrített levegő, kefével távolítsa el a port minden területről. Ne használjon durva vegyszereket vagy oldószereket a szerszám tisztításához. Ezek a vegyi anyagok súlyosan károsíthatják a műanyag házakat.

VIGYÁZAT! Soha ne engedje, hogy fékfolyadék, benzin, kőolaj alapú termékek, átható olajok stb. műanyag alkatrészekkel érintkezzenek. Olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek károsíthatják, gyengíthetik vagy tönkretelhetik a műanyagot.

VIGYÁZAT: A tűz vagy mérgező reakció elkerülése érdekében ne használjon benzint, benzint, naftát, acetont, lakkhígítót vagy hasonló, erősen illékony oldószereket a szerszám tisztításához.

7. Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítőcsavart, hogy biztosítsa a szorosságot. Ha bármelyik csavar meglazulna, azonnal húzza meg.
8. Ha javításra van szükség, vigye a szerszámot egy hivatalos szervizközpontba.

VIGYÁZAT: A szerszámot csak szakképzett szervizszemélyzet javíthatja. A nem megfelelően javított szerszám veszélyt jelenthet a felhasználóra és/vagy másokra.


TÁROLÁS

Amikor nem használja, a szerszámot tiszta, száraz helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.

DISPOSAL

Ha a szerszám javíthatatlanul megsérült, ne dobja ki. Vigye el a megfelelő újrahasznosító létesítménybe.

ALKATRÉSZ BONTÁS



ALKATRÉSZLISTA

Nr	A készülék leírása	Mennyiség.
1	Mélységi skála	1
2	Mérlegcsavar (M4x8)	2
3	Mélységi konzol	1
4	Anyakupak M4	2
5	Pengék	1
6	M4 anya	2
7	Ravasz	1
8	Csavar (ST3x14)	3
9	Lakás A	1

Nr	A készülék leírása	Mennyiség.
11	Zsinór bilincs	1
12	Hálózati kábel	1
13	B ház	1
14	Zsinór hüvely	1
15	Csavar (M4x15)	2
16	Belső kapcsoló	1
17	PCB	1
18	Hőmérséklet gomb	1
19	Táp LED	1



Bemærk at denne brugervejledning er maskinoversat. Skønt der er blevet gjort en stor arbejdsindsats for at få oversættelserne så præcise som muligt, er ingen maskineoversættelser perfekte, og er heller ikke ment som erstatning for en menneskelig oversættelse. Den officielle brugervejledning er den engelske version. Vi hæfter ikke juridisk for misforståelser som følge af maskinelle fejloversættelser. Såfremt der opstår tvivl om meningen, henviser vi til den engelske brugsanvisning da dette er den officielle version.

Tekniske data

Parameterbeskrivelse	Parameterværdi
Produktnavn	Flamingoskærer
Model	MSW-STC-130W
Nominel spænding [V~] / frekvens [Hz]	230/50
Nominel effekt[W]	130
Dimensioner (bredde x dybde x højde) [mm]	360 x 110 x 70
Vægt [kg]	0,5

SIKKERHED

OBS! Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger dette værktøj. Operatøren skal følge grundlæggende forholdsregler for at reducere risikoen for personskade og/eller beskadigelse af udstyret.

Opbevar denne manual for sikkerhedsadvarsler, forholdsregler, drifts- eller inspektions- og vedligeholdelsesinstruktioner.

DEFINITIONER AF FARER

Gør dig bekendt med de advarsler, der findes i denne manual. En meddelelse er en advarsel om, at der er risiko for skade på ejendom, personskade eller død, hvis visse instruktioner ikke følges.

LIVSFARE! Denne meddelelse angiver en umiddelbar og specifik fare, der vil resultere i **alvorlig personskade eller død**, hvis der ikke tages de rette forholdsregler.

DA

- OBS!** Denne meddelelse angiver en specifik fare eller usikker praksis, der **kan** resultere i alvorlig personskade eller død, hvis der ikke tages de rette forholdsregler .
- OBS!** Denne meddelelse angiver en potentielt farlig situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade, hvis der ikke træffes de rette forholdsregler.
- BEMÆRK!** Denne meddelelse angiver, at en specifik fare eller usikker praksis vil resultere i skader på udstyr eller ejendom, men ikke i personskade.

ARBEJDSOMRÅDE

1. Må kun bruges på en ikke-brændbar overflade.
2. Der må ikke være genstande som f.eks. forsyningsledninger eller brændbare genstande i nærheden, som kan udgøre en fare under arbejdet.
3. Brug kun den varme kniv i et godt ventileret område.
4. Arbejde i et sikkert arbejdsmiljø. Hold dit arbejdsområde rent og godt oplyst. Brug af en jordfejlsafbryder (GFCI) reducerer risikoen for elektrisk stød.
5. Brug ikke elværktøj i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Elværktøj skaber gnister, der kan antænde støv eller dampe.
6. Hold alle, der ikke bærer det rette sikkerhedsudstyr, væk fra arbejdsområdet.

BEMÆRK: Minimér forstyrrelser i arbejdsmiljøet. Distractioner kan få dig til at miste kontrollen over værktøjet.

7. Lås altid værktøjet inde, og opbevar det utilgængeligt for børn.

PERSONLIG SIKKERHED

OBS! Brug personlige værnemidler, der er godkendt af Canadian Standards Association (CSA) eller American National Standards Institute (ANSI).

PERSONLIGE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

1. Brug altid sikkerhedsbriller, der beskytter øjnene både foran og på siden.
2. Brug handsker, der giver beskyttelse i forhold til arbejdsmaterialerne.
3. Skridsikkert fodtøj anbefales for at bevare fodfæstet og balancen i arbejdsmiljøet.
4. Brug beskyttelsestøj, der er designet til arbejdsmiljøet og værktøjet.
5. Brug et NIOSH-godkendt åndedrætsværn, når du arbejder med materialer, der producerer støv eller partikler.

PERSONLIGE FORHOLDSREGLER

Kontrollér værktøjet, personlige bevægelser og arbejdsmiljøet for at undgå personskade eller beskadigelse af værktøjet.

1. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.
2. Undgå at bære tøj eller smykker, der kan blive viklet ind i de bevægelige dele af et værktøj. Hold langt hår dækket eller bundet.
3. Stræk dig ikke for langt, når du bruger værktøjet. Korrekt fodfæste og balance giver bedre kontrol i uventede situationer.
4. Støt arbejdsemnet, eller spænd det fast på en stabil platform. Hvis du holder arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen, kan det føre til personskade.

SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Denne varme kniv kan skabe varme op til ca. 450o^C (840o^F). Hold altid fingre, hænder, krop og tøj væk fra opvarmede dele af dette værktøj.
2. Lad ikke nogen genstande (væske eller metal) falde ned i værktøjets varmeblokeringshuller. Det kan medføre kortslutning og/eller elektrisk stød.
3. Læg ikke den varme kniv på en brændbar overflade. Brug og læg kun dette værktøj på en brandsikker arbejdsflade.

DA

4. Brug værktøjet til den opgave, det er beregnet til.
5. I nødstilfælde skal du have en ildslukker i nærheden, mens du bruger værktøjet.
6. Brug kun værktøjet i et tørt område, der er fri for brændbare materialer samt dampe og væsker.
7. Beskyt dig selv mod varmt metal. Brug oliefrit tøj, beskyttelsehandsker og beskyttelsesbriller i tilfælde af uventede situationer.
8. Sving aldrig værktøjet for at løsne aflejringer. Fjern overskydende belægninger fra klingens ved at tørre klingens af med en fugtig klud eller svamp, eller brug en loddebørste, der er beregnet til at fjerne overskydende belægninger.
9. Klingens forbliver varm i et par minutter efter brug. Læg altid værktøjet på et stativ, hvor varmen fra klingens ikke kan beskadige genstande i nærheden.
10. Fjern alle brændbare materialer fra arbejdsområdet, før du begynder at bruge værktøjet.
11. Indånd ikke dampe eller røg, mens du bruger den varme kniv. Arbejdsemnets materiale kan indeholde kemikalier eller metaller, som kan være giftige ved indånding.
12. Når du har brugt den varme kniv, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade kniven køle af, før du opbevarer loddekolben på et tørt sted uden for børns rækkevidde.

OBS! Efterlad aldrig den varme kniv uden opsyn.

13. Må ikke bruges til fremstilling eller reparation af drikkevandssystemer.

ELEKTRISK SIKKERHED

1. Afbryd strømforsyningen. Afbryd værktøjet fra strømforsyningen, når det ikke er i brug, før rengøring, service eller udskiftning af dele eller tilbehør.

DA

2. Beskyt dig selv mod elektrisk stød, når du arbejder på elektrisk udstyr. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
3. Dobbeltisolerede værktøjer er udstyret med et polariseret stik (den ene klinge er bredere end den anden.) Dette stik passer kun i en polariseret stikkontakt på én måde. Hvis stikket ikke passer helt i stikkontakten, skal du vende stikket om. Hvis den stadig ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker for at få installeret en polariseret stikkontakt. Du må ikke ændre stikket på nogen måde. Dobbeltisolering eliminerer behovet for en tretråds jordet netledning og et jordet strømforsyningssystem.
4. Værktøj med jordforbindelse skal tilsluttes en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle regler og forordninger. Fjern aldrig jordforbindelsen eller modificer stikket på nogen måde. Brug ikke nogen adapterstik. Kontakt en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt stikkontakten er korrekt jordet. Hvis værktøjet skulle få en elektronisk fejlfunktion eller gå i stykker, giver jordforbindelse en vej med lav modstand til at føre elektricitet væk fra brugeren.
5. Undgå at misbruge ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære værktøj eller til at trække stikket ud af en stikkontakt. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Brug ikke dette værktøj, hvis netledningen er flosset eller beskadiget. Udskift straks beskadigede ledninger. Beskadigede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. Du må ikke ændre stikket på nogen måde.
6. Brug en udendørs forlængerledning, når du bruger elværktøj udendørs. Disse ledninger er beregnet til udendørs brug og reducerer risikoen for elektrisk stød. Bruges sammen med en jordfejlsafbryder (GFCI). Hvis det er uundgåeligt at bruge et elværktøj på et fugtigt sted, reducerer brugen af en GFCI risikoen for elektrisk stød. Det anbefales, at GFCI'en har en nominel reststrøm på 30 mA eller mindre.
7. Undgå at bruge en unødvendigt lang forlængerledning. Vælg en ledning,

DA

der passer til situationen, da en ledning, der er for lang og løber hen over gulvet, kan være mere farlig end nyttig. Hvis du bruger en for lang eller for tynd ledning, kan du beskadige værktøjet. Rul ledningen helt ud for at undgå, at den bliver overophedet.

8. Placer den elektriske ledning, så den ikke kan komme i kontakt med værktøjet eller blive fanget af arbejdsemnet. Ledningen skal altid blive bag værktøjet.

OBS! Personer med pacemaker bør konsultere deres læge(r), før de bruger dette produkt. Brug af elektrisk udstyr i nærheden af en hjertepacemaker kan forårsage forstyrrelser eller fejl på pacemakeren.

LAV SPÆNDING

Lav spænding kan forårsage overophedning på grund af den højere strøm, der trækkes til værktøjet, hvilket forkorter motorens levetid.

En forlængerledning kan forårsage et fald i strømmen til værktøjet, hvis den er for lang, eller hvis strømstyrken ikke er korrekt. Dette kan resultere i følgende:

1. Værktøjet aktiveres ikke, når det er tændt.
2. Værktøjet kan tænde, men opretholder ikke strømmen, når det sættes på et emne.
3. Værktøjet kan blive overophedet og muligvis starte en brand.

Test værktøjet ved at tilslutte det direkte til strømforsyningen. Hvis den tænder, skal du udskifte forlængerledningen med den korrekte styrke og så kort som nødvendigt. Det kan også være nødvendigt at flytte arbejdsemnet tættere på strømforsyningen.

BRUG OG PLEJE AF VÆRKTØJET

OBS! Brug ikke værktøjet, hvis tænd/sluk-kontakten ikke fungerer korrekt. Ethvert værktøj, der ikke kan styres med ON/OFF-kontakten, er farligt og skal repareres.

DA

1. Brug det rigtige værktøj til opgaven. Maksimer ydeevnen og sikkerheden ved at bruge værktøjet til den tiltænkte opgave.
2. Dette værktøj må ikke ændres eller bruges til formål, som det ikke er beregnet til.
3. Dette værktøj er designet til en bestemt funktion.

Gør det ikke:

- a. Modifier eller ændr værktøjet, alle dele og tilbehør er designet med indbyggede sikkerhedsfunktioner, som kan blive kompromitteret, hvis de ændres.
 - b. Brug værktøjet på en måde, som det ikke er designet til.
4. Undgå utilsigtede starter. Sørg for, at tænd/sluk-kontakten er i OFF-position, når den ikke er i brug, og før den sluttes til en strømkilde.

IDENTIFIKATION AF DELE


OBS! Brug ikke værktøjet, hvis der mangler en del. Udskift den manglende del, før den tages i brug. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i funktionsfejl og personskade.

Tag delene og tilbehøret ud af emballagen, og undersøg dem for skader. Sørg for, at alle punkter på styklisten er med.

A	Klinge
B	Strøm-LED
C	Temperaturknop
D	Udløser

E	Møtrikdæksel
F	Dybdeskala
G	Skala-skrue
H	Dybdebeslag

DA



UDNYTTELSE

SKÆREDYBDE

For at opnå den største skæredybde skal du ikke montere dybdebeslaget. Følg anvisningerne nedenfor for at begrænse skæredybden.

OBS! Lad værktøjet køle helt af, før du forsøger at installere, fjerne eller justere dybdebeslaget (H).

1. Fjern møtrikdækslerne (E) fra forsiden af håndtaget.
2. Placer dybdebeslaget (H) over kniven (A) og de fremspringende bolte.
3. Fastgør dybdebeslaget (H) med de to møtrikdæksler (E).
4. Løsn de to skalaskruer (G).
5. Juster dybdeskalaen til den ønskede skæredybde, og spænd de to skalaskruer (G).

GENEREL DRIFT

1. Sæt netledningen i den nærmeste stikkontakt med jordforbindelse (~230V).
2. Drej temperaturknappen (C) til den ønskede temperatur.

DA

3. Tryk på aftrækkeren (D) og hold den inde for at opvarme kniven (A). Bladet (A) når driftstemperaturen på cirka et minut og forbliver på den valgte temperatur. Strøm-LED'en (B) vil også lyse under drift.
4. Når klingen (A) har nået den forudindstillede temperatur, kan du bruge den skarpe kant af klingens (A) til at skære linjer eller bruge siden af klingens (A) til at skære brede riller.
5. Når aftrækkeren (D) slippes, afbrydes strømmen til kniven (A), og kniven (A) afkøles gradvist.

OBS! Restvarmen på klingens (A) vil tage flere minutter om at forsvinde. Vær forsigtig, mens klingens (A) stadig er varm.

6. For at undgå ulykker skal du slukke for værktøjet og afbryde strømforsyningen efter brug. Lad den køle helt af på en ikke-brændbar overflade uden for børns rækkevidde efter brug. Rengør og opbevar derefter værktøjet indendørs uden for børns rækkevidde.

VEDLIGEHOLDELSE

Før du foretager justeringer eller skifter tilbehør, skal du slukke for værktøjet, koble det fra strømkilden og lade spidsen køle af.

1. Hold udluftningskanalen fri for snavs. Fjern jævnlige ophobet støv og oliesnavs.
2. Hvis der sker noget under normal drift, skal strømforsyningen afbrydes med det samme, og værktøjet skal kontrolleres og repareres.
3. Rengør klingens (A) efter hver brug.
4. Tjek for beskadigede dele. Før du bruger et værktøj, skal enhver del, der ser ud til at være beskadiget, kontrolleres omhyggeligt for at fastslå, om den fungerer korrekt og udfører de tilsigtede funktioner. Kontrollér, om de bevægelige dele er justeret og bundet, om der er ødelagte dele eller monteringsbeslag, eller om der er andre forhold, der kan påvirke den korrekte funktion. Enhver beskadiget del skal repareres eller udskiftes af

en kvalificeret tekniker.

5. Brug kun identiske reservedele ved service. Brug kun tilbehør, der er beregnet til brug sammen med dette værktøj. Udskift straks beskadigede dele.
6. Hold værktøjet rent. Tør værktøjet af med en ren klud, og blæs med jævne mellemrum alle områder ud med trykluft. Hvis der ikke er trykluft til rådighed, skal du bruge en børste til at fjerne støv fra alle områder. Brug ikke skræppe kemikalier eller opløsningsmidler til at rengøre værktøjet. Disse kemikalier kan beskadige plastikhuset alvorligt.

OBS! Lad aldrig bremsevæsker, benzin, oliebaserede produkter, penetrerende olier osv. komme i kontakt med plastdele. De indeholder kemikalier, der kan beskadige, svække eller ødelægge plast.

OBS! For at undgå brand eller giftige reaktioner må du ikke bruge benzin, nafta, acetone, lakfortynder eller lignende meget flygtige opløsningsmidler til at rengøre værktøjet.

7. Efterse regelmæssigt alle monteringskruser for at sikre, at de sidder fast. Hvis nogen skruser løsner sig, skal de straks strammes.
8. Hvis det er nødvendigt med reparationer, skal du bringe værktøjet til et autoriseret servicecenter.

OBS! Kun kvalificeret servicepersonale må reparere værktøjet. Et ukorrekt repareret værktøj kan udgøre en fare for brugeren og/eller andre.

OPBEVARING


Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et rent og tørt sted uden for børns rækkevidde.

BORTSKAFFELSE

Hvis dit værktøj er blevet så beskadiget, at det ikke kan repareres, må du ikke smide det ud. Bring det til den relevante genbrugsstation.

DA

NEDBRYDNING AF DELE



LISTE OVER KOMPONENTER

Nr.	Beskrivelse af apparatet	Ant al.
1	Dybdeskala	1
2	Skala-skrue (M4x8)	2
3	Dybdebeslag	1
4	Møtrikdæksel M4	2
5	Klinge	1
6	Møtrik M4	2
7	Udløser	1
8	Skrue (ST3x14)	3
9	Bolig A	1
10	Skrue (ST3x12)	2

Nr.	Beskrivelse af apparatet	Ant al.
11	Ledningsklemme	1
12	Strømledning	1
13	Bolig B	1
14	Ledningshylster	1
15	Bolt (M4x15)	2
16	Intern kontakt	1
17	PCB	1
18	Temperaturknop	1
19	Strøm-LED	1
20	Varmeelement	1



Tämä käyttöopas on käännetty konekääntäjän avulla. Olemme pyrkineet tarjoamaan mahdollisimman tarkan käännöksen. Automaattisten käännösten laatu ei kuitenkaan ole täydellinen, eikä sen ole tarkoitus korvata ihmisten tekemiä käännöksiä. Virallinen käyttöopas on englanninkielinen versio. Käännöksessä mahdollisesti esiintyvät ristiriitaisuudet tai erot viralliseen versioon eivät ole sitovia, eikä niillä ole oikeudellista vaikutusta ohjeiden noudattamisen tai täytäntöönpanon osalta. Jos jokin käyttöohjeen sisältämien tietojen tarkkuuteen liittyvä seikka askarruttaa sinua, käänny käyttöohjeiden virallisen englanninkielisen version puoleen.

Tekniset tiedot

Parametrin kuvaus	Parametrin arvo
Tuotteen nimi	Styroksileikkuri
Malli	MSW-STC-130W
Nimellisjännite [V~] / taajuus [Hz]	230/50
Nimellisteho [W]	130
Mitat [leveys x syvyys x korkeus; mm]	360 x 110 x 70
Paino [kg]	0,5

TURVALLISUUS

VAROITUS! Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tämän työkalun käyttöä. Käyttäjän on noudatettava perusvaroitomia henkilövahinkojen ja/tai laitteen vahingoittumisen riskin vähentämiseksi.

Säilytä tämä käsikirja turvallisuusvaroituksia, varotoimia, käyttö- tai tarkastus- ja huolto-ohjeita varten.

VAARAN MÄÄRITELMÄT

Ole hyvä ja tutustu tässä käyttöohjeessa oleviin vaarailmoituksiin. Ilmoitus on hälytys siitä, että on olemassa omaisuusvahingon, loukkaantumisen tai kuoleman mahdollisuus, jos tiettyjä ohjeita ei noudateta.

VAARA! Tämä huomautus viittaa välittömään ja erityiseen

vaaraan, joka **tulee** aiheuttaa **vakavan henkilövamman tai kuoleman** jos asianmukaisia varotoimia ei ryhdytä.

VAROITUS! Tämä huomautus viittaa erityiseen vaaraan tai vaaralliseen käytäntöön, joka **voi olla mahdollista** aiheuttaa **vakavan henkilövamman tai kuoleman** jos asianmukaisia varotoimia ei ryhdytä.

HUOMIO! Tämä huomautus viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos asianmukaisia käytäntöjä ei noudateta.

HUOMIO! Tämä huomautus osoittaa, että tietty vaara tai vaarallinen toiminta johtaa laite- tai omaisuusvahinkoon, mutta ei henkilövahinkoon.

TYÖALUE

1. Käytä vain palamattomalla pinnalla.
2. Lähellä ei saa olla esineitä, kuten sähköjohtoja tai syttyviä esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa työskentelyn aikana.
3. Käytä kuumaa veistä vain hyvin ilmastoidussa tilassa.
4. Työskentele turvallisessa työympäristössä. Pidä työalueesi puhtaana ja hyvin valaistuna. Maasulkukatkaisijan (GFCI) käyttö vähentää sähköiskun riskiä.
5. Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisissa tiloissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn lähellä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
6. Pidä henkilöt, jotka eivät käytä asianmukaisia turvavarusteita, poissa työalueelta.

HUOMAA: Minimoi häiriötekijät työympäristössä. Häiriöt voivat aiheuttaa sen, että menetät työkalun hallinnan.

7. Lukitse työkalut aina ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS

VAROITUS! Käytä Canadian Standards Associationin (CSA) tai American National Standards Instituten (ANSI) hyväksymiä henkilökohtaisia suojarusteita.

HENKILÖNSUOJAIMET

1. Käytä aina törmäyssuojalaseja, jotka suojaavat silmiä edestä ja sivulta.
2. Käytä käsineitä, jotka tarjoavat suojan työmateriaalin perusteella.
3. Liukumattomia jalkineita suositellaan jalansijan ja tasapainon säilyttämiseksi työympäristössä.
4. Käytä työympäristöön ja työkaluun suunniteltuja suojavaatteita.
5. Käytä NIOSH-hyväksyttyä hengityssuojainta, kun käsittelet materiaaleja, jotka tuottavat pölyä tai hiukkasia.

HENKILÖKOHTAISET VAROTOIMET

Hallitse työkalua, henkilökohtaista liikettä ja työympäristöä henkilövahingon tai työkalun vahingoittumisen välttämiseksi.

1. Älä käytä mitään työkalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
2. Vältä käyttämästä vaatteita tai koruja, jotka voivat takertua työkalun liikkuviin osiin. Pidä pitkät hiukset peitettynä tai sidottuna.
3. Älä kurkoile liikaa, kun käytät työkalua. Oikea asento ja tasapaino mahdollistavat paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
4. Tue työkappaletta tai kiinnitä se vakaaseen alustaan. Työkappaleen pitäminen käsin tai vartaloasi vasten voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET

1. Tämä kuuma veitsi voi tuottaa lämpöä noin 450 °C (840 °F). Pidä sormet, kädet, vartalo ja vaatteet aina poissa tämän työkalun kuumista osista.
2. Älä päästä mitään esineitä (nestettä tai metallia) pudota työkalun

lämpölohkon reikiin. Se voi aiheuttaa oikosulun ja/tai sähköiskun.

3. Älä aseta kuumaa veistä syttyvälle pinnalle. Käytä ja aseta tämä työkalu vain tulenkestävälle työtasolle.
4. Käytä työkalua sille tarkoitettuun tehtävään.
5. Hätätapauksessa pidä sammutin lähellä työkalua käyttäessäsi.
6. Käytä työkalua vain kuivassa paikassa, jossa ei ole syttyviä materiaaleja sekä höyryjä ja nesteitä.
7. Suojaa itsesi kuumalta metallilta. Käytä öljyttömiä vaatteita, suojakäsineitä ja suojalaseja odottamattomissa tilanteissa.
8. Älä koskaan heiluta työkalua mahdollisten kertymien irrottamiseksi. Poista ylimääräinen kertymä terästä pyyhkimällä terä kostealla liinalla tai sienellä tai käytä juotosharjaa, joka on suunniteltu ylimääräisen kertymän puhdistamiseen.
9. Terä pysyy kuumana muutaman minuutin käytön jälkeen. Aseta työkalu aina telineeseen, jossa terän lämpö ei voi vahingoittaa lähellä olevia esineitä.
10. Poista kaikki syttyvät materiaalit työalueelta ennen työkalun käyttöä.
11. Älä hengitä höyryä tai tupakoi kuumaa veistä käyttäessäsi. Työkappaleen materiaalissa voi olla kemikaaleja tai metalleja, jotka voivat olla myrkyllisiä hengitettynä.
12. Kun olet käyttänyt kuumaa veistä, irrota virtajohto pistorasiasta ja anna terän jäähtyä ennen kuin säilytät juotosraudan kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

HUOMIO! Älä koskaan jätä kuumaa veistä ilman valvontaa.

13. Älä käytä juomavesihuoltojärjestelmien valmistuksessa tai korjauksessa.

SÄHKÖTURVALLISUUS

1. Katkaise virtalähde. Irrota työkalu virtalähteestä, kun sitä ei käytetä, ennen puhdistusta, huoltoa tai osien vaihtamista. tai lisävarusteita.

2. Suojaa itsesi sähköiskuilta, kun työskentelet sähkölaitteiden parissa. Vältä kehon kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpatteriin, lieseihin ja jääkaappiin. Sähköiskun mahdollisuus on suurempi, jos kehosi on maadoitettu.
3. Kaksoiseristetyt työkalut on varustettu polarisoidulla pistokkeella (toinen terä on leveämpi kuin toinen.) Tämä pistoke sopii polarisoituun pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos pistoke ei mahdu kokonaan pistorasiaan, käännä pistoke toinspäin. Jos se ei vielääkään sovi, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan polarisoidun pistorasian asentamiseksi. Älä vaihda pistoketta millään tavalla. Kaksoiseristys eliminoi kolmijohtimisen maadoitettua virtajohtoa ja maadoitettua virtalähdejärjestelmää.
4. Maadoitetut työkalut on kytkettävä pistorasiaan, joka on oikein asennettu ja maadoitettu kaikkien määräysten ja määräysten mukaisesti. Älä koskaan irrota maadoituspiikkiä tai muuta pistoketta millään tavalla. Älä käytä adapteriliittimiä. Tarkista pätevältä sähköasentajalta, jos olet epävarma siitä, onko pistorasia kunnolla maadoitettu. Jos työkalussa ilmenee elektroninen toimintahäiriö tai se hajoaa, maadoitus tarjoaa alhaisen resistanssin kuljettaakseen sähköä pois käyttäjästä.
5. Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan käytä johtoa työkalujen kantamiseen tai irrota pistoketta pistorasiasta. Pidä johto poissa lämmöstä, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Älä käytä tätä työkalua, jos virtajohto on kulunut tai vaurioitunut. Vaihda vaurioituneet johdot välittömästi. Vaurioituneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. Älä muokkaa pistotulppaa millään tavalla.
6. Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöistä jatkojohtoa. Nämä johdot on suunniteltu ulkokäyttöön ja ne vähentävät sähköiskun vaaraa. Käytä yhdessä Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) -katkaisijan kanssa. Jos sähkötyökalun käyttäminen kosteassa paikassa on väistämätöntä, GFCI:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. On suositeltavaa, että GFCI:n nimellisivovirta on 30 mA tai vähemmän.

7. Vältä tarpeettoman pitkän jatkojohdon käyttöä. Valitse tilanteeseen sopiva johto, sillä liian pitkä ja lattiaa pitkin kulkeva johto voi olla enemmän vaarallinen kuin hyödyllinen. Liian pitkän tai ohuen johdon käyttäminen voi vahingoittaa työkalua. Rullaa johto kokonaan auki, jotta se ei ylikuumentune.
8. Aseta sähköjohto asentoon, jossa se ei pääse kosketuksiin työkalun kanssa ja ettei se jää kiinni työkappaleeseen. Johdon tulee aina pysyä työkalun takana.

VAROITUS! Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, tulee neuvotella lääkärinsä kanssa ennen tämän tuotteen käyttöä. Sähkölaitteiden käyttö sydämentahdistimen välittömässä läheisyydessä voi aiheuttaa häiriöitä tai tahdistimen toimintahäiriön.

MATALAJÄNNITE

Matala jännite voi aiheuttaa ylikuumentumista, koska työkaluun vedetään suurempaa virtaa, mikä lyhentää moottorin käyttöikää.

Jatkojohto voi aiheuttaa työkalun virran laskun, jos se on liian pitkä tai jos ampeeriluokitus ei ole oikea. Tämä voi johtaa seuraavaan:

1. Työkalu ei aktivoidu, kun se kytketään päälle.
2. Työkalu voi kytkeytyä päälle, mutta se ei ylläpidä tehoa, kun se kiinnitetään työkappaleeseen.
3. Työkalu voi ylikuumentua, mikä saattaa aiheuttaa tulipalon.

Testaa työkalua kytkemällä se suoraan virtalähteeseen. Jos se käynnistyy, vaihda jatkojohto oikeaan arvoon ja niin lyhyt kuin tarpeen. Työkappale on ehkä myös siirrettävä lähemmäs virtalähdettä.

TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HOITO

VAROITUS! Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi kunnolla. Kaikki työkalut, joita ei voi ohjata ON/OFF-kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on korjattava.

1. Käytä työhön oikeaa työkalua. Maksimoi suorituskyky ja turvallisuus

käyttämällä työkalua sille tarkoitettuun tehtävään.

2. Älä muokkaa tätä työkalua tai käytä sitä tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu.
3. Tämä työkalu on suunniteltu tiettyä toimintoa varten.

Älä:

- a. Muokkaa tai muuta työkalua, kaikki osat ja lisävarusteet on suunniteltu sisäänrakennetuilla turvaominaisuuksilla, jotka voivat vaarantua, jos niitä muutetaan.
- b. Käytä työkalua tavalla, johon sitä ei ole suunniteltu.
4. Vältä tahattomia käynnistyksiä. Varmista, että virtakytin on OFF-asennossa, kun se ei ole käytössä ja ennen kuin liität sen mihin tahansa virtalähteeseen.


OSIEN TUNNISTUS

VAROITUS! Älä käytä työkalua, jos jokin osa puuttuu. Vaihda puuttuva osa ennen käyttöä. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla toimintahäiriö ja henkilövahinko.

Poista osat ja lisävarusteet pakkauksesta ja tarkasta vaurioiden varalta. Varmista, että kaikki osaluettelon kohteet ovat mukana.

A	Terä
B	Virran merkkivalo
C	Lämpötilan nappi
D	Laukaista

E	Mutterikorkki
F	Syvyysasteikko
G	Vaakaruuvi
H	Syvyyskiinnike



KÄYTTÖ

LEIKKAUSSYVYYS

Älä kiinnitä syvyyskannatinta saadaksesi suurimman leikkaussyvyyden. Rajoita leikkaussyvyttä noudattamalla alla olevia ohjeita.

HUOMIO! Anna työkalun jäähtyä täysin ennen kuin yrität asentaa, poistaa tai säätää syvyyskannatinta (H).

1. Irrota mutterikorkit (E) kahvan etuosasta.
2. Aseta syvyystuki (H) terän (A) ja ulkonevien pulttien päälle.
3. Kiinnitä syvyystuki (H) kahdella mutterikorkilla (E).
4. Löysää kaksi vaakaruuvia (G).
5. Säädä syvyysasteikko haluttuun leikkaussyvyyteen ja kiristä kaksi asteikon ruuvia (G).

YLEINEN KÄYTTÖ

1. Liitä virtajohto lähimpään maadoitettuun pistorasiaan (~230 V).
2. Käännä lämpötilan säädin (C) haluttuun lämpötilaan.
3. Pidä liipaisinta (D) painettuna lämmittääksesi terän (A). Terä (A) saavuttaa

käyttölämpötilansa noin minuutissa ja pysy valitussa lämpötilassa. Myös virran merkkivalo (B) palaa käytön aikana.

4. Kun terä (A) on saavuttanut esiasetetun lämpötilan, voit käyttää terän (A) terävää reunaa linjaleikkaukseen tai käyttää terän sivua (A) leveään uran leikkaamiseen.
5. Kun liipaisin (D) vapautetaan, terän (A) virta katkeaa ja terä (A) jäähtyy vähitellen.

HUOMIO! Terän (A) jälkilämmön poistuminen kestää useita minutteja. Ole varovainen, kun terä (A) on vielä kuuma.

6. Onnettomuuksien välttämiseksi sammuta työkalu ja irrota sen virtalähde käytön jälkeen. Anna jäähtyä kokonaan palamattomalla alustalla poissa lasten ulottuvilta käytön jälkeen. Puhdista ja säilytä työkalu sisätiloissa lasten ulottumattomissa.

HUOLTO

Ennen kuin teet säätöjä tai vaihdat lisävarusteita, sammuta työkalu, irrota se virtalähteestä ja anna kärjen jäähtyä.

1. Pidä tuuletusaukko puhtaana lialta. Puhdista kertynyt pöly ja öljylika säännöllisesti.
2. Normaalin käytön aikana, jos jotain tapahtuu, virransyöttö tulee katkaista välittömästi ja työkalu on tarkastettava ja korjattava.
3. Puhdista terä jokaisen käytön jälkeen.
4. Tarkista vaurioituneiden osien varalta. Ennen kuin käytät mitään työkalua, kaikki vaurioituneelta vaikuttavat osat on tarkastettava huolellisesti sen varmistamiseksi, että ne toimivat oikein ja suorittavat sille aiotut toiminnot. Tarkista liikkuvien osien kohdistus ja kiinnittyminen, rikkoutuneiden osien tai asennuskiinnikkeiden varalta tai muista olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa asianmukaiseen toimintaan. Kaikki vaurioituneet osat tulee korjata tai vaihtaa pätevän teknikon toimesta.
5. Käytä huollossa vain identtisiä varaosia. Käytä vain tämän työkalun

kanssa käytettäväksi tarkoitettuja tarvikkeita. Vaihda vaurioituneet osat välittömästi.

6. Pidä työkalu puhtaana. Pyyhi työkalu puhtaalla liinalla ja puhalla säännöllisesti kaikki alueet paineilmalla. Jos paineilmaa ei ole saatavilla, poista pöly kaikilta alueilta harjalla. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia työkalun puhdistamiseen. Nämä kemikaalit voivat vahingoittaa muovikotelo vakavasti.

HUOMIO! Älä koskaan päästä jarrunesteitä, bensiiniä, öljypohjaisia tuotteita, tunkeutuvia öljyjä jne. kosketuksiin muoviosien kanssa. Ne sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa, heikentää tai tuhota muovia.

VAROITUS! Tulipalon tai myrkyllisen reaktion välttämiseksi älä käytä työkalun puhdistamiseen bensiiniä, teollisuusbensiiniä, asetonia, lakan ohentimia tai vastaavia erittäin haihtuvia liuottimia.

7. Tarkista säännöllisesti kaikki kiinnitysruuvit kireyden varmistamiseksi. Jos ruuvit löystyvät, kiristä ne välittömästi.
8. Jos korjauksia tarvitaan, vie työkalu valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

VAROITUS! Vain pätevä huoltohenkilöstö saa korjata työkalun. Väärin korjattu työkalu voi aiheuttaa vaaran käyttäjälle ja/tai muille.


SÄILYTYS

Kun työkalua ei käytetä, säilytä se puhtaassa, kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

HÄVITTÄMINEN

Jos työkalusi on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, älä heitä sitä pois. Vie se asianmukaiseen kierrätyslaitokseen.

OSIEN RAKENNE



OSALUETTELO

Järj. nro	Kuvaus	Mää rä
1	Syvyyssasteikko	1
2	Vaakaruuvi (M4x8)	2
3	Syvvyyskiinnike	1
4	Mutterikorkki M4	2
5	Terä	1
6	Mutteri M4	2
7	Laukaista	1
8	Ruuvi (ST3x14)	3
9	Asunto A	1
10	Ruuvi (ST3x12)	2

Järj. nro	Kuvaus	Mää rä
11	Johdon puristin	1
12	Virtajohto	1
13	Asunto B	1
14	Johdon suojus	1
15	Pultti (M4x15)	2
16	Sisäinen kytkin	1
17	PCB	1
18	Lämpötilan nuppi	1
19	Virran merkkivalo	1



Deze gebruikershandleiding is voor uw gemak vertaald met behulp van automatische vertaling. Er is redelijk wat inspanning geleverd voor het zo nauwkeurig verstrekken van een accurate vertaling; alleen is geen enkele geautomatiseerde vertaling perfect en het is ook niet de bedoeling dat zij menselijke vertalers gaan vervangen. De officiële gebruikershandleiding is de Engelse versie. Discrepancies of verschillen in de vertaling zijn niet bindend en hebben geen rechtsgevolgen voor naleving of handhaving. Bij vragen over de juistheid van de informatie in de gebruikershandleiding wordt verwezen naar de Engelse versie van die inhoud, die de officiële versie is.

Technische gegevens

Beschrijving parameter	Waarde parameter
Productnaam	Piepschuimsnijder
Model	MSW-STC-130W
Nominale spanning [V~] / frequentie [Hz]	230/50
Nominaal vermogen [W]	130
Afmetingen [breedte x diepte x hoogte; mm]	360x110x70
Gewicht [kg]	0,5

VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Lees en begrijp alle instructies voordat u dit gereedschap gebruikt. De operator moet elementaire voorzorgsmaatregelen in acht nemen om het risico op persoonlijk letsel en/of schade aan de apparatuur te beperken.

Bewaar deze handleiding voor veiligheidswaarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en bedienings-, inspectie- en onderhoudsinstructies.

GEVAARDIGHEIDSDEFINITIES

Zorg ervoor dat u bekend bent met de gevarensymbolen in deze handleiding. Een mededeling is een waarschuwing dat er een kans is op materiële schade, letsel of overlijden als bepaalde instructies niet worden opgevolgd.

GEVAAR! Deze kennisgeving geeft een onmiddellijk en specifiek

gevaar aan dat **zal** resulteren in **ernstig persoonlijk letsel of de dood** als de juiste voorzorgsmaatregelen niet worden genomen.

WAARSCHUWING! Deze mededeling geeft een specifiek gevaar of een onveilige praktijk aan **die** resulteren in **ernstig persoonlijk letsel of de dood** als de juiste voorzorgsmaatregelen niet worden genomen.

LET OP! Deze waarschuwing geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot licht tot matig letsel als er geen juiste maatregelen worden genomen.

KENNISGEVING! Deze mededeling geeft aan dat een specifiek gevaar of onveilige handeling zal leiden tot schade aan apparatuur of eigendommen, maar niet tot persoonlijk letsel.

WERKGEBIED

1. Alleen gebruiken op een niet-ontvlambaar oppervlak.
2. Er mogen zich geen objecten, zoals nutsleidingen of brandbare voorwerpen, in de buurt bevinden die een gevaar kunnen opleveren tijdens de werkzaamheden.
3. Gebruik het hete mes alleen in een goed geventileerde ruimte.
4. Werk in een veilige werkomgeving. Zorg ervoor dat uw werkplek schoon en goed verlicht is. Door gebruik te maken van een aardlekschakelaar (GFCI) wordt het risico op een elektrische schok verkleind.
5. Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
6. Houd personen die niet de juiste veiligheidsuitrusting dragen, uit de buurt van de werkplek.

OPMERKING: Beperk afleidingen op de werkplek. Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest.

7. Berg gereedschap altijd op en houd het buiten bereik van kinderen.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Draag persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn goedgekeurd door de Canadian Standards Association (CSA) of het American National Standards Institute (ANSI).

MAATREGELEN TER PERSOONLIJKE BESCHERMING

1. Draag altijd een veiligheidsbril die de ogen aan de voor- en zijkant beschermt.
2. Draag handschoenen die bescherming bieden op basis van de gebruikte materialen.
3. Om grip en evenwicht te behouden op de werkplek, wordt het dragen van antislipschoenen aanbevolen.
4. Draag beschermende kleding die geschikt is voor de werkomgeving en het gereedschap.
5. Draag een door het NIOSH goedgekeurd ademhalingsmasker wanneer u met materialen werkt die stof of fijnstof produceren.

PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Houd het gereedschap, de bewegingen van uw personeel en de werkomgeving onder controle om persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap te voorkomen.

1. Gebruik geen gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
2. Draag geen kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in de bewegende delen van een gereedschap. Bedek of bind lang haar vast.
3. Reik niet te ver wanneer u het gereedschap bedient. Een goede houding en evenwicht zorgen voor een betere controle in onverwachte situaties.

4. Ondersteun het werkstuk of klem het vast op een stabiel platform. Als u het werkstuk met de hand of tegen uw lichaam aan houdt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Dit hete mes kan hitte creëren tot ongeveer 450 graden Celsius. C (840 graden F). Houd uw vingers, handen, lichaam en kleding altijd uit de buurt van de hete onderdelen van dit gereedschap.
2. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen (vloeistoffen of metalen) in de gaten van het hitteblok van het gereedschap vallen. Dit kan kortsluiting en/of een elektrische schok veroorzaken.
3. Leg het hete mes niet op een brandbare ondergrond. Gebruik en leg dit gereedschap alleen op een vuurvast werkoppervlak.
4. Gebruik het gereedschap waarvoor het bedoeld is.
5. Houd in geval van nood een brandblusser bij de hand terwijl u het gereedschap gebruikt.
6. Gebruik het gereedschap alleen in een droge ruimte, vrij van brandbare materialen, dampen en vloeistoffen.
7. Bescherm uzelf tegen heet metaal. Draag olievrije kleding, beschermende handschoenen en een veiligheidsbril in geval van onverwachte situaties.
8. Zwaai nooit met het gereedschap om ophopingen los te maken. Verwijder overtollige aanslag van het mes door het af te vegen met een vochtige doek of spons. U kunt ook een soldeerborstel gebruiken die speciaal is ontworpen voor het verwijderen van overtollige aanslag.
9. Het mes blijft na gebruik nog enkele minuten heet. Plaats het gereedschap altijd op een standaard, zodat de hitte van het zaagblad geen schade kan toebrengen aan voorwerpen in de buurt.
10. Verwijder alle brandbare materialen uit het werkgebied voordat u het gereedschap gaat gebruiken.
11. Adem geen dampen of rook in terwijl u het hete mes gebruikt. Het

werkstukmateriaal kan chemicaliën of metalen bevatten die giftig kunnen zijn als u ze inademt.

12. Haal na gebruik van het hete mes de stekker uit het stopcontact en laat het mes afkoelen. Berg de soldeerbout vervolgens op een droge plaats op, buiten bereik van kinderen.

LET OP! Laat het hete mes nooit onbeheerd achter.

13. Niet gebruiken bij de vervaardiging of reparatie van drinkwaterleidingsystemen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

1. Schakel de stroomtoevoer uit. Koppel het gereedschap los van de stroomvoorziening wanneer u het niet gebruikt, voordat u het reinigt, onderhoudt of onderdelen vervangt.
of accessoires.
2. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken wanneer u aan elektrische apparatuur werkt. Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, kooktoestellen en koelkasten. Als uw lichaam geaard is, is de kans op een elektrische schok groter.
3. Dubbel geïsoleerd gereedschap is voorzien van een gepolariseerde stekker (één pen is breder dan de andere). Deze stekker past slechts op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet goed in het stopcontact past, draai hem dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om een gepolariseerd stopcontact te laten installeren. Verander de stekker op geen enkele manier. Dankzij de dubbele isolatie zijn een geaard netsnoer met drie draden en een geaard stroomvoorzieningssysteem niet meer nodig.
4. Geaard gereedschap moet worden aangesloten op een stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard, overeenkomstig alle codes en verordeningen. Verwijder nooit de aardingspin en wijzig de stekker op geen enkele manier. Gebruik geen verloopstekkers. Raadpleeg een

gekwalificeerde elektricien als u twijfelt of het stopcontact goed geaard is. Mocht het gereedschap elektronisch defect raken of stuk gaan, dan zorgt aarding voor een pad met lage weerstand om de elektriciteit van de gebruiker weg te leiden.

5. Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik het snoer nooit om gereedschap te dragen en trek de stekker nooit uit het stopcontact. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Gebruik dit gereedschap niet als het netsnoer gerafeld of beschadigd is. Vervang beschadigde snoeren onmiddellijk. Beschadigde snoeren vergroten het risico op een elektrische schok. Verander op geen enkele manier iets aan de stekker.
6. Wanneer u buitenshuis elektrisch gereedschap gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer voor buiten. Deze snoeren zijn geschikt voor gebruik buitenshuis en verkleinen het risico op een elektrische schok. Gebruik in combinatie met een aardlekschakelaar (GFCI). Als het gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, vermindert het gebruik van een aardlekschakelaar het risico op een elektrische schok. Het wordt aanbevolen dat de aardlekschakelaar een nominale reststroom van 30 mA of minder heeft.
7. Gebruik geen onnodig lang verlengsnoer. Kies een snoer dat geschikt is voor de situatie. Een snoer dat te lang is en over de vloer loopt, kan eerder gevaarlijk dan nuttig zijn. Als u een snoer gebruikt dat te lang of te dun is, kan het gereedschap beschadigd raken. Rol het snoer volledig uit om oververhitting te voorkomen.
8. Plaats het netsnoer zodanig dat het niet in contact komt met het gereedschap en niet in het werkstuk kan blijven haken. Het snoer moet altijd achter het gereedschap blijven.

WAARSCHUWING! Mensen met een pacemaker dienen hun arts te raadplegen alvorens dit product te gebruiken. Het gebruik van elektrische apparatuur in de directe nabijheid van een pacemaker kan storingen of defecten aan de pacemaker veroorzaken.

LAAGSPANNING

Een lage spanning kan oververhitting veroorzaken doordat er een hogere stroomsterkte naar het gereedschap wordt getrokken, wat de levensduur van de motor verkort.

Een verlengsnoer kan ervoor zorgen dat het vermogen van het gereedschap afneemt als het snoer te lang is of als de ampèrewaarde niet correct is. Dit kan het volgende tot gevolg hebben:

1. Het gereedschap wordt niet geactiveerd wanneer het wordt ingeschakeld.
2. Het gereedschap kan wel worden ingeschakeld, maar levert geen vermogen meer wanneer het op een werkstuk wordt toegepast.
3. Het gereedschap kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Test het gereedschap door het rechtstreeks op de voeding aan te sluiten. Als het apparaat aangaat, vervang dan het verlengsnoer door een verlengsnoer met de juiste capaciteit en zo kort als nodig is. Het kan ook nodig zijn om het werkstuk dichterbij de stroomvoorziening te plaatsen.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET GEREEDSCHAP

WAARSCHUWING! Gebruik het gereedschap niet als de aan/uit-schakelaar niet goed werkt. Elk gereedschap dat niet met de AAN/UIT-schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

1. Gebruik het juiste gereedschap voor de klus. Optimaliseer de prestaties en veiligheid door het gereedschap te gebruiken voor de beoogde taak.
2. Wijzig dit gereedschap niet en gebruik het niet voor doeleinden waarvoor het niet is ontworpen.
3. Dit gereedschap is ontworpen voor een specifieke functie.

Niet doen:

- a. Wijzig of verander het gereedschap niet. Alle onderdelen en accessoires zijn ontworpen met ingebouwde veiligheidsvoorzieningen die in gevaar kunnen komen als ze worden

gewijzigd.

- b. Gebruik het gereedschap op een manier waarvoor het niet bedoeld is.
4. Voorkom onbedoelde starts. Zorg ervoor dat de aan/uitschakelaar in de UIT-stand staat wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u het op een stroombron aansluit.


ONDERDELEN IDENTIFICATIE

WAARSCHUWING! Gebruik het gereedschap niet als er een onderdeel ontbreekt. Vervang het ontbrekende onderdeel voordat u het apparaat gaat gebruiken. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een storing en persoonlijk letsel.

Haal de onderdelen en accessoires uit de verpakking en controleer ze op schade. Controleer of alle onderdelen op de onderdelenlijst aanwezig zijn.

A	Blad
B	Stroom-LED
C	Temperatuurknop
D	Trekker

E	Moerdop
F	Diepte schaal
G	Schaalschroef
H	Dieptebeugel



GEBRUIK

SNIJDIEPTE

Voor de grootste snijdiepte hoeft u de dieptebeugel niet te bevestigen. Om de snijdiepte te beperken, volgt u de onderstaande instructies.

LET OP! Laat het gereedschap volledig afkoelen voordat u de dieptebeugel (H) probeert te installeren, verwijderen of aanpassen.

1. Verwijder de moerdoppen (E) van de voorkant van de handgreep.
2. Plaats de dieptebeugel (H) over het blad (A) en de uitstekende bouten.
3. Bevestig de dieptebeugel (H) met de twee moerdoppen (E).
4. Draai de twee schaalschroeven (G) los.
5. Stel de diepteschaal in op de gewenste snijdiepte en draai de twee schaalschroeven (G) vast.

ALGEMENE WERKING

1. Sluit het netsnoer aan op het dichtstbijzijnde geaarde stopcontact (~230V).
2. Draai de temperatuurknop (C) naar de gewenste temperatuur.
3. Houd de trekker (D) ingedrukt om het mes (A) op te warmen. Het mes (A) bereikt binnen ongeveer één minuut de bedrijfstemperatuur en blijft op de geselecteerde temperatuur. Ook zal de power-LED (B) tijdens het gebruik oplichten.
4. Wanneer het zaagblad (A) de vooraf ingestelde temperatuur heeft bereikt, kunt u de scherpe rand van het zaagblad (A) gebruiken voor het snijden van lijnen of de zijkant van het zaagblad (A) voor het snijden van brede groeven.
5. Wanneer de trekker (D) wordt losgelaten, wordt de stroomtoevoer naar het mes (A) onderbroken en zal het mes (A) geleidelijk afkoelen.

LET OP! Het duurt enkele minuten voordat de restwarmte op het mes (A) is

verdwenen. Wees voorzichtig zolang het mes (A) nog heet is.

6. Om ongelukken te voorkomen, schakelt u het gereedschap na gebruik uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat het na gebruik volledig afkoelen op een niet-ontvlambare ondergrond, buiten bereik van kinderen. Maak het gereedschap schoon en berg het vervolgens binnenshuis op, buiten bereik van kinderen.

ONDERHOUD

Voordat u aanpassingen doorvoert of accessoires verwisselt, schakelt u het gereedschap uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u de punt afkoelen.

1. Zorg ervoor dat er geen vuil in de ventilatieopening komt. Verwijder regelmatig het opgehoopte stof en olie.
2. Mocht er tijdens normaal gebruik iets gebeuren, dan dient u onmiddellijk de stroomtoevoer te onderbreken en het gereedschap te laten controleren en repareren.
3. Maak het mes na elk gebruik schoon.
4. Controleer op beschadigde onderdelen. Voordat u een gereedschap gebruikt, moet u elk onderdeel dat beschadigd lijkt, zorgvuldig controleren om vast te stellen of het goed functioneert en de beoogde functies uitvoert. Controleer of bewegende onderdelen goed zijn uitgelijnd en vastzitten, of er kapotte onderdelen of bevestigingselementen zijn en controleer op andere omstandigheden die de juiste werking kunnen beïnvloeden. Beschadigde onderdelen dienen door een gekwalificeerde technicus te worden gerepareerd of vervangen.
5. Gebruik bij onderhoud uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Gebruik alleen accessoires die bedoeld zijn voor gebruik met dit gereedschap. Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
6. Houd het gereedschap schoon. Veeg het gereedschap af met een schone doek en blaas alle oppervlakken regelmatig schoon met perslucht. Als er

geen perslucht beschikbaar is, kunt u met een borstel het stof van alle plekken verwijderen. Gebruik geen agressieve chemicaliën of oplosmiddelen om het gereedschap schoon te maken. Deze chemicaliën kunnen de kunststof behuizing ernstig beschadigen.

LET OP! Zorg ervoor dat remvloeistoffen, benzine, op aardolie gebaseerde producten, kruipoliën en dergelijke nooit in contact komen met kunststof onderdelen. Ze bevatten chemicaliën die plastic kunnen beschadigen, verzwakken of vernietigen.

WAARSCHUWING! Om brand of giftige reacties te voorkomen, mag u geen benzine, nafta, aceton, lakverdunder of vergelijkbare, zeer vluchtige oplosmiddelen gebruiken om het gereedschap schoon te maken.

7. Controleer regelmatig of alle bevestigingsschroeven nog goed vastzitten. Mochten er schroeven losraken, draai deze dan onmiddellijk vast.
8. Als er reparaties nodig zijn, breng uw gereedschap dan naar een erkend servicecentrum.

WAARSCHUWING! Alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag het gereedschap repareren. Een gereedschap dat niet goed is gerepareerd, kan een gevaar opleveren voor de gebruiker en/of anderen.


OPSLAG

Wanneer u het gereedschap niet gebruikt, bewaart u het op een schone, droge plaats, buiten bereik van kinderen.

BESCHIKBAARHEID

Als uw gereedschap onherstelbaar beschadigd is, gooi het dan niet weg. Breng het naar de juiste recyclingfaciliteit.

ONDERDELEN DEFECT



ONDERDELENLIJST

Nee	Beschrijving	Aan tal
1	Diepte schaal	1
2	Schaalschroef (M4x8)	2
3	Dieptebeugel	1
4	Moerkap M4	2
5	Blad	1
6	Moer M4	2
7	Trekker	1
8	Schroef (ST3x14)	3
9	Huisvesting A	1
10	Schroef (ST3x12)	2

Ne e.	Beschrijving	Aan tal
11	Snoerklem	1
12	Stroomkabel	1
13	Huisvesting B	1
14	Snoer mouw	1
15	Bout (M4x15)	2
16	Interne schakelaar	1
17	printplaat	1
18	Temperatuurknop	1
19	Stroom-LED	1
20	Verwarmingselement	1



Denne bruksanvisningen er oversatt ved hjelp av maskinoversettelse. Det er gjort rimelige anstrengelser for å gi en nøyaktig oversettelse, men ingen automatisk oversettelse er perfekt, og det er heller ikke meningen at den skal erstatte menneskelige oversettere. Den offisielle bruksanvisningen er den engelske versjonen. Eventuelle uoverensstemmelser eller forskjeller i oversettelsen er ikke bindende og har ingen juridisk virkning med hensyn til overholdelse eller håndhevelse. Hvis det oppstår spørsmål knyttet til nøyaktigheten av informasjonen i brukerhåndboken, henvises det til den engelske versjonen av innholdet, som er den offisielle versjonen.

Tekniske data

Beskrivelse av parameter	Parameterverdi
Produktnavn	Polystyrenkutter
Modell	MSW-STC-130W
Nominell spenning [$V\sim$] / frekvens [Hz]	230/50
Nominell effekt [W]	130
Mål [bredde x dybde x høyde; mm].	360 x 110 x 70
Vekt [kg]	0.5

SIKKERHET

ADVARSEL! Les og forstå alle instruksjonene før du bruker dette verktøyet.

Operatøren må følge grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for personskade og/eller skade på utstyret.

Oppbevar denne håndboken for sikkerhetsadvarsler, forholdsregler, bruks- eller inspeksjons- og vedlikeholdsinstruksjoner.

FAREDEFINISJONER

Vennligst gjør deg kjent med faremerknadene i denne håndboken. Et varsel er et varsel om at det er en mulighet for skade på eiendom, personskade eller død dersom visse instruksjoner ikke følges.

FARE! Denne merknaden indikerer en umiddelbar og spesifikk fare som **vil** resultere i **alvorlig personskade eller**

NO

død hvis de riktige forholdsreglene ikke tas.

ADVARSEL! Denne merknaden indikerer en spesifikk fare eller utrygg praksis som **kan resultere i alvorlig personskade eller død** hvis de riktige forholdsreglene ikke tas.

OBS!!! Denne merknaden indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i mindre eller moderate skader hvis riktig praksis ikke følges.

MERKNAD! Denne merknaden indikerer at en spesifikk fare eller utrygg praksis vil føre til skade på utstyr eller eiendom, men ikke personskade.

ARBEIDSSOMRÅDE

1. Bruk kun på en ikke-brennbar overflate.
2. Det må ikke være gjenstander, for eksempel ledninger eller brennbare gjenstander i nærheten som kan utgjøre en fare under arbeidet.
3. Bruk den varme kniven kun i et godt ventilert område.
4. Arbeid i et trygt arbeidsmiljø. Hold arbeidsområdet ditt rent og godt opplyst. Bruk av jordfeilbryter (GFCI) reduserer risikoen for elektrisk støt.
5. Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive atmosfærer, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller røyk.
6. Hold personer som ikke har på seg passende sikkerhetsutstyr unna arbeidsområdet.

NOTE: Minimer distraksjoner i arbeidsmiljøet. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen over verktøyet.

7. Lås alltid verktøy og oppbevar det utilgjengelig for barn.

PERSONLIG SIKKERHET

ADVARSEL! Bruk personlig verneutstyr godkjent av Canadian Standards Association (CSA) eller American National Standards Institute (ANSI).

PERSONLIG VERNEUTSTYR

1. Bruk alltid støtvernbriller som gir front- og sidebeskyttelse for øynene.
2. Bruk hansker som gir beskyttelse basert på arbeidsmaterialene.
3. Sklisikkert fottøy anbefales for å opprettholde fotfeste og balanse i arbeidsmiljøet.
4. Bruk verneklær designet for arbeidsmiljøet og verktøyet.
5. Bruk en NIOSH-godkjent åndedrettsvern når du arbeider med materialer som produserer støv eller partikler.

PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK

Kontroller verktøyet, personlig bevegelse og arbeidsmiljøet for å unngå personskade eller skade på verktøyet.

1. Ikke bruk noe verktøy når du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner.
2. Unngå å bruke klær eller smykker som kan bli viklet inn i verktøyets bevegelige deler. Hold langt hår dekket eller bundet.
3. Ikke strekk deg for langt når du bruker verktøyet. Riktig fotfeste og balanse gir bedre kontroll i uventede situasjoner.
4. Støtt arbeidsstykket eller klem det fast til en stabil plattform. Å holde arbeidsstykket for hånd eller mot kroppen kan føre til personskade.

SPESIFIKKE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

1. Denne varme kniven kan skape varme opp til ca. 450 °C (840 °F). Hold alltid fingre, hender, kropp og klær unna oppvarmede komponenter i dette verktøyet.
2. Ikke la gjenstander (væske eller metall) falle inn i varmeblokkhullene på verktøyet. Dette kan føre til kortslutning og/eller elektrisk støt.
3. Ikke legg den varme kniven ned på en brennbar overflate. Bruk og legg kun dette verktøyet på en brannsikker arbeidsflate.

NO

4. Bruk verktøyet til den tiltenkte oppgaven.
5. I nødstilfeller, hold et brannslukningsapparat i nærheten mens du bruker verktøyet.
6. Bruk kun verktøyet i et tørt område fritt for brennbare materialer samt røyk og væsker.
7. Beskytt deg mot varmt metall. Bruk oljefrie klær, vernehansker og vernebriller i tilfelle uventede situasjoner.
8. Sving aldri verktøyet for å løsne oppsamlinger. Fjern overflødig avleiring fra bladet ved å tørke av bladet med en fuktig klut eller svamp, eller bruk en loddebørste som er laget for å rense overflødig oppsamling.
9. Bladet vil forbli varmt i noen minutter etter bruk. Sett alltid verktøyet på et stativ der varmen fra bladet ikke kan skade gjenstander i nærheten.
10. Fjern alle brennbare materialer fra arbeidsområdet før du begynner å bruke verktøyet.
11. Ikke inhaler røyk eller røyk mens du bruker den varme kniven. Arbeidsstykkematerialet kan ha kjemikalier eller metaller som kan være giftige ved innånding.
12. Etter å ha brukt den varme kniven, trekk ut strømledningen og la bladet kjøle seg ned før du oppbevarer loddebolten på et tørt sted utilgjengelig for barn.

OBS!!! La aldri den varme kniven være uten tilsyn.

13. Må ikke brukes til fremstilling eller reparasjon av drikkevannssystemer.

ELEKTRISK SIKKERHET

1. Koble fra strømforsyningen. Koble verktøyet fra strømforsyningen når det ikke er i bruk, før rengjøring, service eller bytte av deler eller tilbehør.
2. Beskytt deg mot elektrisk støt når du arbeider på elektrisk utstyr. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer,

NO

komfyrer og kjøleskap. Det er en økt sjanse for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.

3. Dobbeltisolerte verktøy er utstyrt med en polarisert plugg (det ene bladet er bredere enn det andre.) Denne pluggen passer i en polarisert stikkontakt kun én vei. Hvis støpselet ikke passer helt inn i stikkontakten, snu støpselet. Hvis den fortsatt ikke passer, kontakt en kvalifisert elektriker for å installere en polarisert stikkontakt. Ikke bytt støpselet på noen måte. Dobbel isolasjon eliminerer behovet for en tre-leder jordet strømledning og jordet strømforsyningssystem.
4. Jordet verktøy må kobles til en stikkontakt som er riktig installert og jordet i samsvar med alle forskrifter og forskrifter. Fjern aldri jordingsstiften eller modifier støpselet på noen måte. Ikke bruk noen adapterplugger. Sjekk med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil om stikkontakten er skikkelig jordet. Hvis verktøyet skulle fungere elektronisk eller bryte sammen, gir jording en lav motstandsbane for å frakte elektrisitet bort fra brukeren.
5. Ikke misbruk ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære verktøy eller trekk støpselet fra en stikkontakt. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Ikke bruk dette verktøyet hvis strømledningen er frynsete eller skadet. Skift ut skadede ledninger umiddelbart. Skadede ledninger øker risikoen for elektrisk støt. Ikke modifier støpselet på noen måte.
6. Når du bruker et elektroverktøy utendørs, bruk en utendørs skjøteledning. Disse ledningene er klassifisert for utendørs bruk og reduserer risikoen for elektrisk støt. Brukes sammen med en jordfeilkrets Bryter (GFCI). Hvis bruk av et elektroverktøy på et fuktig sted er uunngåelig, reduserer bruk av en GFCI risikoen for elektrisk støt. Det anbefales at GFCI skal ha en nominell reststrøm på 30 mA eller mindre.
7. Unngå å bruke en unødvendig lang skjøteledning. Velg en ledning som passer for situasjonen, da en ledning som er for lang og som går over gulvet kan være mer farlig enn nyttig. Bruk av en ledning som er for lang eller for tynn kan skade verktøyet. Rull ledningen helt ut for å forhindre at

den overopphetes.

8. Plasser den elektriske ledningen i en posisjon som hindrer den i å komme i kontakt med verktøyet og fra å bli fanget av arbeidsstykket. Ledningen skal alltid holde seg bak verktøyet.

ADVARSEL! Personer med pacemakere bør konsultere legen(e) før de bruker dette produktet. Bruk av elektrisk utstyr i nærheten av en pacemaker kan forårsake forstyrrelser eller svikt i pacemakeren.

LAV SPENNING

Lav spenning kan forårsake overoppheting på grunn av høyere strømstrøm som trekkes til verktøyet som vil forkorte motorens levetid.

En skjøteledning kan føre til strømfall til verktøyet hvis det er for langt eller strømstyrken ikke er riktig. Dette kan resultere i følgende:

1. Verktøyet vil ikke aktiveres når det slås på.
2. Verktøyet kan slå seg på, men klarer ikke å opprettholde strømmen når det påføres et arbeidsstykke.
3. Verktøyet kan overopphetes, muligens starte en brann.

Test verktøyet ved å koble det direkte til strømforsyningen. Hvis den slås på, bytt skjøteledning med riktig verdi og så kort som nødvendig. Arbeidsstykket må kanskje også flyttes nærmere strømforsyningen.

BRUK OG STELL AV VERKTØYET

ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet hvis på/av-bryteren ikke fungerer som den skal. Ethvert verktøy som ikke kan kontrolleres med PÅ/AV-bryteren er farlig og må repareres.

1. Bruk riktig verktøy for jobben. Maksimer ytelsen og sikkerheten ved å bruke verktøyet til den tiltenkte oppgaven.
2. Ikke modifier dette verktøyet eller bruk det til et formål det ikke er laget for.

NO

3. Dette verktøyet er designet for en spesifikk funksjon.

Ikke:

- a. Endre eller endre verktøyet, alle deler og tilbehør er designet med innebygde sikkerhetsfunksjoner som kan bli kompromittert hvis de endres.
 - b. Bruk verktøyet på en måte det ikke er laget for.
4. Unngå utilsiktede starter. Pass på at På/Av-bryteren er i AV-posisjon når den ikke er i bruk og før du kobler den til en strømkilde.

IDENTIFIKASJON AV DELER


ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet hvis noen del mangler. Skift den manglende delen før bruk. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til funksjonsfeil og personskaade.

Ta delene og tilbehøret ut av emballasjen og inspiser for skade. Sørg for at alle elementene i delelisten er inkludert.

A	Blad
B	Strøm LED
C	Temperaturknapp
D	Avtrekker

E	Mutter-hette
F	Dybdeskala
G	Skala skrue
H	Dybdebrakett

NO



BRUK

SKJÆREDYBDE

For størst skjæredybde, ikke fest dybdebraketten. Følg instruksjonene nedenfor for å begrense skjæredybden.

OBS!!! La verktøyet avkjøles helt før du prøver å installere, fjerne eller justere dybdebraketten (H).

1. Fjern mutterhettene (E) fra forsiden av håndtaket.
2. Plasser dybdebraketten (H) over bladet (A) og de utstikkende boltene.
3. Fest dybdebraketten (H) med de to mutterhettene (E).
4. Løsne de to skalaskruene (G).
5. Juster dybdeskalaen til ønsket skjæredybde og trekk til de to skalaskruene (G).

GENERELL DRIFT

1. Koble strømledningen til nærmeste jordede stikkontakt (~230V).
2. Vri temperaturknappen (C) til ønsket temperatur.

NO

3. Trykk og hold avtrekkeren (D) for å varme opp bladet (A). Bladet (A) vil nå driftstemperaturen i løpet av omtrent ett minutt og vil forbli på den valgte temperaturen. Strøm-LED (B) vil også lyse under drift.
4. Når bladet (A) har nådd den forhåndsinnstilte temperaturen, kan du bruke den skarpe kanten på bladet (A) til linjeskjæring eller bruke siden av bladet (A) for skjæring med brede spor.
5. Når avtrekkeren (D) slippes, brytes strømmen til bladet (A) og bladet (A) vil avkjøles gradvis.

OBS!!! Det vil ta flere minutter før restvarmen på bladet (A) forsvinner. Vær forsiktig mens bladet (A) fortsatt er varmt.

6. For å unngå ulykker, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen etter bruk. La den avkjøles helt på en ikke-brennbar overflate utenfor barns rekkevidde etter bruk. Rengjør og oppbevar deretter verktøyet innendørs utenfor barns rekkevidde.

VEDLIKEHOLD

Før du foretar justeringer eller bytter tilbehør, slå av verktøyet, koble det fra strømkilden og la spissen avkjøles.

1. Hold ventilasjonskanalen fri for skitt. Rengjør oppsamlet støv og oljesmuss med jevne mellomrom.
2. Under normal drift, hvis noe skjer, bør strømforsyningen slås av med en gang og verktøyet bør kontrolleres og repareres.
3. Rengjør bladet etter hver bruk.
4. Se etter skadede deler. Før du bruker noe verktøy, bør enhver del som ser ut til å være skadet kontrolleres nøye for å fastslå at den vil fungere som den skal og utføre de tiltenkte funksjonene. Sjekk for justering og binding av bevegelige deler, for ødelagte deler eller monteringsfester, eller for andre forhold som kan påvirke riktig drift. Enhver del som er skadet bør repareres eller erstattes av en kvalifisert tekniker.
5. Ved service, bruk kun identiske reservedeler. Bruk kun tilbehør

NO

beregnet for bruk med dette verktøyet. Skift ut skadede deler umiddelbart.

6. Hold verktøyet rent. Tørk av verktøyet med en ren klut og blås med jevne mellomrom ut alle områder med trykkluft. Hvis trykkluft ikke er tilgjengelig, bruk en børste for å fjerne støv fra alle områder. Ikke bruk sterke kjemikalier eller løsemidler for å rengjøre verktøyet. Disse kjemikaliene kan skade plasthuset alvorlig.

OBS!!! Ikke la bremsevæsker, bensin, petroleumsbaserte produkter, penetrerende oljer osv. komme i kontakt med plastdeler. De inneholder kjemikalier som kan skade, svekke eller ødelegge plast.

ADVARSEL! For å unngå brann eller giftig reaksjon, bruk ikke bensin, nafta, aceton, lakkfortynner eller lignende svært flyktige løsemidler for å rengjøre verktøyet.

7. Inspiser regelmessig alle monteringskruene for å sikre at de er tette. Skulle noen skruer løsne, trekk til umiddelbart.
8. Hvis reparasjoner er nødvendig, ta med verktøyet til et autorisert servicesenter.

ADVARSEL! Kun kvalifisert servicepersonell bør reparere verktøyet. Et feilaktig reparert verktøy kan utgjøre en fare for brukeren og/eller andre.


LAGRING

Når det ikke er i bruk, oppbevar verktøyet på et rent, tørt sted unna barns rekkevidde.

AVHENDING

Hvis verktøyet ditt har blitt skadet og ikke kan repareres, ikke kast det ut. Ta den med til riktig gjenvinningsanlegg.

DELER



NO**DELELISTE**

Nr.	Beskrivelse	Ant all.
1	Dybdeskala	1
2	Skalaskrue (M4x8)	2
3	Dybdebrakett	1
4	Mutterlokk M4	2
5	Blad	1
6	Mutter M4	2
7	Avtrekker	1
8	Skrue (ST3x14)	3
9	Bolig A	1
10	Skrue (ST3x12)	2

Nr.	Beskrivelse	Ant all.
11	Snorklemme	1
12	Strømledning	1
13	Bolig B	1
14	Ledningshylse	1
15	Bolt (M4x15)	2
16	Intern bryter	1
17	PCB	1
18	Temperaturknapp	1
19	Strøm LED	1
20	Varmeelement	1



För din bekvämlighet har denna bruksanvisning översatts med hjälp av maskinöversättning. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Den officiella bruksanvisningen är den engelska versionen. Eventuella avvikelser eller skillnader som kan ha uppstått i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig verkan för efterlevnads- eller verkställighetsändamål. Om det uppstår frågor om huruvida informationen i användarhandboken är korrekt, hänvisar vi till den engelska versionen av innehållet, som är den officiella versionen.

Tekniska data

Parameterbeskrivning	Parametervärde
Produktnamn	Frigolitskärare
Modell	MSW-STC-130W
Nominell spänning [V~] / frekvens [Hz]	230/50
Nominell effekt [W]	130
Mått [bredd x djup x höjd; mm]	360 x 110 x 70
Vikt [kg]	0,5

SÄKERHET

WARNING! Läs och förstå alla instruktioner innan du använder det här verktyget. Operatören måste följa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för personskador och/eller skador på utrustningen.

Spara denna handbok för säkerhetsvarningar, försiktighetsåtgärder, drift- eller inspektions- och underhållsinstruktioner.

FARADefinitioner

Vänligen bekanta dig med faromeddelandena som finns i denna manual. Ett meddelande är en varning om att det finns risk för skada på egendom, personskada eller dödsfall om vissa instruktioner inte följs.

FARA! Detta meddelande indikerar en omedelbar och specifik

SE

fara som **kommer** leda till **allvarliga personskador eller dödsfall** om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

WARNING! Detta meddelande indikerar en specifik fara eller osäker praxis som **kan** leda till **allvarliga personskador eller dödsfall** om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

OBS! Det här meddelandet indikerar en potentiellt farlig situation som kan resultera i mindre eller måttliga skador om korrekt praxis inte vidtas.

VARSEL! Detta meddelande indikerar att en specifik fara eller osäker praxis kommer att resultera i utrustning eller egendomsskada, men inte personskada.

ARBETSOMRÅDE

1. Använd endast på en icke brännbar yta.
2. Det får inte finnas föremål, såsom elledningar eller brandfarliga föremål i närheten som kan utgöra en fara under arbetet.
3. Använd den varma kniven endast i ett välventilerat utrymme.
4. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst. Användning av en jordfelsbrytare (GFCI) minskar risken för elektriska stötar.
5. Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, som i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
6. Håll någon som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetsområdet.

NOTERA: Minimera distraktioner i arbetsmiljön. Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen över verktyget.

7. Lås alltid verktyg och förvara dem utom räckhåll för barn.

PERSONLIG SÄKERHET

WARNING! Bär personlig skyddsutrustning godkänd av Canadian Standards

Association (CSA) eller American National Standards Institute (ANSI).

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

1. Bär alltid skyddsglasögon som ger skydd på framsidan och sidan av ögonen.
2. Använd handskar som ger skydd baserat på arbetsmaterialen.
3. Halkfria skor rekommenderas för att bibehålla fotfäste och balans i arbetsmiljön.
4. Bär skyddskläder utformade för arbetsmiljön och verktyget.
5. Bär ett NIOSH-godkänt andningsskydd när du arbetar med material som producerar damm eller partiklar.

PERSONLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontrollera verktyget, den personliga rörelsen och arbetsmiljön för att undvika personskador eller skador på verktyget.

1. Använd inte något verktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
2. Undvik att bära kläder eller smycken som kan trassla in sig i verktygets rörliga delar. Håll långt hår täckt eller bundet.
3. Räck inte för långt när du använder verktyget. Rätt fotfäste och balans ger bättre kontroll i oväntade situationer.
4. Stöd arbetsstycket eller kläm fast det på en stabil plattform. Att hålla arbetsstycket för hand eller mot kroppen kan leda till personskada.

SÄRSKILDA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Denna heta kniv kan skapa värme upp till cirka 450 °C (840 °F). Håll alltid fingrar, händer, kropp och kläder borta från uppvärmda komponenter i detta verktyg.
2. Låt inga föremål (vätska eller metall) falla in i verktygets värmeblockhål. Om du gör det kan det orsaka kortslutning och/eller elektrisk stöt.
3. Lägg inte ner den heta kniven på en brandfarlig yta. Använd och lägg

SE

endast detta verktyg på en brandsäker arbetsyta.

4. Använd verktyget för dess avsedda uppgift.
5. I nödfall, ha en brandsläckare i närheten när du använder verktyget.
6. Använd endast verktyget i ett torrt utrymme fritt från brandfarliga material samt ångor och vätskor.
7. Skydda dig från het metall. Bär oljefria kläder, skyddshandskar och skyddsglasögon i händelse av oväntade situationer.
8. Sväng aldrig verktyget för att lossa eventuella ansamlingar. Ta bort överflödig ansamling från bladet genom att torka av bladet med en fuktig trasa eller svamp eller använd en lödborste avsedd för att rengöra överflödig ansamling.
9. Bladet förblir varmt i några minuter efter användning. Låt alltid verktyget vila på ett stativ där värme från bladet inte kan skada föremål i närheten.
10. Ta bort allt brandfarligt material från arbetsområdet innan du börjar använda verktyget.
11. Andas inte in ångor eller rök när du använder den heta kniven. Arbetsstyckets material kan innehålla kemikalier eller metaller som kan vara giftiga vid inandning.
12. Efter att ha använt den heta kniven, koppla ur nätsladden och låt bladet svalna innan du förvarar lödkolven på en torr plats utom räckhåll för barn.

OBS! Lämna aldrig den heta kniven utan uppsikt.

13. Använd inte vid tillverkning eller reparation av dricksvattensystem.

ELEKTRISK SÄKERHET

1. Koppla bort strömförsörjningen. Koppla bort verktyget från strömförsörjningen när det inte används, innan du rengör, servar eller byter delar.
eller tillbehör.

2. Skydda dig mot elektriska stötar när du arbetar på elektrisk utrustning. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
3. Dubbelisolerade verktyg är utrustade med en polariserad stickpropp (det ena bladet är bredare än det andra.) Denna kontakt passar i ett polariserat uttag endast på ett sätt. Om kontakten inte passar helt i uttaget, vänd på kontakten. Om det fortfarande inte passar, kontakta en kvalificerad elektriker för att installera ett polariserat uttag. Byt inte kontakten på något sätt. Dubbel isolering eliminerar behovet av en tretrådig jordad nätsladd och ett jordat strömförsörjningssystem.
4. Jordade verktyg måste anslutas till ett uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med alla koder och förordningar. Ta aldrig bort jordstiftet eller modifiera kontakten på något sätt. Använd inga adapterkontakter. Kontrollera med en behörig elektriker om du är osäker på om uttaget är ordentligt jordat. Om verktyget skulle fungera elektroniskt eller gå sönder, ger jordning en väg med lågt motstånd för att transportera elektricitet bort från användaren.
5. Missbruk inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära verktyg eller dra ut kontakten ur ett uttag. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Använd inte detta verktyg om nätsladden är sliten eller skadad. Byt ut skadade sladdar omedelbart. Skadade sladdar ökar risken för elektriska stötar. Modifiera aldrig stickproppen på något sätt.
6. När du använder ett elverktyg utomhus, använd en förlängningssladd utomhus. Dessa sladdar är klassade för utomhusbruk och minskar risken för elektriska stötar. Använd i kombination med en jordfelsbrytare (GFCI). Om det är oundvikligt att använda ett elverktyg på en fuktig plats, minskar användningen av en GFCI risken för elektriska stötar. Det rekommenderas att GFCI ska ha en märkström på 30 mA eller mindre.
7. Undvik att använda en onödigt lång förlängningssladd. Välj en sladd som är lämplig för situationen, eftersom en sladd som är för lång och löper över

golvet kan vara farligare än hjälpsam. Användning av en sladd som är för lång eller för tunn kan skada verktyget. Rulla ut sladden helt för att förhindra att den överhettas.

8. Placera den elektriska sladden i ett läge som förhindrar att den kommer i kontakt med verktyget och från att fastna i arbetsstycket. Sladden ska alltid stanna bakom verktyget.

WARNING! Personer med pacemaker bör rådfråga sin(a) läkare innan de använder denna produkt. Användning av elektrisk utrustning i närheten av en pacemaker kan orsaka störningar eller fel på pacemakern.

LÅG SPÄNNING

Låg spänning kan orsaka överhettning på grund av högre effektström som dras till verktyget vilket kommer att förkorta motorns livslängd.

En förlängningssladd kan orsaka strömavbrott till verktyget om det är för långt eller om strömstyrkan inte är korrekt. Detta kan resultera i följande:

1. Verktyget kommer inte att aktiveras när det slås på.
2. Verktyget kan slås på men upprätthåller inte ström när det appliceras på ett arbetsstycke.
3. Verktyget kan överhettas och eventuellt starta en brand.

Testa verktyget genom att ansluta det direkt till strömförsörjningen. Om den slås på, byt ut förlängningssladden med rätt klassificering och så kort som behövs. Arbetsstycket kan också behöva flyttas närmare strömförsörjningen.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV VERKTYGET

WARNING! Använd inte verktyget om strömbrytaren inte fungerar korrekt. Alla verktyg som inte kan styras med ON/OFF-knappen är farliga och måste repareras.

1. Använd rätt verktyg för jobbet. Maximera prestanda och säkerhet genom att använda verktyget för dess avsedda uppgift.
2. Modifiera inte detta verktyg eller använd det för ett ändamål

som det inte är avsett för.

3. Detta verktyg är designat för en specifik funktion.

Gör inte:

- a. Ändra eller ändra verktyget, alla delar och tillbehör är designade med inbyggda säkerhetsfunktioner som kan äventyras om de ändras.
 - b. Använd verktyget på ett sätt som det inte är designat för.
4. Undvik oavsiktliga starter. Se till att på/av-knappen är i läget OFF när den inte används och innan du ansluter den till någon strömkälla.


IDENTIFIERING AV DELAR

WARNING! Använd inte verktyget om någon del saknas. Byt ut den saknade delen före användning. Underlåtenhet att göra det kan leda till funktionsfel och personskada.

Ta ut delarna och tillbehören ur förpackningen och inspektera för skador. Se till att alla artiklar i reservdelslistan finns med.

A	Blad
B	Ström LED
C	Temperaturknapp
D	Utlösare

E	Mutterlock
F	Djupskala
G	Skala Skruv
H	Djupfäste



ANVÄNDNING

SKÄRDJUP

För största skärdjup, fäst inte djupfästet. Följ anvisningarna nedan för att begränsa skärdjupet.

OBS! Låt verktyget svalna helt innan du försöker installera, ta bort eller justera djupfästet (H).

1. Ta bort mutterlocken (E) från handtagets framsida.
2. Placera djupfästet (H) över bladet (A) och de utskjutande bultarna.
3. Fäst djupfästet (H) med de två mutterkåporna (E).
4. Lossa de två skalskruvarna (G).
5. Justera djupskalan till önskat skärdjup och dra åt de två skalskruvarna (G).

ALLMÄN DRIFT

1. Anslut nätsladden till närmaste jordade eluttag (~230V).
2. Vrid temperaturvredet (C) till önskad temperatur.
3. Tryck och håll in avtryckaren (D) för att värma upp bladet (A). Bladet (A)

kommer att nå driftstemperaturen på cirka en minut och förblir vid den valda temperaturen. Strömlampan (B) kommer också att lysa under drift.

4. När bladet (A) har nått den förinställda temperaturen, kan du använda den vassa kanten på bladet (A) för linjeskärning eller använda sidan av bladet (A) för breda spår.
5. När avtryckaren (D) släpps bryts strömmen till bladet (A) och bladet (A) kommer att svalna gradvis.

OBS! Resterande värme på bladet (A) kommer att ta flera minuter att försvinna. Var försiktig när bladet (A) fortfarande är varmt.

6. För att förhindra olyckor, stäng av verktyget och koppla bort strömförsörjningen efter användning. Låt svalna helt på en icke brännbar yta utom räckhåll för barn efter användning. Rengör och förvara sedan verktyget inomhus utom räckhåll för barn.

UNDERHÅLL

Innan du gör några justeringar eller byter tillbehör, stäng av verktyget, koppla bort det från strömkällan och låt spetsen svalna.

1. Håll ventilationskanalen fri från smuts. Rengör regelbundet dammet och oljesmutsen som samlats.
2. Under normal drift, om något händer, bör strömförsörjningen genast brytas och verktyget bör kontrolleras och repareras.
3. Rengör bladet efter varje användning.
4. Kontrollera om det finns skadade delar. Innan du använder något verktyg, bör alla delar som verkar vara skadade kontrolleras noggrant för att fastställa att de skulle fungera korrekt och utföra sina avsedda funktioner. Kontrollera om rörliga delar är inriktade och fastnade, om det finns trasiga delar eller monteringsfixturer eller andra tillstånd som kan påverka korrekt funktion. Alla delar som är skadade bör repareras eller bytas ut av en kvalificerad tekniker.
5. Använd endast identiska reservdelar vid service. Använd endast

tillbehör som är avsedda att användas med detta verktyg. Byt ut skadade delar omedelbart.

6. Håll verktyget rent. Torka av verktyget med en ren trasa och blås regelbundet ut alla områden med tryckluft. Om tryckluft inte är tillgänglig, använd en borste för att ta bort damm från alla områden. Använd inte starka kemikalier eller lösningsmedel för att rengöra verktyget. Dessa kemikalier kan allvarligt skada plasthöljet.

OBS! Låt aldrig bromsvätskor, bensin, petroleumbaserade produkter, penetrerande oljor etc. komma i kontakt med plastdelar. De innehåller kemikalier som kan skada, försvaga eller förstöra plast.

VARNING! För att undvika brand eller giftig reaktion, använd inte bensin, nafta, aceton, lackförtunning eller liknande mycket flyktiga lösningsmedel för att rengöra verktyget.

7. Inspektera regelbundet alla monteringskruvar för att säkerställa att de är åtdragna. Skulle några skruvar lossna, dra åt omedelbart.
8. Om reparation krävs, ta med ditt verktyg till ett auktoriserat servicecenter.

VARNING! Endast kvalificerad servicepersonal bör reparera verktyget. Ett felaktigt reparerat verktyg kan utgöra en fara för användaren och/eller andra.


LAGRING

När verktyget inte används ska det förvaras på en ren, torr plats utom räckhåll för barn.

FÖRFOGANDE

Om ditt verktyg har blivit skadat och inte kan repareras, kasta inte ut det. Ta med den till lämplig återvinningsanläggning.

UPPLYSNING AV DELAR



DELLISTA

Nr.	Beskrivning	Ant al.
1	Djupskala	1
2	Skalskruv (M4x8)	2
3	Djupfäste	1
4	Mutterlock M4	2
5	Blad	1
6	Mutter M4	2
7	Utlösare	1
8	Skruv (ST3x14)	3
9	Bostad A	1
10	Skruv (ST3x12)	2

Nr.	Beskrivning	Ant al.
11	Sladdklämma	1
12	Nätsladd	1
13	Bostad B	1
14	Sladdhylsa	1
15	Bult (M4x15)	2
16	Intern switch	1
17	PCB	1
18	Temperaturknapp	1
19	Ström LED	1
20	Värmeelement	1



Este Manual do Utilizador foi traduzido para sua conveniência através de tradução automática. Foram feitos esforços razoáveis para fornecer uma tradução exata; no entanto, nenhuma tradução automática é perfeita nem se destina a substituir os tradutores humanos. O Manual do Utilizador oficial é a versão em inglês. Quaisquer discrepâncias ou diferenças criadas na tradução não são vinculativas e não têm qualquer efeito jurídico para efeitos de cumprimento ou execução. Se surgirem questões relacionadas com a exatidão das informações contidas no Manual do Utilizador, consulte a versão inglesa desses conteúdos, que é a versão oficial.

Dados técnicos

Descrição do parâmetro	Valor do parâmetro
Nome do produto	Cortador de esferovite
Modelo	RSU-STC-130W
Tensão nominal [V~] / frequência [Hz]	230/50
Potência nominal [W]	130
Dimensões [largura x profundidade x altura; mm]	360 x 110 x 70
Peso [kg]	0,5

SEGURANÇA

CUIDADO! Leia e entenda todas as instruções antes de usar esta ferramenta. O operador deve seguir precauções básicas para reduzir o risco de ferimentos pessoais e/ou danos ao equipamento.

Guarde este manual para avisos de segurança, precauções, instruções de operação ou inspeção e manutenção.

DEFINIÇÕES DE PERIGO

Familiarize-se com os avisos de perigo encontrados neste manual. Um aviso é um alerta de que há possibilidade de danos materiais, ferimentos ou morte se certas instruções não forem seguidas.

PERIGO! Este aviso indica um perigo imediato e específico que

irá resultar em **ferimentos pessoais graves ou morte** se as devidas precauções não forem tomadas.

CUIDADO! Este aviso indica um perigo específico ou prática insegura que **pode** resultar em **ferimentos pessoais graves ou morte** se as devidas precauções não forem tomadas.

ATENÇÃO! Este aviso indica uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em ferimentos leves ou moderados se as práticas adequadas não forem tomadas.

PERCEBER! Este aviso indica que um risco específico ou prática insegura resultará em danos ao equipamento ou à propriedade, mas não em ferimentos pessoais.

ÁREA DE TRABALHO

1. Use somente em superfícies não inflamáveis.
2. Não deve haver objetos, como linhas de serviços públicos ou objetos inflamáveis por perto que possam representar um risco durante o trabalho.
3. Use a faca quente somente em áreas bem ventiladas.
4. Opere em um ambiente de trabalho seguro. Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada. O uso de um disjuntor de falha de aterramento (GFCI) reduz o risco de choque elétrico.
5. Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas produzem faíscas que podem inflamar poeira ou vapores.
6. Mantenha qualquer pessoa que não esteja usando o equipamento de segurança adequado longe da área de trabalho.

OBSERVAÇÃO: Minimize as distrações no ambiente de trabalho. Distrações podem fazer com que você perca o controle da ferramenta.

7. Sempre tranque as ferramentas e mantenha-as fora do alcance das crianças.

SEGURANÇA PESSOAL

CUIDADO! Use equipamento de proteção individual aprovado pela Canadian Standards Association (CSA) ou pelo American National Standards Institute (ANSI).

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

1. Use sempre óculos de segurança contra impactos que ofereçam proteção frontal e lateral para os olhos.
2. Use luvas que forneçam proteção com base nos materiais de trabalho.
3. Calçados antiderrapantes são recomendados para manter a estabilidade e o equilíbrio no ambiente de trabalho.
4. Use roupas de proteção projetadas para o ambiente de trabalho e a ferramenta.
5. Use um respirador aprovado pelo NIOSH ao trabalhar em materiais que produzem poeira ou partículas.

PRECAUÇÕES PESSOAIS

Controle a ferramenta, os movimentos pessoais e o ambiente de trabalho para evitar ferimentos pessoais ou danos à ferramenta.

1. Não opere nenhuma ferramenta quando estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos.
2. Evite usar roupas ou joias que possam ficar presas nas partes móveis da ferramenta. Mantenha os cabelos longos cobertos ou presos.
3. Não se estique demais ao operar a ferramenta. Posição correta dos pés e equilíbrio permitem melhor controle em situações inesperadas.
4. Apoie a peça de trabalho ou prenda-a em uma plataforma estável. Segurar a peça de trabalho com as mãos ou contra o corpo pode causar ferimentos pessoais.

PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA

1. Esta faca quente pode criar calor de até aproximadamente 450 °C (840 °E). Mantenha sempre os dedos, as mãos, o corpo e as roupas longe dos

componentes aquecidos desta ferramenta.

2. Não permita que objetos (líquidos ou metálicos) caiam nos furos do bloco de aquecimento da ferramenta. Isso pode causar um curto-circuito e/ou choque elétrico.
3. Não coloque a faca quente sobre uma superfície inflamável. Use e coloque esta ferramenta somente sobre uma superfície de trabalho à prova de fogo.
4. Use a ferramenta para a tarefa pretendida.
5. Em caso de emergência, mantenha um extintor de incêndio por perto enquanto estiver usando a ferramenta.
6. Utilize a ferramenta somente em local seco e livre de materiais inflamáveis, bem como de vapores e líquidos.
7. Proteja-se do metal quente. Use roupas livres de óleo, luvas de proteção e óculos de proteção em caso de situações inesperadas.
8. Nunca balance a ferramenta para soltar qualquer acúmulo. Remova o excesso de acúmulo da lâmina limpando-a com um pano úmido ou esponja ou use uma escova de solda projetada para limpar o excesso de acúmulo.
9. A lâmina permanecerá quente por alguns minutos após o uso. Sempre apoie a ferramenta em um suporte onde o calor da lâmina não possa danificar itens próximos.
10. Remova todos os materiais inflamáveis da área de trabalho antes de começar a usar a ferramenta.
11. Não inale vapores ou fumaça enquanto estiver usando a faca quente. O material da peça de trabalho pode conter produtos químicos ou metais que podem ser venenosos se inalados.
12. Após usar a faca quente, desconecte o cabo de alimentação e deixe a lâmina esfriar antes de guardar o ferro de solda em um local seco, fora do alcance de crianças.

ATENÇÃO! Nunca deixe a faca quente sem supervisão.

13. Não utilize na fabricação ou reparo de sistemas de serviço de água potável.

SEGURANÇA ELÉTRICA

1. Desconecte a fonte de alimentação. Desconecte a ferramenta da fonte de alimentação quando não estiver em uso, antes de limpar, fazer manutenção ou trocar qualquer peça.
ou acessórios.
2. Proteja-se contra choques elétricos ao trabalhar em equipamentos elétricos. Evite o contato do corpo com superfícies aterradas, como canos, radiadores, fogões e geladeiras. Há uma chance maior de choque elétrico se seu corpo estiver aterrado.
3. Ferramentas com isolamento duplo são equipadas com um plugue polarizado (uma lâmina é mais larga que a outra). Esse plugue se encaixa em uma tomada polarizada somente de uma maneira. Se o plugue não encaixar completamente na tomada, inverta o plugue. Se ainda assim não encaixar, entre em contato com um eletricitista qualificado para instalar uma tomada polarizada. Não troque o plugue de forma alguma. O isolamento duplo elimina a necessidade de um cabo de alimentação aterrado de três fios e de um sistema de alimentação aterrado.
4. Ferramentas aterradas devem ser conectadas a uma tomada devidamente instalada e aterrada de acordo com todos os códigos e regulamentações. Nunca remova o pino de aterramento nem modifique o plugue de nenhuma forma. Não utilize nenhum adaptador de tomada. Consulte um eletricitista qualificado se tiver dúvidas se a tomada está devidamente aterrada. Caso a ferramenta apresente mau funcionamento eletrônico ou quebre, o aterramento fornece um caminho de baixa resistência para transportar eletricidade para longe do usuário.
5. Não abuse do cabo. Nunca use o cabo para carregar ferramentas ou desligar o plugue da tomada. Mantenha o cabo longe de calor, óleo, bordas afiadas ou peças móveis. Não opere esta ferramenta se o cabo de

alimentação estiver desfiado ou danificado. Substitua os cabos danificados imediatamente. Cabos danificados aumentam o risco de choque elétrico. Não alterar a ficha de nenhum modo.

6. Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão externo. Esses cabos são classificados para uso externo e reduzem o risco de choque elétrico. Use em conjunto com um disjuntor de falha de aterramento (GFCI). Se for inevitável operar uma ferramenta elétrica em um local úmido, o uso de um GFCI reduz o risco de choque elétrico. É recomendado que o GFCI tenha uma corrente residual nominal de 30 mA ou menos.
7. Evite usar um cabo de extensão desnecessariamente longo. Escolha um cabo apropriado para a situação, pois um cabo muito longo e estendido no chão pode ser mais perigoso do que útil. Usar um cabo muito longo ou muito fino pode danificar a ferramenta. Desenrole o cabo completamente para evitar que ele superaqueça.
8. Coloque o cabo elétrico em uma posição que impeça que ele entre em contato com a ferramenta e fique preso na peça de trabalho. O cabo deve ficar sempre atrás da ferramenta.

CUIDADO! Pessoas com marcapassos devem consultar seus médicos antes de usar este produto. A operação de equipamentos elétricos próximos a um marcapasso cardíaco pode causar interferência ou falha do marcapasso.

BAIXA TENSÃO

Baixa voltagem pode causar superaquecimento devido à maior corrente elétrica que é absorvida pela ferramenta, o que encurtará a vida útil do motor.

Um cabo de extensão pode causar queda de energia na ferramenta se for muito longo ou se a amperagem nominal não estiver correta. Isso pode resultar no seguinte:

1. A ferramenta não será ativada quando ligada.
2. A ferramenta pode ligar, mas não consegue manter a potência quando aplicada a uma peça de trabalho.

3. A ferramenta pode superaquecer, possivelmente causando um incêndio.

Teste a ferramenta conectando-a diretamente à fonte de alimentação. Se ligar, troque o cabo de extensão por um com a classificação correta e tão curto quanto necessário. Também pode ser necessário reposicionar a peça de trabalho mais perto da fonte de alimentação.

USO E CUIDADOS COM A FERRAMENTA

CUIDADO! Não utilize a ferramenta se o interruptor Liga/Desliga não estiver funcionando corretamente. Qualquer ferramenta que não possa ser controlada pelo interruptor ON/OFF é perigosa e deve ser reparada.

1. Use a ferramenta correta para o trabalho. Maximize o desempenho e a segurança usando a ferramenta para a tarefa pretendida.
2. Não modifique esta ferramenta nem a utilize para uma finalidade para a qual ela não foi projetada.
3. Esta ferramenta foi projetada para uma função específica.

Não:

- a. Modifique ou altere a ferramenta; todas as peças e acessórios são projetados com recursos de segurança integrados que podem ser comprometidos se alterados.
 - b. Use a ferramenta de uma forma para a qual ela não foi projetada.
4. Evite partidas não intencionais. Certifique-se de que o interruptor Liga/Desliga esteja na posição DESLIGADO quando não estiver em uso e antes de conectá-lo a qualquer fonte de energia.


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CUIDADO! Não opere a ferramenta se alguma peça estiver faltando. Substitua a peça faltante antes de operar. Não fazer isso pode resultar em mau funcionamento e ferimentos pessoais.

Retire as peças e acessórios da embalagem e inspecione-os quanto a danos. Certifique-se de que todos os itens na lista de peças estejam incluídos.

A	Lâmina
B	LED de energia
C	Botão de temperatura
D	Acionar

E	Tampa de porca
F	Escala de profundidade
G	Parafuso de Escala
H	Suporte de profundidade



UTILIZAÇÃO

PROFUNDIDADE DE CORTE

Para maior profundidade de corte, não fixe o suporte de profundidade.

Para limitar a profundidade do corte, siga as instruções abaixo.

ATENÇÃO! Deixe a ferramenta esfriar completamente antes de tentar instalar, remover ou ajustar o suporte de profundidade (H).

1. Remova as tampas das porcas (E) da parte frontal da alça.
2. Coloque o suporte de profundidade (H) sobre a lâmina (A) e os parafusos salientes.
3. Fixe o suporte de profundidade (H) com as duas tampas de porca (E).

4. Solte os dois parafusos da escala (G).
5. Ajuste a escala de profundidade para a profundidade de corte desejada e aperte os dois parafusos da escala (G).

OPERAÇÃO GERAL

1. Conecte o cabo de alimentação na tomada elétrica aterrada mais próxima (~230 V).
2. Gire o botão de temperatura (C) até a temperatura desejada.
3. Pressione e segure o gatilho (D) para aquecer a lâmina (A). A lâmina (A) atingirá a temperatura de operação em cerca de um minuto e permanecerá na temperatura selecionada. Além disso, o LED de energia (B) acenderá durante a operação.
4. Quando a lâmina (A) atingir a temperatura predefinida, você pode usar a borda afiada da lâmina (A) para cortar linhas ou usar a lateral da lâmina (A) para cortar ranhuras largas.
5. Quando o gatilho (D) é liberado, a energia da lâmina (A) é cortada e a lâmina (A) esfria gradualmente.

ATENÇÃO! O calor residual na lâmina (A) levará vários minutos para se dissipar. Tenha cuidado enquanto a lâmina (A) ainda estiver quente.

6. Para evitar acidentes, desligue a ferramenta e desconecte-a da tomada após o uso. Deixe esfriar completamente em uma superfície não inflamável, fora do alcance das crianças, após o uso. Limpe e guarde a ferramenta em local fechado, fora do alcance das crianças.

MANUTENÇÃO

Antes de fazer qualquer ajuste ou trocar acessórios, desligue a ferramenta, desconecte-a da fonte de alimentação e deixe a ponta esfriar.

1. Mantenha a passagem de ventilação livre de sujeira. Limpe periodicamente a poeira acumulada e a sujeira oleosa.
2. Durante a operação normal, se algo acontecer, o fornecimento de

energia deve ser cortado imediatamente e a ferramenta deve ser verificada e reparada.

3. Limpe a lâmina após cada uso.
4. Verifique se há peças danificadas. Antes de usar qualquer ferramenta, qualquer peça que pareça danificada deve ser cuidadosamente verificada para determinar se ela funcionará corretamente e desempenhará as funções pretendidas. Verifique o alinhamento e a fixação das peças móveis, se há peças quebradas ou dispositivos de montagem ou se há qualquer outra condição que possa afetar a operação adequada. Qualquer peça danificada deve ser reparada ou substituída por um técnico qualificado.
5. Ao fazer a manutenção, use somente peças de reposição idênticas. Utilize somente acessórios projetados para uso com esta ferramenta. Substitua as peças danificadas imediatamente.
6. Mantenha a ferramenta limpa. Limpe a ferramenta com um pano limpo e sobre periodicamente todas as áreas com ar comprimido. Se não houver ar comprimido disponível, use uma escova para remover a poeira de todas as áreas. Não use produtos químicos agressivos ou solventes para limpar a ferramenta. Esses produtos químicos podem danificar seriamente o invólucro de plástico.

ATENÇÃO! Nunca permita que fluidos de freio, gasolina, produtos à base de petróleo, óleos penetrantes, etc. entrem em contato com peças plásticas. Eles contêm produtos químicos que podem danificar, enfraquecer ou destruir o plástico.

CUIDADO! Para evitar incêndio ou reação tóxica, não use gasolina, nafta, acetona, diluente de laca ou solventes altamente voláteis semelhantes para limpar a ferramenta.

7. Inspeção regularmente todos os parafusos de montagem para garantir o aperto. Caso algum parafuso se solte, aperte-o imediatamente.
8. Se forem necessários reparos, leve sua ferramenta a um centro de serviço

autorizado.

CUIDADO! Somente pessoal de manutenção qualificado deve consertar a ferramenta. Uma ferramenta reparada incorretamente pode representar um risco ao usuário e/ou a outras pessoas.


ARMAZENAR

Quando não estiver em uso, guarde a ferramenta em local limpo e seco, longe do alcance de crianças.

DISPOSIÇÃO

Se sua ferramenta estiver danificada além do possível para reparo, não a jogue fora. Leve-o para o centro de reciclagem apropriado.

QUEBRA DE PEÇAS



LISTA DE PEÇAS

Não .	Descrição	Qtd.
1	Escala de profundidade	1
2	Parafuso de escala (M4x8)	2
3	Suporte de profundidade	1
4	Porca-tampa M4	2
5	Lâmina	1
6	Porca M4	2
7	Acionar	1
8	Parafuso (ST3x14)	3
9	Habitação A	1
10	Parafuso (ST3x12)	2

Nã o.	Descrição	Qtd.
11	Grampo de cabo	1
12	Cabo de alimentação	1
13	Habitação B	1
14	Manga de cordão	1
15	Parafuso (M4x15)	2
16	Interruptor interno	1
17	PCB	1
18	Botão de temperatura	1
19	LED de energia	1
20	Elemento de aquecimento	1



Táto používateľská príručka bola preložená pomocou strojového prekladu. Vynaložili sme primeranú snahu o poskytnutie presného prekladu, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý a nemá nahradiť ľudských prekladateľov. Oficiálna používateľská príručka je v anglickom jazyku. Akékoľvek nezrovnalosti alebo rozdiely, ku ktorým došlo v procese prekladu, nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely dodržiavania alebo presadzovania predpisov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v používateľskej príručke, pozrite si jej anglickú verziu, ktorá predstavuje oficiálnu verziu.

Technické údaje

Popis parametra	Hodnota parametra
Názov produktu	Rezačka na polystyrén
Model	MSW-STC-130W
Menovité napätie [V~]/frekvencia [Hz]	230/50
Menovitý výkon [W]	130
Rozmery [šírka x hĺbka x výška; mm]	360 x 110 x 70
Hmotnosť [kg]	0,5

BEZPEČNOSŤ

VÝSTRAHA! Pred použitím tohto nástroja si prečítajte a pochopte všetky pokyny. Obsluha musí dodržiavať základné preventívne opatrenia, aby sa znížilo riziko zranenia osôb a/alebo poškodenia zariadenia.

Tento návod si uschovajte pre bezpečnostné upozornenia, preventívne opatrenia, pokyny na obsluhu alebo kontrolu a údržbu.

DEFINÍCIE NEBEZPEČENSTVA

Oboznámte sa, prosím, s upozoreniami na nebezpečenstvo, ktoré sa nachádzajú v tomto návode. Upozornenie je upozornenie, že v prípade nedodržania určitých pokynov existuje možnosť poškodenia majetku, zranenia alebo smrti.

NEBEZPEČENSTVO! Toto upozornenie označuje bezprostredné a

SK

špecifické nebezpečenstvo, ktoré **bude** viesť k **vážnemu zraneniu osôb alebo smrti** ak sa neprijmú vhodné opatrenia.

VÝSTRAHA! Toto upozornenie označuje špecifické nebezpečenstvo alebo nebezpečný postup, ktorý **by mohol** viesť k **ťažkému zraneniu osôb alebo smrti** ak sa neprijmú vhodné opatrenia.

UPOZORNENIE! Toto upozornenie označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie, ak sa nevykonajú správne postupy.

UPOZORNENIE! Toto upozornenie naznačuje, že špecifické nebezpečenstvo alebo nebezpečný postup povedie k poškodeniu zariadenia alebo majetku, ale nie k zraneniu osôb.

PRACOVNÁ OBLASŤ

1. Používajte len na nehorľavom povrchu.
2. V blízkosti sa nesmú nachádzať predmety, ako napríklad inžinierske siete alebo horľavé predmety, ktoré môžu pri práci predstavovať nebezpečenstvo.
3. Horúci nôž používajte iba na dobre vetranom mieste.
4. Pracujte v bezpečnom pracovnom prostredí. Udržujte svoj pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Použitie prerušovača zemného obvodu (GFCI) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
5. Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
6. Zabráňte tomu, aby sa osoby, ktoré nemajú na sebe vhodné bezpečnostné vybavenie, priblížili k pracovnej oblasti.

POZNÁMKA: Minimalizujte rozptylenie v pracovnom prostredí. Rozptyľovanie

môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

7. Náradie vždy uzamknite a uchovávajte mimo dosahu detí.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

VÝSTRAHA! Noste osobné ochranné prostriedky schválené Kanadskou asociáciou pre normy (CSA) alebo Americkým národným inštitútom pre normy (ANSI).

OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

1. Vždy noste ochranné okuliare proti nárazu, ktoré poskytujú prednú a bočnú ochranu očí.
2. Noste rukavice, ktoré poskytujú ochranu na základe pracovných materiálov.
3. Odporúča sa protišmyková obuv na udržanie nohy a rovnováhy v pracovnom prostredí.
4. Noste ochranný odev určený pre pracovné prostredie a náradie.
5. Pri práci s materiálmi, ktoré produkujú prach alebo častice, používajte respirátor schválený NIOSH.

OSOBNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ovládajte náradie, pohyb osôb a pracovné prostredie, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu náradia.

1. Nepracujte so žiadnym náradím, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
2. Nenoste oblečenie alebo šperky, ktoré sa môžu zamotať do pohyblivých častí náradia. Dlhé vlasy majte zakryté alebo zviazané.
3. Pri práci s náradím sa nenaťahujte. Správne postavenie a rovnováha umožňujú lepšiu kontrolu v neočakávaných situáciách.
4. Podprite obrobok alebo ho upnite na stabilnú plošinu. Držanie obrobku rukou alebo opretím o telo môže viesť k zraneniu osôb.

ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Tento horúci nôž dokáže vytvoriť teplo až do približne 450 °C (840 °F).

Vždy držte prsty, ruky, telo a odev v dostatočnej vzdialenosti od horúcich častí tohto náradia.

2. Nedovoľte, aby do otvorov tepelného bloku náradia spadli žiadne predmety (tekuté alebo kovové). Mohlo by to spôsobiť skrat a/alebo úraz elektrickým prúdom.
3. Nekladte horúci nôž na horľavý povrch. Tento nástroj používajte a položte iba na ohňovzdorný pracovný povrch.
4. Použite nástroj na zamýšľanú úlohu.
5. V prípade núdze majte pri používaní náradia blízko hasiaci prístroj.
6. Náradie používajte iba v suchom prostredí bez horľavých materiálov, ako aj výparov a kvapalín.
7. Chráňte sa pred horúcim kovom. Noste bezolejový odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare v prípade neočakávaných situácií.
8. Náradie nikdy nekývajte, aby ste uvoľnili nahromadené nečistoty. Odstráňte prebytočný nános z čepele utretím čepele vlhkou handričkou alebo špongiou alebo použite spájkovaciu kefku určenú na čistenie prebytočných nánosov.
9. Čepel zostane horúca niekoľko minút po použití. Náradie vždy položte na stojan, kde teplo z čepele nemôže poškodiť predmety v okolí.
10. Pred použitím nástroja odstráňte z pracovného priestoru všetky horľavé materiály.
11. Počas používania horúceho noža nevdychujte výpary ani dym. Materiál obrobku môže obsahovať chemikálie alebo kovy, ktoré môžu byť pri vdýchnutí jedovaté.
12. Po použití horúceho noža odpojte napájací kábel a pred uložením spájkovačky na suchom mieste mimo dosahu detí nechajte čepel vychladnúť.

UPOZORNENIE! Nikdy nenechávajte horúci nôž bez dozoru.

13. Nepoužívajte pri výrobe alebo opravách systémov pitnej vody.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

1. Odpojte napájanie. Keď náradie nepoužívate, pred čistením, údržbou alebo výmenou akýchkoľvek dielov, odpojte ho od zdroja napájania alebo príslušenstvo.
2. Pri práci na elektrickom zariadení sa chráňte pred úrazom elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
3. Nástroje s dvojitou izoláciou sú vybavené polarizovanou zástrčkou (jedna čepeľ je širšia ako druhá.) Táto zástrčka sa zmesť do polarizovanej zásuvky iba jedným spôsobom. Ak zástrčka úplne nezapadá do zásuvky, otočte zástrčku. Ak stále nepasuje, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby nainštaloval polarizovanú zásuvku. Zástrčku žiadnym spôsobom nemeňte. Dvojitá izolácia eliminuje potrebu trojvodičového uzemneného napájacieho kábla a uzemneného systému napájania.
4. Uzemnené nástroje musia byť zapojené do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami. Nikdy neodstraňujte uzemňovací kolík ani neupravujte zástrčku žiadnym spôsobom. Nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky. Ak máte pochybnosti o tom, či je zásuvka správne uzemnená, overte si to u kvalifikovaného elektrikára. Ak by došlo k elektronickej poruche alebo poruche nástroja, uzemnenie poskytuje cestu s nízkym odporom na odvádzanie elektriny preč od používateľa.
5. Kábel nezneužívajte. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie nástrojov ani nevyťahujte zástrčku zo zásuvky. Udržujte kábel mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Nepoužívajte toto náradie, ak je napájací kábel rozstrapkaný alebo poškodený. Poškodené káble ihneď vymeňte. Poškodené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Zástrčku nijako neupravujte.
6. Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte vonkajší predlžovací kábel. Tieto káble sú určené na vonkajšie použitie a znižujú riziko úrazu

elektrickým prúdom. Používajte v spojení s prerušovačom obvodu zemnej poruchy (GFCI). Ak je prevádzka elektrického náradia vo vlhkom prostredí nevyhnutná, použitie GFCI znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Odporúča sa, aby GFCI mal menovitý zvyškový prúd 30 mA alebo menej.

7. Nepoužívajte zbytočne dlhý predlžovací kábel. Vyberte si kábel, ktorý je vhodný pre danú situáciu, pretože kábel, ktorý je príliš dlhý a vedie po podlahe, môže byť viac nebezpečný ako užitočný. Použitie príliš dlhého alebo príliš tenkého kábla môže poškodiť náradie. Kábel úplne rozviňte, aby ste zabránili jeho prehriatiu.
8. Umiestnite elektrický kábel do polohy, ktorá zabráni jeho kontaktu s náradím a zachyteniu obrobkom. Kábel by mal vždy zostať za náradím.

VÝSTRAHA! Ľudia s kardiostimulátorom by sa mali pred použitím tohto produktu poradiť so svojim lekárom. Prevádzka elektrického zariadenia v tesnej blízkosti kardiostimulátora môže spôsobiť rušenie alebo zlyhanie kardiostimulátora.

NÍZKE NAPÄTIE

Nízke napätie môže spôsobiť prehriatie v dôsledku vyššieho prúdu odoberaného do náradia, čo skracuje životnosť motora.

Ak je predlžovací kábel príliš dlhý alebo nie je správna hodnota prúdu, môže spôsobiť pokles výkonu náradia. Výsledkom môže byť nasledovné:

1. Po zapnutí sa náradie neaktivuje.
2. Nástroj sa môže zapnúť, ale po priložení na obrobok neudrží energiu.
3. Náradie sa môže prehriať a môže spôsobiť požiar.

Otestujte náradie tak, že ho zapojíte priamo do zdroja napájania. Ak sa zapne, vymeňte predlžovací kábel so správnym menovitým výkonom a tak krátky, ako je potrebné. Obrobok môže byť tiež potrebné premiestniť bližšie k napájaciemu zdroju.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O NÁSTROJ

VÝSTRAHA! Ak vypínač nefunguje správne, náradie nepoužívajte. Akékoľvek

náradie, ktoré nemožno ovládať pomocou vypínača ON/OFF, je nebezpečné a musí byť opravené.

1. Použite správny nástroj pre danú prácu. Maximalizujte výkon a bezpečnosť používaním nástroja na zamýšľanú úlohu.
2. Neupravujte tento nástroj ani ho nepoužívajte na účel, na ktorý nebol navrhnutý.
3. Tento nástroj bol navrhnutý pre špecifickú funkciu.

Nie:

- a. Upravte alebo upravte nástroj, všetky diely a príslušenstvo sú navrhnuté so zabudovanými bezpečnostnými prvkami, ktoré môžu byť v prípade zmeny narušené.
- b. Náradie používajte spôsobom, na ktorý nie je určené.
4. Vyhnite sa neúmyselným štartom. Pred pripojením k akémukoľvek zdroju napájania sa uistite, že vypínač je v polohe OFF, keď sa nepoužíva.


IDENTIFIKÁCIA DIELOV

VÝSTRAHA! Ak niektorá časť chýba, náradie nepoužívajte. Pred prevádzkou vymeňte chýbajúcu časť. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poruche a zraneniu osôb.

Vyberte diely a príslušenstvo z obalu a skontrolujte, či nie sú poškodené. Uistite sa, že sú zahrnuté všetky položky v zozname dielov.

A	Čepeľ
B	LED napájania
C	Ovládač teploty
D	Spúšťač

E	Maticový uzáver
F	Mierka hĺbky
G	Skrutka stupnice
H	Hĺbková konzola



PREVÁDZKA

HÍBKA REZU

Pre najväčšiu hĺbku rezu nepripájajte držiak hĺbky. Ak chcete obmedziť hĺbku rezu, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

UPOZORNENIE! Pred inštaláciou, odstránením alebo nastavením držiaka hĺbky (H) nechajte náradie úplne vychladnúť.

1. Odstráňte uzávery matíc (E) z prednej časti rukoväte.
2. Umiestnite držiak hĺbky (H) na čepeľ (A) a vyčnievajúce skrutky.
3. Zaistite držiak hĺbky (H) pomocou dvoch uzáverov matíc (E).
4. Uvoľnite dve skrutky stupnice (G).
5. Nastavte stupnicu hĺbky na požadovanú hĺbku rezu a utiahnite dve skrutky stupnice (G).

VŠEOBECNÁ PREVÁDZKA

1. Zapojte napájací kábel do najbližšej uzemnenej elektrickej zásuvky (~230 V).
2. Otočte gombík teploty (C) na požadovanú teplotu.

3. Stlačte a podržte spúšť (D), aby ste zahriali čepeľ (A). Čepeľ (A) dosiahne prevádzkovú teplotu približne za jednu minútu a zostane na zvolenej teplote. Počas prevádzky sa rozsvieti aj kontrolka LED napájania (B).
4. Keď kotúč (A) dosiahne prednastavenú teplotu, môžete použiť ostrú hranu kotúča (A) na rezanie čiar alebo použiť bočnú stranu kotúča (A) na rezanie širokých drážok.
5. Po uvoľnení spúšte (D) sa napájanie čepele (A) preruší a čepeľ (A) sa postupne ochladí.

UPOZORNENIE! Zbytkovému teplu na čepeli (A) bude trvať niekoľko minút, kým sa rozptýli. Buďte opatrní, kým je čepeľ (A) ešte horúca.

6. Aby ste predišli nehodám, po použití náradie vypnite a odpojte od napájania. Po použití nechajte úplne vychladnúť na nehorľavom povrchu mimo dosahu detí. Vyčistite a potom uložte náradie vo vnútri mimo dosahu detí.

ÚDRŽBA

Pred vykonaním akýchkoľvek úprav alebo výmenou príslušenstva náradie vypnite, odpojte ho od zdroja napájania a nechajte hrot vychladnúť.

1. Udržujte vetrací kanál čistý od nečistôt. Pravidelne čistite nahromadený prach a olejové nečistoty.
2. Ak sa počas bežnej prevádzky niečo stane, okamžite prerušte napájanie a náradie skontrolujte a opravte.
3. Čepeľ očistite po každom použití.
4. Skontrolujte poškodené diely. Pred použitím akéhokoľvek náradia by sa mala každá časť, ktorá sa javí ako poškodená, dôkladne skontrolovať, aby sa zistilo, či bude správne fungovať a plniť zamýšľané funkcie. Skontrolujte, či sú pohyblivé časti zarovnané a zaseknuté, či nie sú zlomené časti alebo upevňovacie prvky alebo či nie sú iné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť správnu prevádzku. Akákoľvek časť, ktorá je poškodená, by mala byť opravená alebo vymenená kvalifikovaným technikom.

5. Pri servise používajte iba identické náhradné diely. Používajte iba príslušenstvo určené na použitie s týmto náradím. Poškodené diely ihneď vymeňte.
6. Udržujte náradie čisté. Náradie utrite čistou handričkou a pravidelne vyfukujte všetky oblasti stlačeným vzduchom. Ak nie je k dispozícii stlačený vzduch, použite kefu na odstránenie prachu zo všetkých oblastí. Na čistenie náradia nepoužívajte agresívne chemikálie alebo rozpúšťadlá. Tieto chemikálie by mohli vážne poškodiť plastový kryt.

UPOZORNENIE! Nikdy nedovoľte, aby sa brzdové kvapaliny, benzín, ropné produkty, penetračné oleje atď. dostali do kontaktu s plastovými časťami. Obsahujú chemikálie, ktoré môžu poškodiť, oslabiť alebo zničiť plast.

VÝSTRAHA! Aby ste predišli požiaru alebo toxickej reakcii, nepoužívajte na čistenie náradia benzín, benzín, acetón, riedidlo lakov ani podobné vysoko prchavé rozpúšťadlá.

7. Pravidelne kontrolujte všetky upevňovacie skrutky, aby ste zaistili dotiahnutie. Ak sa nejaké skrutky uvoľnia, ihneď ich utiahnite.
8. Ak je potrebná oprava, prineste svoj nástroj do autorizovaného servisného strediska.

VÝSTRAHA! Náradie by mal opravovať iba kvalifikovaný servisný personál. Nesprávne opravené náradie môže predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa a/alebo iné osoby.

SKLADOVANIE


Keď náradie nepoužívate, skladujte ho na čistom a suchom mieste mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA

Ak sa váš nástroj neopraviteľne poškodí, nevyhadzujte ho. Odneste ho do príslušného recyklačného zariadenia.

SK

ROZDELENIE ČASTÍ



ZOZNAM DIELOV

Nie	Popis	Mno ž.
1	Mierka hĺbky	1
2	Skrutka mierky (M4x8)	2
3	Hĺbková konzola	1
4	Kryt matice M4	2
5	Čepeľ	1
6	Matica M4	2
7	Spúšťač	1
8	Skrutka (ST3x14)	3
9	Bývanie A	1
10	Skrutka (ST3x12)	2

Nie	Popis	Mno ž.
11	Svorka na šnúru	1
12	Napájací kábel	1
13	Bývanie B	1
14	Objímka na šnúru	1
15	Skrutka (M4x15)	2
16	Vnútorný spínač	1
17	PCB	1
18	Ovládač teploty	1
19	LED napájania	1
20	Vyhrievacie teleso	1



Това ръководство за потребителя е преведено за ваше удобство с помощта на машинен превод. Положени са разумни усилия за осигуряване на точен превод; нито един автоматичен превод обаче не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Официалното ръководство за потребителя е английската версия. Всички несъответствия или разлики, създадени в превода, не са обвързващи и нямат правно действие за целите на съответствието или прилагането. Ако възникнат въпроси, свързани с точността на информацията, съдържаща се в ръководството за потребителя, моля, вижте английската версия на това съдържание, която е официалната версия.

Технически данни

Описание на параметъра	Стойност на параметъра
Име на продукта	Резачка за полистирол
Модел	MSW-STC-130W
Номинално напрежение [V~] / честота [Hz]	230/50
Номинална мощност [W]	130
Размери [ширина x дълбочина x височина; mm]	360 x 110 x 70
Тегло [kg]	0,5

БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате този инструмент. Операторът трябва да спазва основните предпазни мерки, за да намали риска от нараняване и/или повреда на оборудването.

Запазете това ръководство за предупреждения за безопасност, предпазни мерки, инструкции за работа или проверка и поддръжка.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

Моля, запознайте се с бележките за опасност в това ръководство.

Известието е предупреждение, че има възможност за щети на имущество,

нараняване или смърт, ако не се спазват определени инструкции.

ОПАСНОСТ! Тази бележка показва непосредствена и специфична опасност, която **ще** да доведе до **тежко нараняване или смърт** ако не се вземат правилните предпазни мерки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това известие показва конкретна опасност или небезопасна практика, която **може** да доведе до **тежко нараняване или смърт** ако не се вземат правилните предпазни мерки.

ВНИМАНИЕ! Тази бележка показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до леки или средни наранявания, ако не се предприемат подходящи практики.

ЗАБЕЛЕЖКА! Това известие показва, че конкретна опасност или небезопасна практика **ще** доведе до повреда на оборудване или имущество, но не и до нараняване.

РАБОТНА ЗОНА

1. Използвайте само върху незапалими повърхности.
2. В близост не трябва да има предмети, като например комунални линии или запалими предмети, които представляват опасност по време на работа.
3. Използвайте горещия нож само в добре проветриво помещение.
4. Работете в безопасна работна среда. Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Използването на прекъсвач за заземяване на верига (GFCI) намалява риска от електрически удар.
5. Не работете с електроинструменти в експлозивна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
6. Дръжте всеки, който не носи подходящото оборудване за

безопасност, далеч от работната зона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Минимизирайте разсейването в работната среда.

Разсейването може да доведе до загуба на контрол над инструмента.

7. Винаги заключвайте инструментите и ги дръжте далеч от деца.

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Носете лични предпазни средства, одобрени от Канадската асоциация по стандартизация (CSA) или Американския национален институт по стандартизация (ANSI).

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

1. Винаги носете предпазни очила, които осигуряват предна и странична защита на очите.
2. Носете ръкавици, които осигуряват защита въз основа на работните материали.
3. Препоръчват се неплъзгащи се обувки за поддържане на опора и баланс в работната среда.
4. Носете защитно облекло, предназначено за работната среда и инструмента.
5. Носете одобрен от NIOSH респиратор, когато работите върху материали, които отделят прах или частици.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Контролирайте инструмента, личните движения и работната среда, за да избегнете нараняване или повреда на инструмента.

1. Не работете с никакъв инструмент, когато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства.
2. Избягвайте да носите дрехи или бижута, които могат да се заплетат в движещите се части на инструмента. Дръжте дългата коса покрита или вързана.
3. Не прекалявайте, когато работите с инструмента. Правилното стъпало и баланс позволяват по-добър контрол в неочаквани

ситуации.

4. Подпрете детайла или го затегнете към стабилна платформа. Държенето на детайла с ръка или до тялото ви може да доведе до нараняване.

СПЕЦИФИЧНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Този горещ нож може да създаде топлина до приблизително 450 ° C (840 ° F). Винаги дръжте пръстите, ръцете, тялото и дрехите далеч от нагнетите компоненти на този инструмент.
2. Не позволявайте никакви предмети (течност или метал) да попаднат в отворите на топлинния блок на инструмента. Това може да причини късо съединение и/или токов удар.
3. Не поставяйте горещия нож върху запалима повърхност. Използвайте и поставяйте този инструмент само върху огнеупорна работна повърхност.
4. Използвайте инструмента за предназначението му.
5. В случай на спешност дръжте пожарогасител наблизо, докато използвате инструмента.
6. Използвайте инструмента само на сухо място без запалими материали, както и изпарения и течности.
7. Защитете се от горещ метал. Носете обезмаслено облекло, защитни ръкавици и защитни очила в случай на неочаквани ситуации.
8. Никога не въртете инструмента, за да разхлабите натрупвания. Отстранете излишното натрупване от острието, като избършете острието с влажна кърпа или гъба или използвайте четка за спояване, предназначена за почистване на излишното натрупване.
9. Острието ще остане горещо за няколко минути след употреба. Винаги поставяйте инструмента на стойка, където топлината от острието не може да повреди близките предмети.
10. Отстранете всички запалими материали от работната зона, преди да започнете да използвате инструмента.

11. Не вдишвайте изпарения и не пушете, докато използвате горещия нож. Материалът на детайла може да съдържа химикали или метали, които могат да бъдат отровни при вдишване.
12. След като използвате горещия нож, изключете захранващия кабел и оставете острието да изстине, преди да приберете поялника на сухо място, недостъпно за деца.

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте горещия нож без надзор.

13. Не използвайте при производството или ремонта на системи за обслужване на питейна вода.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

1. Изключете захранването. Изключете инструмента от захранването, когато не го използвате, преди почистване, обслужване или смяна на части.
или аксесоари.
2. Защитете се от електрически удари, когато работите с електрическо оборудване. Избягвайте контакт на тялото със заземените повърхности като тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Има повишен шанс от токов удар, ако тялото ви е заземено.
3. Инструментите с двойна изолация са снабдени с поляризиран щепсел (единият контакт е по-широк от другия). Този щепсел ще пасне в поляризиран контакт само по един начин. Ако щепселът не пасва напълно в контакта, обърнете щепсела. Ако все още не пасва, свържете се с квалифициран електротехник, за да инсталирате поляризиран контакт. Не сменяйте щепсела по никакъв начин. Двойната изолация елиминира необходимостта от трижилен заземен захранващ кабел и заземена захранваща система.
4. Заземените инструменти трябва да бъдат включени в контакт, който е правилно инсталиран и заземен в съответствие с всички кодекси и наредби. Никога не премахвайте заземяващия щифт и не

модифицирайте щепсела по какъвто и да е начин. Не използвайте адаптерни щепсели. Консултирайте се с квалифициран електротехник, ако се съмнявате дали контактът е правилно заземен. Ако инструментът електронно се повреди или се повреди, заземяването осигурява път с ниско съпротивление за отвеждане на електричеството далеч от потребителя.

5. Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела, за да носите инструменти или да дърпате щепсела от контакта. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Не работете с този инструмент, ако захранващият кабел е протрит или повреден. Незабавно сменете повредените кабели. Повредените кабели увеличават риска от токов удар. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин.
6. Когато работите с електроинструмент навън, използвайте удължителен кабел на открито. Тези кабели са предназначени за употреба на открито и намаляват риска от токов удар. Използвайте заедно с прекъсвач на веригата при заземяване (GFCI). Ако работата с електроинструмент на влажно място е неизбежна, използването на GFCI намалява риска от токов удар. Препоръчително е GFCI да има номинален остатъчен ток от 30 mA или по-малко.
7. Избягвайте използването на ненужно дълъг удължителен кабел. Изберете кабел, който е подходящ за ситуацията, тъй като кабел, който е твърде дълъг и минава през пода, може да бъде по-скоро опасен, отколкото полезен. Използването на твърде дълъг или твърде тънък кабел може да повреди инструмента. Развийте кабела напълно, за да предотвратите прегряване.
8. Поставете електрическия кабел в позиция, която предотвратява контакта му с инструмента и захващането му от обработвания детайл. Кабелът винаги трябва да стои зад инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хората с пейсмейкъри трябва да се консултират със своя лекар(и) преди да използват този продукт. Работата на електрическо

оборудване в непосредствена близост до сърдечен пейсмейкър може да причини смущения или повреда на пейсмейкъра.

НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

Ниското напрежение може да причини прегряване поради ток с по-висока мощност, изтеглен от инструмента, което ще съкрати живота на двигателя.

Удължителният кабел може да причини спад в захранването на инструмента, ако е твърде дълъг или номиналният ампераж не е правилен. Това може да доведе до следното:

1. Инструментът няма да се активира, когато е включен.
2. Инструментът може да се включи, но не успява да поддържа захранване, когато се прилага върху детайла.
3. Инструментът може да прегрее, възможно е да предизвика пожар.

Тествайте инструмента, като го включите директно към захранването. Ако се включи, сменете удължителния кабел с правилния номинал и толкова къс, колкото е необходимо. Може да се наложи детайлът да бъде преместен по-близо до захранването.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА ИНСТРУМЕНТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте инструмента, ако превключвателят за включване/изключване не функционира правилно. Всеки инструмент, който не може да се управлява с превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ., е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

1. Използвайте правилния инструмент за работата. Увеличете максимално производителността и безопасността, като използвате инструмента за предназначението му.
2. Не модифицирайте този инструмент и не го използвайте за цел, за която не е проектиран.
3. Този инструмент е проектиран за специфична функция.

Не:

- a. Модифицирайте или променяйте инструмента, всички части и аксесоари са проектирани с вградени функции за безопасност, които могат да бъдат компрометирани, ако бъдат променени.
 - b. Използвайте инструмента по начин, за който не е предназначен.
4. Избягвайте неволни стартирания. Уверете се, че превключвателят за включване/изключване е в положение ИЗКЛ., когато не се използва и преди да го свържете към източник на захранване.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не работете с инструмента, ако някоя част липсва.

Сменете липсващата част преди работа. Неспазването на това може да доведе до неизправност и лично нараняване.


Извадете частите и аксесоарите от опаковката и ги проверете за повреди.

Уверете се, че всички елементи в списъка с части са включени.

А	Острие
б	Светодиод за захранване
В	Копче за температура
г	Тригер

д	Гайка-капачка
Е	Скала за дълбочина
Ж	Винт за скалата
з	Скоба за дълбочина

BG



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ДЪЛБОЧИНА НА РЯЗАНЕ

За най-голяма дълбочина на рязане не поставяйте скобата за дълбочина. За да ограничите дълбочината на рязане, следвайте указанията по-долу.

ВНИМАНИЕ! Оставете инструмента да се охлади напълно, преди да се опитате да инсталирате, премахнете или регулирате скобата за дълбочина (H).

1. Отстранете капачките на гайките (E) от предната част на дръжката.
2. Поставете скобата за дълбочина (H) върху острието (A) и стърчащите болтове.
3. Закрепете скобата за дълбочина (H) с двете гайки (E).
4. Разхлабете двата винта на скалата (G).
5. Регулирайте скалата за дълбочина на желаната дълбочина на рязане и затегнете двата винта на скалата (G).

ОБЩА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Включете захранващия кабел в най-близкия заземен електрически контакт (~230V).

2. Завъртете копчето за температура (C) до желаната температура.
3. Натиснете и задръжте спуська (D), за да загреете острието (A). Ножът (A) ще достигне работната температура за около една минута и ще остане на избраната температура. Също така светодиодът за захранване (B) ще свети по време на работа.
4. Когато острието (A) достигне предварително зададената температура, можете да използвате острия ръб на острието (A) за рязане по линия или да използвате страната на острието (A) за рязане на широк канал.
5. Когато спуськът (D) бъде освободен, захранването на острието (A) се прекъсва и острието (A) ще се охлади постепенно.

ВНИМАНИЕ! Остатъчната топлина върху острието (A) ще отнеме няколко минути, за да се разсее. Бъдете внимателни, докато острието (A) е все още горещо.

6. За да предотвратите инциденти, изключете инструмента и прекъснете захранването му след употреба. След употреба оставете да се охлади напълно върху незапалима повърхност, недостъпна за деца. Почистете и след това съхранявайте инструмента на закрито, недостъпно за деца.

ПОДДРЪЖКА

Преди да правите каквито и да било настройки или смяна на аксесоари, изключете инструмента, разкачете го от източника на захранване и оставете накрайника да изстине.

1. Пазете вентилационния канал чист от мръсотия. Периодично почиствайте натрупания прах и маслена мръсотия.
2. По време на нормална работа, ако нещо се случи, захранването трябва незабавно да бъде прекъснато и инструментът трябва да бъде проверен и ремонтиран.
3. Почиствайте острието след всяка употреба.

4. Проверете за повредени части. Преди да използвате който и да е инструмент, всяка част, която изглежда повредена, трябва да бъде внимателно проверена, за да се определи дали ще работи правилно и ще изпълнява предназначения си функции. Проверете за подравняване и свързване на движещи се части, за счупени части или монтажни приспособления или за всяко друго състояние, което може да повлияе на правилната работа. Всяка част, която е повредена, трябва да бъде ремонтирана или заменена от квалифициран техник.
5. При обслужване използвайте само идентични резервни части. Използвайте само аксесоари, предназначени за употреба с този инструмент. Незабавно сменете повредените части.
6. Пазете инструмента чист. Избършете инструмента с чиста кърпа и периодично продухвайте всички зони със сгъстен въздух. Ако нямате въздух под налягане, използвайте четка, за да отстраните праха от всички зони. Не използвайте силни химикали или разтворители за почистване на инструмента. Тези химикали могат сериозно да повредят пластмасовия корпус.

ВНИМАНИЕ! В никакъв случай не позволявайте спирачни течности, бензин, продукти на петролна основа, проникващи масла и др. да влязат в контакт с пластмасови части. Те съдържат химикали, които могат да повредят, отслабят или унищожат пластмасата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да избегнете пожар или токсична реакция, не използвайте бензин, нафта, ацетон, разреждател за лак или подобни силно летливи разтворители за почистване на инструмента.

7. Редовно проверявайте всички монтажни винтове, за да се уверите, че сте стегнати. Ако някой винт се разхлаби, затегнете го незабавно.
8. Ако се налага ремонт, занесете инструмента си в оторизиран сервизен център.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Само квалифициран сервизен персонал трябва да

ремонтира инструмента. Неправилно ремонтиран инструмент може да представлява опасност за потребителя и/или другите.


СЪХРАНЕНИЕ

Когато не се използва, съхранявайте инструмента на чисто и сухо място, далеч от достъпа на деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Ако вашият инструмент е повреден и непоправим, не го изхвърляйте. Занесете го в подходящо съоръжение за рециклиране.

ПОВРЕДА НА ЧАСТИ



СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

не	Описание	Кол.
1	Скала за дълбочина	1
2	Винт за мащаб (M4x8)	2
3	Скоба за дълбочина	1
4	Гайка с капачка M4	2
5	Острие	1
6	Гайка M4	2
7	Тригер	1
8	Винт (ST3x14)	3
9	Жилище А	1
10	Винт (ST3x12)	2

не	Описание	Кол.
11	Скоба за кабел	1
12	Захранващ кабел	1
13	Корпус Б	1
14	Калъф за шнур	1
15	Болт (M4x15)	2
16	Вътрешен превключвател	1
17	РСВ	1
18	Копче за температура	1
19	Светодиод за захранване	1



Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη έχει μεταφραστεί για τη διευκόλυνσή σας χρησιμοποιώντας αυτόματη μετάφραση. Έχουν γίνει εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβούς μετάφρασης. Ωστόσο, καμία αυτοματοποιημένη μετάφραση δεν είναι τέλεια ούτε προορίζεται να αντικαταστήσει τους ανθρώπινους μεταφραστές. Το επίσημο εγχειρίδιο χρήστη είναι η αγγλική έκδοση. Τυχόν ασυμφωνίες ή διαφορές που δημιουργούνται στη μετάφραση δεν είναι δεσμευτικές και δεν έχουν νομική ισχύ για σκοπούς συμμόρφωσης ή επιβολής. Εάν προκύψουν ερωτήσεις σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στο Εγχειρίδιο χρήσης, ανατρέξτε στην αγγλική έκδοση αυτών των περιεχομένων που είναι η επίσημη έκδοση.

Τεχνικά στοιχεία

Περιγραφή παραμέτρων	Τιμή παραμέτρου
Όνομα προϊόντος	Κόφτης πολυστερενίου
Μοντέλο	MSW-STC-130W
Όνομαστική τάση [V~] / συχνότητα [Hz]	230/50
Όνομαστική ισχύς [W]	130
Διαστάσεις [πλάτος x βάθος x ύψος; mm]	360 x 110 x 70
Βάρος [kg]	0,5

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Ο χειριστής πρέπει να ακολουθεί βασικές προφυλάξεις για να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού ή/και ζημιάς στον εξοπλισμό.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για προειδοποιήσεις ασφαλείας, προφυλάξεις, οδηγίες λειτουργίας ή επιθεώρησης και συντήρησης.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εξοικειωθείτε με τις ειδοποιήσεις κινδύνου που βρίσκονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μια ειδοποίηση είναι μια ειδοποίηση ότι υπάρχει πιθανότητα υλικής ζημιάς, τραυματισμού ή θανάτου, εάν δεν τηρηθούν ορισμένες οδηγίες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αυτή η ειδοποίηση υποδεικνύει έναν άμεσο και συγκεκριμένο κίνδυνο που **θα** οδηγήσει σε **σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο** εάν δεν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η ειδοποίηση υποδεικνύει έναν συγκεκριμένο κίνδυνο ή ανασφαλή πρακτική που **θα μπορούσε** οδηγήσει σε **σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο** εάν δεν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η ειδοποίηση υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό εάν δεν ληφθούν οι κατάλληλες πρακτικές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ! Αυτή η ειδοποίηση υποδεικνύει ότι ένας συγκεκριμένος κίνδυνος ή μια επικίνδυνη πρακτική **θα** οδηγήσει σε ζημιά στον εξοπλισμό ή στην ιδιοκτησία, αλλά όχι σε προσωπικό τραυματισμό.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Χρησιμοποιήστε μόνο σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
2. Δεν πρέπει να υπάρχουν κοντά αντικείμενα, όπως γραμμές κοινής ωφέλειας ή εύφλεκτα αντικείμενα που να παρουσιάζουν κίνδυνο κατά την εργασία.
3. Χρησιμοποιήστε το ζεστό μαχαίρι μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
4. Λειτουργήστε σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο. Η χρήση διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (GFCI) μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
5. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
6. Κρατήστε όποιον δεν φοράει τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας

μακριά από την περιοχή εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ελαχιστοποιήστε τους περισπασμούς στο εργασιακό περιβάλλον.

Οι περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

7. Να κλειδώνετε πάντα τα εργαλεία και να τα φυλάτε μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό εγκεκριμένο από την Canadian Standards Association (CSA) ή το American National Standards Institute (ANSI).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά κρούσης που παρέχουν μπροστινή και πλαϊνή προστασία για τα μάτια.
2. Φοράτε γάντια που παρέχουν προστασία με βάση τα υλικά εργασίας.
3. Τα αντιολισθητικά υποδήματα συνιστώνται για τη διατήρηση της βάσης και της ισορροπίας στο περιβάλλον εργασίας.
4. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία σχεδιασμένη για το περιβάλλον εργασίας και το εργαλείο.
5. Φοράτε αναπνευστική συσκευή εγκεκριμένη από τη NIOSH όταν εργάζεστε σε υλικά που παράγουν σκόνη ή σωματίδια.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ελέγξτε το εργαλείο, την προσωπική κίνηση και το περιβάλλον εργασίας για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά στο εργαλείο.

1. Μη χρησιμοποιείτε κανένα εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
2. Αποφύγετε να φοράτε ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να μπλέξουν με τα κινούμενα μέρη ενός εργαλείου. Κρατήστε τα μακριά μαλλιά καλυμμένα ή δεμένα.
3. Μην υπερβαίνετε κατά τη λειτουργία του εργαλείου. Η σωστή βάση και η σωστή ισορροπία επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο σε απροσδόκητες καταστάσεις.

4. Στηρίξτε το τεμάχιο εργασίας ή σφίξτε το σε μια σταθερή πλατφόρμα. Το να κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το χέρι ή πάνω στο σώμα σας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτό το καυτό μαχαίρι μπορεί να δημιουργήσει θερμότητα μέχρι περίπου 450 °C (840 °F). Κρατάτε πάντα τα δάχτυλα, τα χέρια, το σώμα και τα ρούχα μακριά από θερμαινόμενα εξαρτήματα αυτού του εργαλείου.
2. Μην αφήνετε αντικείμενα (υγρό ή μέταλλο) να πέφτουν στις οπές του εργαλείου. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή/και ηλεκτροπληξία.
3. Μην αφήνετε το καυτό μαχαίρι σε εύφλεκτη επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε και τοποθετήστε αυτό το εργαλείο μόνο σε πυρίμαχη επιφάνεια εργασίας.
4. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο για την προβλεπόμενη εργασία του.
5. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κρατήστε έναν πυροσβεστήρα κοντά ενώ χρησιμοποιείτε το εργαλείο.
6. Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο σε στεγνό χώρο χωρίς εύφλεκτα υλικά καθώς και αναθυμιάσεις και υγρά.
7. Προστατευτείτε από το ζεστό μέταλλο. Φοράτε ρούχα χωρίς λάδια, προστατευτικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά σε περίπτωση απροσδόκητων καταστάσεων.
8. Ποτέ μην κουνάτε το εργαλείο για να χαλαρώσετε τυχόν συσσώρευση. Αφαιρέστε την περίσσεια συσσώρευσης από τη λεπίδα σκουπίζοντας τη λεπίδα με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι ή χρησιμοποιήστε μια βούρτσα συγκόλλησης που έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό της υπερβολικής συσσώρευσης.
9. Η λεπίδα θα παραμείνει ζεστή για λίγα λεπτά μετά τη χρήση. Ακουμπάτε πάντα το εργαλείο σε βάση όπου η θερμότητα από τη λεπίδα δεν μπορεί να καταστρέψει τα κοντινά αντικείμενα.
10. Αφαιρέστε όλα τα εύφλεκτα υλικά από την περιοχή εργασίας πριν

αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο.

11. Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις ή καπνό ενώ χρησιμοποιείτε το ζεστό μαχαίρι. Το υλικό του τεμαχίου μπορεί να έχει χημικά ή μέταλλα που μπορεί να είναι δηλητηριώδη εάν εισπνευστεί.
12. Αφού χρησιμοποιήσετε το ζεστό μαχαίρι, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη λεπίδα να κρυώσει πριν αποθηκεύσετε το συγκολλητικό σίδερο σε στεγνό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε ποτέ το καυτό μαχαίρι χωρίς επίβλεψη.

13. Μην το χρησιμοποιείτε στην κατασκευή ή επισκευή συστημάτων παροχής πόσιμου νερού.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε, πριν καθαρίσετε, επισκευάσετε ή αλλάξετε εξαρτήματα ή αξεσουάρ.
2. Προστατέψτε τον εαυτό σας από ηλεκτροπληξία όταν εργάζεστε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες μαγειρέματος και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.
3. Τα εργαλεία με διπλή μόνωση είναι εξοπλισμένα με ένα πολωμένο βύσμα (η μία λεπίδα είναι πιο φαρδιά από την άλλη.) Αυτό το βύσμα θα ταιριάζει σε μια πολωμένη έξοδο μόνο με έναν τρόπο. Εάν το φις δεν εφαρμόζει πλήρως στην πρίζα, αντιστρέψτε το φις. Εάν εξακολουθεί να μην ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να εγκαταστήσει μια πολωμένη πρίζα. Μην αλλάζετε το βύσμα με κανέναν τρόπο. Η διπλή μόνωση εξαλείφει την ανάγκη για γειωμένο καλώδιο τροφοδοσίας τριών συρμάτων και γειωμένο σύστημα τροφοδοσίας.
4. Τα γειωμένα εργαλεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε πρίζα που είναι

σωστά τοποθετημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους κώδικες και τις διατάξεις. Ποτέ μην αφαιρείτε το δόντιο γείωσης και μην τροποποιείτε το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε βύσματα προσαρμογέα. Ελέγξτε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εάν έχετε αμφιβολίες για το εάν η πρίζα είναι σωστά γειωμένη. Εάν το εργαλείο παρουσιάσει ηλεκτρονική δυσλειτουργία ή βλάβη, η γείωση παρέχει μια διαδρομή χαμηλής αντίστασης για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μακριά από τον χρήστη.

5. Μην κάνετε κατάχρηση του καλωδίου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε εργαλεία ή να τραβάτε το φισ από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο. Αντικαταστήστε αμέσως τα κατεστραμμένα καλώδια. Τα κατεστραμμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην τροποποιείτε το βύσμα με κανέναν τρόπο.
6. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό καλώδιο επέκτασης. Αυτά τα καλώδια έχουν χαρακτηριστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Χρήση σε συνδυασμό με διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (GFCI). Εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό μέρος είναι αναπόφευκτη, η χρήση GFCI μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Συνιστάται το GFCI να έχει ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα 30 mA ή λιγότερο.
7. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε άσκοπα μακρύ καλώδιο επέκτασης. Επιλέξτε ένα καλώδιο που είναι κατάλληλο για την περίπτωση, καθώς ένα καλώδιο που είναι πολύ μακρύ και διασχίζει το πάτωμα μπορεί να είναι περισσότερο επικίνδυνο παρά χρήσιμο. Η χρήση καλωδίου που είναι πολύ μακρύ ή πολύ λεπτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο. Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο για να μην υπερθερμανθεί.
8. Τοποθετήστε το ηλεκτρικό καλώδιο σε θέση που να μην έρχεται σε επαφή με το εργαλείο και να μην πιαστεί από το τεμάχιο εργασίας. Το

καλώδιο πρέπει να παραμένει πάντα πίσω από το εργαλείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα άτομα με βηματοδότες θα πρέπει να συμβουλευούνται το γιατρό τους πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Λειτουργίες ηλεκτρικού εξοπλισμού σε κοντινή απόσταση από βηματοδότη καρδιάς μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή αστοχία του βηματοδότη.

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

Η χαμηλή τάση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση λόγω του υψηλότερου ρεύματος ισχύος που έλκεται στο εργαλείο που θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Ένα καλώδιο προέκτασης μπορεί να προκαλέσει πτώση της τροφοδοσίας του εργαλείου εάν είναι πολύ μακρύ ή η ονομαστική ένταση ρεύματος δεν είναι σωστή. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα εξής:

1. Το εργαλείο δεν θα ενεργοποιηθεί όταν είναι ενεργοποιημένο.
2. Το εργαλείο μπορεί να ενεργοποιηθεί, αλλά αποτυγχάνει να διατηρήσει την ισχύ όταν εφαρμόζεται σε ένα τεμάχιο εργασίας.
3. Το εργαλείο μπορεί να υπερθερμανθεί, προκαλώντας πιθανώς φωτιά.

Ελέγξτε το εργαλείο συνδέοντάς το απευθείας στο τροφοδοτικό. Εάν ανάβει, αλλάξτε το καλώδιο προέκτασης με τη σωστή βαθμολογία και όσο κοντό χρειάζεται. Το τεμάχιο εργασίας μπορεί επίσης να χρειαστεί να μετακινηθεί πιο κοντά στο τροφοδοτικό.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης On/Off δεν λειτουργεί σωστά. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί με το διακόπτη ON/OFF είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

1. Χρησιμοποιήστε το σωστό εργαλείο για την εργασία. Μεγιστοποιήστε την απόδοση και την ασφάλεια χρησιμοποιώντας το εργαλείο για την προβλεπόμενη εργασία του.

2. Μην τροποποιείτε αυτό το εργαλείο και μην το χρησιμοποιείτε για σκοπό για τον οποίο δεν έχει σχεδιαστεί.
3. Αυτό το εργαλείο σχεδιάστηκε για μια συγκεκριμένη λειτουργία.

Μη:

- a. Τροποποιήστε ή τροποποιήστε το εργαλείο, όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο εάν αλλοιωθούν.
 - b. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο με τρόπο για τον οποίο δεν έχει σχεδιαστεί.
4. Αποφύγετε ακούσιες εκκινήσεις. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης On/Off είναι στη θέση OFF όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον συνδέσετε σε οποιαδήποτε πηγή ρεύματος.


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν λείπει κάποιο εξάρτημα. Αντικαταστήστε το τμήμα που λείπει πριν τη λειτουργία. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία και τραυματισμός.

Αφαιρέστε τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα από τη συσκευασία και ελέγξτε για ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα ανταλλακτικών.

EN A	Λεπίδα
σι	LED ισχύος
ντο	Κουμπί θερμοκρασίας
ρε	Σκανδάλη

μι	Καπάκι με καρύδι
φά	Κλίμακα βάθους
σολ	Βίδα κλίμακας
Η	Στήριγμα βάθους



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ

Για μεγαλύτερο βάθος κοπής, μην στερεώνετε το βραχίονα βάθους. Για να περιορίσετε το βάθος κοπής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφήστε το εργαλείο να κρυσώσει εντελώς πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε, αφαιρέσετε ή ρυθμίσετε το βραχίονα βάθους (H).

1. Αφαιρέστε τα καπάκια παξιμαδιών (E) από το μπροστινό μέρος της λαβής.
2. Τοποθετήστε το βραχίονα βάθους (H) πάνω από τη λεπίδα (A) και τα μπουλόνια που προεξέχουν.
3. Στερεώστε το βραχίονα βάθους (H) με τα δύο καπάκια παξιμαδιών (E).
4. Χαλαρώστε τις δύο βίδες κλίμακας (G).
5. Προσαρμόστε την κλίμακα βάθους στο επιθυμητό βάθος κοπής και σφίξτε τις δύο βίδες ζυγαριάς (G).

ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πλησιέστερη γειωμένη, ηλεκτρική πρίζα (~230V).
2. Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας (C) στην επιθυμητή θερμοκρασία.

3. Πατήστε παρατεταμένα τη σκανδάλη (D) για να ζεσταθεί η λεπίδα (A). Η λεπίδα (A) θα φτάσει τη θερμοκρασία λειτουργίας σε περίπου ένα λεπτό και θα παραμείνει στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Επίσης, το LED τροφοδοσίας (B) θα ανάψει κατά τη λειτουργία.
4. Όταν η λεπίδα (A) φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αιχμηρή άκρη της λεπίδας (A) για κοπή με γραμμή ή να χρησιμοποιήσετε την πλευρά της λεπίδας (A) για κοπή με φαρδιά αυλάκωση.
5. Όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη (D), η τροφοδοσία της λεπίδας (A) διακόπτεται και η λεπίδα (A) θα κρυώσει σταδιακά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η υπολειπόμενη θερμότητα στη λεπίδα (A) θα διαρκέσει αρκετά λεπτά για να διαλυθεί. Να είστε προσεκτικοί όσο η λεπίδα (A) είναι ακόμα ζεστή.

6. Για την αποφυγή ατυχημάτων, απενεργοποιήστε το εργαλείο και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος μετά τη χρήση. Αφήστε να κρυώσει εντελώς σε μη εύφλεκτη επιφάνεια μακριά από τα παιδιά μετά τη χρήση. Καθαρίστε και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το εργαλείο σε εσωτερικό χώρο, μακριά από παιδιά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή αλλάξετε εξαρτήματα, απενεργοποιήστε το εργαλείο, αποσυνδέστε το από την πηγή τροφοδοσίας του και αφήστε το άκρο να κρυώσει.

1. Διατηρήστε τη δίοδο εξαερισμού καθαρή από βρωμιά. Καθαρίζετε περιοδικά τη συσσωρευμένη σκόνη και τη βρωμιά λαδιού.
2. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, εάν συμβεί κάτι, θα πρέπει να διακοπεί η παροχή ρεύματος αμέσως και το εργαλείο πρέπει να ελεγχθεί και να επισκευαστεί.
3. Καθαρίζετε τη λεπίδα μετά από κάθε χρήση.
4. Ελέγξτε για κατεστραμμένα μέρη. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε

εργαλείο, οποιοδήποτε εξάρτημα φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά θα πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά για να διαπιστωθεί ότι θα λειτουργούσε σωστά και θα εκτελούσε τις προβλεπόμενες λειτουργίες του. Ελέγξτε για ευθυγράμμιση και δέσιμο των κινούμενων μερών, για σπασμένα μέρη ή εξαρτήματα στερέωσης ή για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία. Κάθε εξάρτημα που έχει υποστεί ζημιά θα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.

5. Κατά το σέρβις, χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που προορίζονται για χρήση με αυτό το εργαλείο. Αντικαταστήστε αμέσως τα κατεστραμμένα μέρη.
6. Διατηρήστε το εργαλείο καθαρό. Σκουπίστε το εργαλείο με ένα καθαρό πανί και φυσάτε περιοδικά όλες τις περιοχές με πεπιεσμένο αέρα. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος πεπιεσμένος αέρας, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από όλες τις περιοχές. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε το εργαλείο. Αυτά τα χημικά θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά το πλαστικό περίβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε ποτέ υγρά φρένων, βενζίνη, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο, διεισδυτικά λιπαντικά κ.λπ. να έρθουν σε επαφή με πλαστικά μέρη. Περιέχουν χημικές ουσίες που μπορούν να βλάψουν, να αποδυναμώσουν ή να καταστρέψουν το πλαστικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε τη φωτιά ή την τοξική αντίδραση, μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, νάφθα, ακετόνη, διαλυτικό λάκας ή παρόμοιους πολύ πτητικούς διαλύτες για τον καθαρισμό του εργαλείου.

7. Ελέγχετε τακτικά όλες τις βίδες στερέωσης για να εξασφαλίσετε στεγανότητα. Σε περίπτωση που χαλαρώσουν τυχόν βίδες, σφίξτε αμέσως.
8. Εάν απαιτούνται επισκευές, φέρτε το εργαλείο σας σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις πρέπει να επισκευάζει το εργαλείο. Ένα εργαλείο που δεν έχει επισκευαστεί σωστά μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τον χρήστη ή/και άλλους.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε το εργαλείο σε καθαρό, στεγνό μέρος μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Εάν το εργαλείο σας έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, μην το πετάξετε έξω. Φέρτε το στην κατάλληλη μονάδα ανακύκλωσης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ



ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Οχι.	Περιγραφή	Ποσ
1	Κλίμακα βάθους	1
2	Βίδα κλίμακας (M4x8)	2
3	Στήριγμα βάθους	1
4	Καπάκι με παξιμάδι M4	2
5	Λεπίδα	1
6	Παξιμάδι M4	2
7	Σκανδάλη	1
8	Βίδα (ST3x14)	3
9	Στέγαση Α	1
10	Βίδα (ST2x12)	2

Οχι	Περιγραφή	Ποσ
11	Σφιγκτήρας κορδονιού	1
12	Καλώδιο ρεύματος	1
13	Στέγαση Β	1
14	Μανίκι κορδονιού	1
15	Μπουλόνι (M4x15)	2
16	Εσωτερικός διακόπτης	1
17	PCB	1
18	Κουμπί θερμοκρασίας	1
19	LED ισχύος	1



Ovaj korisnički priručnik je preveden radi vaše udobnosti korištenjem strojnog prijevoda. Uloženi su razumni napori da se osigura točan prijevod; međutim, nijedan automatizirani prijevod nije savršen niti mu je namjera zamijeniti ljudske prevoditelje. Službeni korisnički priručnik je engleska verzija. Sve nedosljednosti ili razlike nastale u prijevodu nisu obvezujuće i nemaju pravni učinak u svrhu usklađenosti ili provedbe. Ako se pojave bilo kakva pitanja vezana uz točnost informacija sadržanih u korisničkom priručniku, pogledajte englesku verziju tih sadržaja koja je službena verzija.

Tehnički podaci

Opis parametra	Vrijednost parametra
Naziv proizvoda	Rezač polistirena
Model	MSW-STC-130W
Nazivni napon [V~] / frekvencija [Hz]	230/50
Nazivna snaga [W]	130
Dimenzije [širina x dubina x visina; mm]	360 x 110 x 70
Težina [kg]	0,5

SIGURNOST

UPOZORENJE! Pročitajte i shvatite sve upute prije korištenja ovog alata. Operater mora slijediti osnovne mjere opreza kako bi smanjio rizik od osobnih ozljeda i/ili oštećenja opreme.

Čuvajte ovaj priručnik za sigurnosna upozorenja, mjere opreza, upute za rad ili pregled i održavanje.

DEFINICIJE OPASNOSTI

Molimo vas da se upoznate s obavijestima o opasnostima koje se nalaze u ovom priručniku. Obavijest je upozorenje da postoji mogućnost oštećenja imovine, ozljeda ili smrti ako se ne slijede određene upute.

OPASNOST! Ova obavijest ukazuje na neposrednu i specifičnu opasnost koja će dovesti do **teških ozljeda ili smrti** ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere opreza.

UPOZORENJE! Ova obavijest ukazuje na određenu opasnost ili nesigurnu praksu koja **bi mogla** dovesti do **teških ozljeda ili smrti** ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere opreza.

OPREZ! Ova obavijest ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može rezultirati manjom ili umjerenom ozljedom ako se ne poduzmu odgovarajuće prakse.

OBAVIJEST! Ova obavijest ukazuje da će određena opasnost ili nesigurna praksa rezultirati oštećenjem opreme ili imovine, ali ne i osobnim ozljedama.

RADNO PODRUČJE

1. Koristite samo na nezapaljivoj površini.
2. U blizini ne smiju biti predmeti, kao što su vodovi ili zapaljivi predmeti koji bi predstavljali opasnost tijekom rada.
3. Koristite vrući nož samo u dobro prozračenom prostoru.
4. Radite u sigurnom radnom okruženju. Održavajte svoj radni prostor čistim i dobro osvijetljenim. Korištenje prekidača strujnog kruga kvara na zemlji (GFCI) smanjuje rizik od strujnog udara.
5. Nemojte raditi s električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, poput prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
6. Držite osobe koje nemaju odgovarajuću sigurnosnu opremu dalje od radnog područja.

BILJEŠKA: Smanjite smetnje u radnom okruženju. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu nad alatom.

7. Alat uvijek zaključajte i držite ga izvan dohvata djece.

OSOBNA SIGURNOST

UPOZORENJE! Nosite osobnu zaštitnu opremu koju je odobrilo Kanadsko udruženje za standarde (CSA) ili Američki nacionalni institut za standarde (ANSI).

OSOBNNA ZAŠTITNA OPREMA

1. Uvijek nosite zaštitne naočale za zaštitu od sudara koje pružaju prednju i bočnu zaštitu za oči.
2. Nosite rukavice koje pružaju zaštitu na temelju radnog materijala.
3. Preporuča se neklizajuća obuća za održavanje ravnoteže u radnom okruženju.
4. Nosite zaštitnu odjeću namijenjenu radnom okruženju i alatu.
5. Nosite respirator koji je odobrio NIOSH kada radite na materijalima koji proizvode prašinu ili čestice.

OSOBNNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI

Kontrolirajte alat, osobno kretanje i radno okruženje kako biste izbjegli osobne ozljede ili oštećenje alata.

1. Nemojte rukovati alatom ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
2. Izbjegavajte nošenje odjeće ili nakita koji se mogu zaplesti u pokretne dijelove alata. Držite dugu kosu pokrivenom ili svezanom.
3. Ne preterujte dok radite s alatom. Pravilan oslonac i ravnoteža omogućuju bolju kontrolu u neočekivanim situacijama.
4. Poduprite izradak ili ga pričvrstite na stabilnu platformu. Držanje obratka rukom ili uz tijelo može dovesti do osobnih ozljeda.

POSEBNE SIGURNOSNE MJERE

1. Ovaj vrući nož može stvoriti toplinu do otprilike 450 °C (840 °F). Uvijek držite prste, ruke, tijelo i odjeću dalje od zagrijanih dijelova ovog alata.
2. Ne dopustite da nikakvi predmeti (tekućina ili metal) upadnu u otvore za grijanje na alatu. To može uzrokovati kratki spoj i/ili električni udar.
3. Nemojte odlagati vrući nož na zapaljivu površinu. Koristite i odložite ovaj alat samo na radnu površinu otpornu na vatru.
4. Koristite alat za zadani zadatak.

5. U hitnim slučajevima držite aparat za gašenje požara u blizini dok koristite alat.
6. Koristite alat samo u suhom prostoru bez zapaljivih materijala, kao i para i tekućina.
7. Zaštitite se od vrućeg metala. Nosite odjeću bez ulja, zaštitne rukavice i zaštitne naočale u slučaju neočekivanih situacija.
8. Nikada ne zamahujte alatom kako biste olabavili naslage. Uklonite višak naslaga s oštrice brisanjem oštrice vlažnom krpom ili spužvom ili upotrijebite četku za lemljenje namijenjenu za čišćenje viška naslaga.
9. Oštrica će ostati vruća nekoliko minuta nakon upotrebe. Alat uvijek postavite na postolje gdje toplina oštrice ne može oštetiti predmete u blizini.
10. Uklonite sve zapaljive materijale iz radnog područja prije početka korištenja alata.
11. Nemojte udisati dim ili dim dok koristite vrući nož. Materijal izratka može sadržavati kemikalije ili metale koji mogu biti otrovni ako se udišu.
12. Nakon upotrebe vrućeg noža, odspojite kabel za napajanje i pustite da se oštrica ohladi prije nego što lemlilo pohranite na suho mjesto izvan dohvata djece.

OPREZ! Nikada ne ostavljajte vrući nož bez nadzora.

13. Nemojte koristiti u proizvodnji ili popravku sustava za opskrbu pitkom vodom.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

1. Isključite napajanje. Isključite alat iz napajanja kada ga ne koristite, prije čišćenja, servisiranja ili mijenjanja bilo kojeg dijela ili pribor.
2. Zaštitite se od strujnog udara kada radite na električnoj opremi. Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana mogućnost strujnog

udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

3. Alati s dvostrukom izolacijom opremljeni su polariziranim utikačem (jedna oštrica je šira od druge). Ovaj utikač može stati u polariziranu utičnicu samo na jedan način. Ako utikač ne stane u potpunosti u utičnicu, obrnite utikač. Ako i dalje ne odgovara, obratite se kvalificiranom električaru za ugradnju polarizirane utičnice. Nemojte ni na koji način mijenjati utikač. Dvostruka izolacija eliminira potrebu za trožilnim uzemljenim kabelom za napajanje i uzemljenim sustavom napajanja.
4. Uzemljeni alati moraju biti uključeni u utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena u skladu sa svim kodeksima i uredbama. Nikada nemojte uklanjati uzemljenje niti modificirati utikač na bilo koji način. Ne koristite adapterske utikače. Provjerite kod kvalificiranog električara ako ste u nedoumici je li utičnica ispravno uzemljena. Ako se alat elektronički pokvari ili se pokvari, uzemljenje pruža put niskog otpora za odvođenje električne energije od korisnika.
5. Nemojte zlorabiti kabel. Nikada nemojte koristiti kabel za nošenje alata ili izvlačiti utikač iz utičnice. Držite kabel podalje od topline, ulja, oštrih rubova ili pokretnih dijelova. Ne koristite ovaj alat ako je kabel za napajanje pohaban ili oštećen. Odmah zamijenite oštećene kabele. Oštećeni kabeli povećavaju rizik od strujnog udara. Nemojte ni na koji način mijenjati utikač.
6. Kada radite s električnim alatom vani, koristite vanjski produžni kabel. Ovi su kabeli namijenjeni za vanjsku upotrebu i smanjuju rizik od strujnog udara. Koristite u kombinaciji s prekidačem strujnog kruga pri kvaru na zemlji (GFCI). Ako je rad s električnim alatom na vlažnom mjestu neizbježan, uporaba GFCI smanjuje rizik od strujnog udara. Preporuča se da GFCI ima nazivnu zaostalu struju od 30 mA ili manje.
7. Izbjegavajte korištenje nepotrebno dugog produžnog kabela. Odaberite kabel koji odgovara situaciji, jer kabel koji je predug i prolazi po podu može biti više opasan nego koristan. Korištenje predugog ili pretankog kabela može oštetiti alat. Odmotajte kabel do kraja kako biste spriječili njegovo

pregrijavanje.

8. Postavite električni kabel u položaj koji sprječava da dođe u kontakt s alatom i da ga zahvati radni komad. Kabel uvijek treba ostati iza alata.

UPOZORENJE! Osobe sa srčanim stimulatorom trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom(ima) prije korištenja ovog proizvoda. Rad električne opreme u neposrednoj blizini srčanog stimulatora može uzrokovati smetnje ili kvar na srčanom stimulatoru.

NISKI NAPON

Nizak napon može uzrokovati pregrijavanje zbog veće struje koja dolazi do alata što će skratiti životni vijek motora.

Produžni kabel može uzrokovati pad struje u alatu ako je predugačak ili ako nazivna jačina struje nije točna. To može rezultirati sljedećim:

1. Alat se neće aktivirati kada je uključen.
2. Alat se može uključiti, ali ne uspijeva održati snagu kada se nanese na obradak.
3. Alat se može pregrijati, što može izazvati požar.

Testirajte alat tako da ga priključite izravno na napajanje. Ako se uključi, promijenite produžni kabel s odgovarajućom snagom i onoliko kraći koliko je potrebno. Izradak će također možda trebati premjestiti bliže izvoru napajanja.

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE ALATA

UPOZORENJE! Nemojte koristiti alat ako prekidač za uključivanje/isključivanje ne radi ispravno. Svaki alat koji se ne može kontrolirati pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje je opasan i mora se popraviti.

1. Koristite ispravan alat za posao. Povećajte performanse i sigurnost korištenjem alata za predviđenu zadaću.
2. Nemojte mijenjati ovaj alat niti ga koristiti u svrhu za koju nije dizajniran.

3. Ovaj je alat dizajniran za određenu funkciju.

Nemojte:

- a. Modificirajte ili mijenjajte alat, svi dijelovi i pribor dizajnirani su s ugrađenim sigurnosnim značajkama koje mogu biti ugrožene ako se mijenjaju.
 - b. Koristite alat na način za koji nije namijenjen.
4. Izbjegavajte nenamjerno pokretanje. Provjerite je li prekidač za uključivanje/isključivanje u položaju ISKLJUČENO kada nije u upotrebi i prije spajanja na bilo koji izvor napajanja.

IDENTIFIKACIJA DIJELOVA


UPOZORENJE! Nemojte koristiti alat ako bilo koji dio nedostaje. Zamijenite dio koji nedostaje prije rada. Ako to ne učinite, može doći do kvara i osobne ozljede.

Izvadite dijelove i pribor iz pakiranja i provjerite ima li oštećenja. Provjerite jesu li uključene sve stavke na popisu dijelova.

A	Sječivo
B	LED za napajanje
C	Gumb za temperaturu
D	Okidač

E	Matica-kapa
F	Skala dubine
G	Vijak sa skalom
H	Zagrada za dubinu

HR



RAD

DUBINA REZANJA

Za najveću dubinu rezanja nemojte pričvrstiti nosač dubine. Kako biste ograničili dubinu rezanja, slijedite upute u nastavku.

OPREZ! Ostavite alat da se potpuno ohladi prije nego što pokušate instalirati, ukloniti ili prilagoditi dubinski nosač (H).

1. Uklonite kapice matice (E) s prednje strane ručke.
2. Postavite dubinski nosač (H) preko oštrice (A) i izbočenih vijaka.
3. Pričvrstite dubinski nosač (H) s dvije matice (E).
4. Otpustite dva vijka skale (G).
5. Podesite skalu dubine na željenu dubinu rezanja i zategnite dva vijka skale (G).

OPĆI RAD

1. Uključite kabel za napajanje u najbližu uzemljenu električnu utičnicu (~230V).
2. Okrenite gumb za temperaturu (C) na željenu temperaturu.

3. Pritisnite i držite okidač (D) da zagrijete oštricu (A). Oštrica (A) će postići radnu temperaturu za oko jednu minutu i ostat će na odabranoj temperaturi. Također, LED za napajanje (B) će svijetliti tijekom rada.
4. Kada oštrica (A) postigne prethodno postavljenu temperaturu, možete upotrijebiti oštar rub oštrice (A) za rezanje linije ili koristiti stranu oštrice (A) za rezanje širokih utora.
5. Kada se okidač (D) otpusti, napajanje oštrice (A) se prekida i oštrica (A) će se postupno ohladiti.

OPREZ! Preostaloj toplini na oštrici (A) trebat će nekoliko minuta da se rasprši. Budite oprezni dok je oštrica (A) još vruća.

6. Kako biste spriječili nesreće, nakon uporabe isključite alat i odspojite ga iz napajanja. Nakon upotrebe ostavite da se potpuno ohladi na nezapaljivoj površini izvan dohvata djece. Očistite, a zatim pohranite alat u zatvorenom prostoru izvan dohvata djece.

ODRŽAVANJE

Prije bilo kakvih podešavanja ili mijenjanja pribora, isključite alat, odspojite ga s izvora napajanja i pustite da se vrh ohladi.

1. Očistite otvor za ventilaciju od prljavštine. Povremeno očistite nakupljenu prašinu i uljnu prljavštinu.
2. Tijekom normalnog rada, ako se bilo što dogodi, napajanje treba odmah prekinuti, a alat treba provjeriti i popraviti.
3. Očistite oštricu nakon svake uporabe.
4. Provjerite ima li oštećenih dijelova. Prije uporabe bilo kojeg alata, svaki dio koji se čini oštećenim treba pažljivo provjeriti kako bi se utvrdilo da radi ispravno i obavlja svoje predviđene funkcije. Provjerite jesu li pokretni dijelovi poravnati i spojeni, ima li slomljenih dijelova ili učvršćenja ili bilo kojeg drugog stanja koje može utjecati na pravilan rad. Svaki dio koji je oštećen treba popraviti ili zamijeniti kvalificirani tehničar.
5. Prilikom servisiranja koristite samo identične zamjenske dijelove.

Koristite samo pribor namijenjen za korištenje s ovim alatom.

Odmah zamijenite oštećene dijelove.

6. Održavajte alat čistim. Obrišite alat čistom krpom i povremeno ispuhajte sva područja komprimiranim zrakom. Ako komprimirani zrak nije dostupan, četkom uklonite prašinu sa svih područja. Nemojte koristiti jake kemikalije ili otapala za čišćenje alata. Ove kemikalije mogu ozbiljno oštetiti plastično kućište.

OPREZ! Ni u kojem trenutku ne dopustite da tekućine za kočnice, benzin, proizvodi na bazi nafte, prodorna ulja itd. dođu u dodir s plastičnim dijelovima. Sadrže kemikalije koje mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku.

UPOZORENJE! Kako biste izbjegli požar ili otrovnu reakciju, nemojte koristiti benzin, naftu, aceton, razrjeđivač laka ili slična visoko hlapljiva otapala za čišćenje alata.

7. Redovito provjeravajte sve pričvrzne vijke kako biste osigurali zategnutost. Ako se neki vijci olabave, odmah ih zategnite.
8. Ako su potrebni popravci, odnesite svoj alat u ovlaštenu servis.

UPOZORENJE! Samo kvalificirano servisno osoblje smije popravljati alat. Neispravno popravljen alat može predstavljati opasnost za korisnika i/ili druge.


SKLADIŠTENJE

Kada nije u uporabi, pohranite alat na čisto i suho mjesto izvan dohvata djece.

ODLAGANJE

Ako je vaš alat nepopravljivo oštećen, nemojte ga bacati. Odnosite ga u odgovarajuće postrojenje za recikliranje.

KVAR DIJELOVA



POPIS DIJELOVA

Ne.	Opis	Kol.
1	Skala dubine	1
2	Vijak sa skalom (M4x8)	2
3	Zagrada za dubinu	1
4	Matica M4	2
5	Sječivo	1
6	Matica M4	2
7	Okidač	1
8	Vijak (ST3x14)	3
9	Kućište A	1
10	Vijak (ST3x12)	2

Ne.	Opis	Kol.
11	Stezaljka za kabel	1
12	Kabel za napajanje	1
13	Kućište B	1
14	Navlaka za kabel	1
15	Vijak (M4x15)	2
16	Interni prekidač	1
17	PCB	1
18	Gumb za temperaturu	1
19	LED za napajanje	1
20	Grijaći element	1



Šis vartotojo vadovas buvo išverstas jūsų patogumui naudojant mašininį vertimą. Buvo dedamos pagrįstos pastangos siekiant pateikti tikslų vertimą; tačiau joks automatinis vertimas nėra tobulas ir nėra skirtas pakeisti žmonių vertėjų. Oficialus vartotojo vadovas yra anglų kalba. Bet kokie vertime sukurti neatitikimai ar skirtumai nėra įpareigojantys ir neturi teisinės galios atitikties ar vykdymo tikslais. Jei kyla klausimų, susijusių su vartotojo vadove pateiktos informacijos tikslumu, žr. to turinio versiją anglų kalba, kuri yra oficiali versija.

Techniniai duomenys

Parametų aprašymas	Parametų reikšmė
Produkto pavadinimas	Polistireno pjaustyklė
Modelis	MSW-STC-130W
Nominali įtampa [V~] / dažnis [Hz]	230/50
Nominali galia [W]	130
Matmenys [plotis x gylis x aukštis; mm]	360 x 110 x 70
Svoris [kg]	0,5

SAUGUMAS

ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami šį įrankį perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas. Operatorius turi laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, kad sumažintų sužalojimo ir (arba) įrangos sugadinimo riziką.

Išsaugokite šį vadovą saugos įspėjimų, atsargumo priemonių, naudojimo ar tikrinimo ir priežiūros nurodymų.

PAVOJUS APIBRĖŽIMAI

Prašome susipažinti su šiame vadove pateiktais įspėjimais apie pavojų. Pranešimas yra perspėjimas, kad, nesilaikant tam tikrų nurodymų, gali būti sugadintas turtas, galima sužaloti arba mirti.

PAVOJUS! Šis pranešimas nurodo tiesioginį ir specifinį pavojų, kuris kils sukelti sunkų kūno sužalojimą arba mirtį jei nesiimama tinkamų atsargumo priemonių.

- ĮSPĖJIMAS!** Šis pranešimas nurodo konkretų pavojų arba nesaugią veiklą, kuri **gali būti** sukelti **sunkų kūno sužalojimą arba mirtį** jei nesiimama tinkamų atsargumo priemonių.
- ATSARGIAI!** Šis pranešimas nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri gali sukelti lengvą ar vidutinio sunkumo sužalojimą, jei nebus imtasi tinkamų veiksmų.
- PASTABA!** Šiame pranešime nurodoma, kad dėl konkretaus pavojaus ar nesaugios veiklos bus sugadinta įranga arba turtas, bet ne sužaloti asmenys.

DARBO SRITIS

1. Naudokite tik ant nedegaus paviršiaus.
 2. Netoliese negali būti objektų, pvz., elektros tinklų ar degių objektų, kurie keltų pavojų dirbant.
 3. Karštą peilį naudokite tik gerai vėdinamoje vietoje.
 4. Dirbti saugioje darbo aplinkoje. Laikykite savo darbo vietą švarią ir gerai apšviestą. Įžeminimo grandinės pertraukiklio (GFCI) naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
 5. Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pvz., ten, kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai sukuria kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar dūmus.
 6. Asmenis, nedėvinčius atitinkamos saugos įrangos, laikykite toliau nuo darbo zonos.
- PASTABA:** Sumažinkite blaškymąsi darbo aplinkoje. Dėl išsiblaškymo galite prarasti įrankio kontrolę.
7. Visada užrakinkite įrankius ir laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.

ASMENINĖ SAUGA

ĮSPĖJIMAS! Dėvėkite Kanados standartų asociacijos (CSA) arba Amerikos nacionalinio standartų instituto (ANSI) patvirtintas asmenines apsaugos priemones.

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

1. Visada dėvėkite apsauginius akinius, kurie apsaugo akis priekyje ir šonuose.
2. Mūvėkite pirštines, kurios apsaugotų pagal darbo medžiagas.
3. Norint išlaikyti koją ir pusiausvyrą darbo aplinkoje, rekomenduojama avėti neslidią avalynę.
4. Dėvėkite apsauginius drabužius, skirtus darbo aplinkai ir įrankiui.
5. Dirbdami su medžiagomis, kurios gamina dulkes ar daleles, dėvėkite NIOSH patvirtintą respiratorių.

ASMENINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Kontroliuokite įrankį, asmeninį judėjimą ir darbo aplinką, kad išvengtumėte sužeidimų ar įrankio sugadinimo.

1. Nenaudokite jokio įrankio pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.
2. Nedėvėkite drabužių ar papuošalų, kurie gali įsipainioti į judančias įrankio dalis. Ilgus plaukus laikykite uždengtus arba surištus.
3. Nepersistenkite, kai naudojate įrankį. Tinkamas stovėjimas ir pusiausvyra leidžia geriau valdyti netikėtose situacijose.
4. Paremkite ruošinį arba pritvirtinkite jį prie stabilios platformos. Laikydami ruošinį ranka arba prie kūno, galite susižaloti.

SPECIALIOS SAUGOS PRIEMONĖS

1. Šis karštas peilis gali įkaisti iki maždaug 450 °C (840 °F). Visada laikykite pirštus, rankas, kūną ir drabužius toliau nuo įkaitusių šio įrankio dalių.
2. Neleiskite jokiems daiktams (skysčiams ar metaliniams) patekti į įrankio šilumos bloko angas. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir (arba) elektros smūgį.
3. Nedėkite karšto peilio ant degaus paviršiaus. Šį įrankį naudokite ir padėkite tik ant ugniai atsparaus darbinio paviršiaus.
4. Naudokite įrankį pagal numatytą užduotį.

5. Avarijos atveju, naudodami įrankį, šalia laikykite gesintuvą.
6. Naudokite įrankį tik sausoje vietoje, kurioje nėra degių medžiagų, garų ir skysčių.
7. Apsaugokite save nuo karšto metalo. Netikėtose situacijose dėvėkite neriebius drabužius, apsaugines pirštines ir apsauginius akinius.
8. Niekada nesūpuokite įrankio, kad atsilaisvintumėte nuosėdų. Pašalinkite nuo ašmenų susikaupusias perteklių, nuvalydami ašmenis drėgna šluoste ar kempine arba naudokite litavimo šepetėlį, skirtą pertekliniams sankaupoms valyti.
9. Ašmenys po naudojimo kelias minutes išliks karšti. Visada laikykite įrankį ant stovo, kur ašmenų šiluma negali pažeisti šalia esančių daiktų.
10. Prieš pradėdami naudoti įrankį, iš darbo zonos pašalinkite visas degias medžiagas.
11. Naudodami karštą peilį neįkvėpkite garų ir nerūkykite. Ruošinio medžiagoje gali būti cheminių medžiagų arba metalų, kurie gali būti nuodingi įkvėpti.
12. Panaudoję karštą peilį, ištraukite maitinimo laidą ir leiskite peiliui atvėsti, prieš padėdami lituoklį sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

ATSARGIAI! Niekada nepalikite karšto peilio be priežiūros.

13. Nenaudokite gaminant ar taisant geriamojo vandens tiekimo sistemas.

ELEKTROS SAUGA

1. Atjunkite maitinimo šaltinį. Atjunkite įrankį nuo maitinimo šaltinio, kai nenaudojate, prieš valydami, atlikdami techninę priežiūrą ar keisdami dalis.
arba priedai.
2. Apsaugokite save nuo elektros smūgio dirbdami su elektros įranga. Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ir šaldytuvai. Jei jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja

elektros smūgio tikimybė.

3. Dvigubos izoliacijos įrankiai turi poliarizuotą kištuką (vienas geležtė platesnis už kitą). Šis kištukas poliarizuotame lizde tilps tik vienu būdu. Jei kištukas iki galo netelpa į lizdą, apverskite kištuką. Jei jis vis tiek netelpa, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis sumontuotų poliarizuotą lizdą. Jokiu būdu nekeiskite kištuko. Dviguba izoliacija pašalina trijų laidų įžeminto maitinimo laido ir įžemintos maitinimo sistemos poreikį.
4. Įžeminti įrankiai turi būti prijungti prie tinkamai sumontuoto ir įžeminto lizdo pagal visus kodeksus ir potvarkius. Niekada neištraukite įžeminimo kištuko ir jokiu būdu nekeiskite kištuko. Nenaudokite jokių adapterių kištukų. Jei abejojate, ar lizdas tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku. Jei įrankis sugenda arba sugenda elektroniniu būdu, įžeminimas užtikrina mažo pasipriešinimo kelią, kad elektra būtų nunešta nuo vartotojo.
5. Nepiktnaudžiaukite laidu. Niekada nenaudokite laido įrankiams nešioti ir netraukite kištuko iš elektros lizdo. Laikykite laidą toliau nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Nenaudokite šio įrankio, jei maitinimo laidas yra susidėvėjęs arba pažeistas. Nedelsdami pakeiskite pažeistus laidus. Pažeisti laidai padidina elektros smūgio riziką. Jokiu būdu nemodifikuokite kištuko.
6. Kai naudojate elektrinį įrankį lauke, naudokite lauko ilginamąjį laidą. Šie laidai skirti naudoti lauke ir sumažina elektros smūgio riziką. Naudokite kartu su įžeminimo grandinės pertraukikliu (GFCI). Jei elektrinį įrankį naudoti drėgnoje vietoje neišvengiama, GFCI naudojimas sumažina elektros smūgio riziką. Rekomenduojama, kad GFCI vardinė likutinė srovė būtų 30 mA arba mažesnė.
7. Nenaudokite be reikalo ilgo ilginamojo laido. Pasirinkite laidą, atitinkantį situaciją, nes per ilgas ir per grindis einantis laidas gali būti pavojingesnis nei naudingas. Naudodami per ilgą arba per ploną laidą galite sugadinti įrankį. Visiškai išvyniokite laidą, kad jis neperkaistų.
8. Padėkite elektros laidą tokioje padėtyje, kad jis nesiliestų su įrankiu ir

neužkliūtų ruošinio. Laidas visada turi likti už įrankio.

ĮSPĖJIMAS! Žmonės, turintys širdies stimuliatorių, prieš naudodami šį gaminį turėtų pasitarti su gydytoju (-ais). Elektrinės įrangos veikimas arti širdies stimulatoriaus gali sukelti trikdžius arba jo gedimą.

ŽEMOJI ĮTAMPA

Žema įtampa gali perkaisti, nes į įrankį patenka didesnės galios srovė, o tai sutrumpins variklio tarnavimo laiką.

Dėl ilginamojo laido gali sumažėti įrankio maitinimas, jei jis yra per ilgas arba jei srovės stiprumas yra neteisingas. Dėl to gali atsirasti:

1. Įrankis neįsijungs įjungus.
2. Įrankis gali įsijungti, bet nepalaiko galios, kai naudojamas ant ruošinio.
3. Įrankis gali perkaisti ir gali kilti gaisras.

Išbandykite įrankį prijungdami jį tiesiai prie maitinimo šaltinio. Jei jis įjungiamas, pakeiskite ilginamąjį laidą, kurio prailginimo laidas turi būti tinkamas ir tiek trumpas, kiek reikia. Ruošinį taip pat gali tekti perkelti arčiau maitinimo šaltinio.

ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite įrankio, jei įjungimo / išjungimo jungiklis neveikia tinkamai. Bet koks įrankis, kurio negalima valdyti įjungimo / išjungimo jungikliu, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.

1. Naudokite darbui tinkamą įrankį. Padidinkite našumą ir saugumą naudodami įrankį pagal numatytą užduotį.
2. Nekeiskite šio įrankio ir nenaudokite jo tikslams, kuriems jis nebuvo sukurtas.
3. Šis įrankis buvo sukurtas konkrečiai funkcijai.

Negalima:

- a. Modifikuokite arba pakeiskite įrankį, visos dalys ir priedai yra

suprojektuoti su įmontuotomis saugos funkcijomis, kurios gali būti pažeistos pakeitus.

b. Naudokite įrankį taip, kaip jis nebuvo skirtas.

4. Venkite netyčinio paleidimo. Įsitinkite, kad įjungimo / išjungimo jungiklis yra OFF padėtyje, kai nenaudojate ir prieš prijungdami jį prie bet kokio maitinimo šaltinio.


DALIŲ IDENTIFIKACIJA

ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite įrankio, jei trūksta kokios nors dalies. Prieš pradėdami dirbti, pakeiskite trūkstamą dalį. Jei to nepadarysite, galite sugesti ir susižaloti.

Išimkite dalis ir priedus iš pakuotės ir patikrinkite, ar jie nepažeisti. Įsitinkite, kad įtraukti visi dalių sąrašo elementai.

A	Ašmenys
B	Maitinimo šviesos diodas
C	Temperatūros rankenėlė
D	Trigeris

E	Riešutas-dangtelis
F	Gylio skalė
G	Svarstyklių varžtas
H	Gylio laikiklis



OPERACIJA

PJOVIMO GYLIS

Norėdami pasiekti didžiausią pjovimo gylį, nepritvirtinkite gylio laikiklio. Norėdami apriboti pjovimo gylį, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

ATSARGIAI! Prieš montuodami, nuimdami arba reguliuodami gylio laikiklį (H), leiskite įrankiui visiškai atvėsti.

1. Nuimkite veržlių dangtelius (E) nuo rankenos priekio.
2. Uždėkite gylio laikiklį (H) ant peilio (A) ir išsikišusių varžtų.
3. Pritvirtinkite gylio laikiklį (H) dviem veržlėmis-dangteliais (E).
4. Atsukite du svarstyklių varžtus (G).
5. Sureguliuokite gylio skalę iki norimo pjovimo gylio ir priveržkite du skalės varžtus (G).

BENDROJI VEIKLA

1. Įkiškite maitinimo laidą į artimiausią įžemintą elektros lizdą (~230 V).
2. Pasukite temperatūros rankenėlę (C) iki norimos temperatūros.
3. Paspauskite ir palaikykite gaiduką (D), kad įkaitintumėte ašmenis (A). Peilis (A) darbinę temperatūrą pasieks maždaug per minutę ir išliks pasirinktoje temperatūroje. Be to, veikimo metu užsidegs maitinimo šviesos diodas (B).
4. Kai ašmenys (A) pasiekia iš anksto nustatytą temperatūrą, galite naudoti aštrų ašmenų (A) kraštą pjovimui linijomis arba naudoti peilio šoną (A) plačiam grioveliui pjauti.
5. Atleidus gaiduką (D), peilio (A) maitinimas nutrūksta, o ašmenys (A) palaipsniui atvės.

ATSARGIAI! Ant ašmenų (A) likusi šiluma išsisklaido kelias minutes. Būkite atsargūs, kol ašmenys (A) vis dar karšti.

6. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, po naudojimo išjunkite įrankį ir atjunkite maitinimą. Po naudojimo leiskite visiškai atvėsti ant nedegaus paviršiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Išvalykite, tada laikykite įrankį vaikams nepasiekiamoje patalpoje.

PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus ar keisdami priedus, išjunkite įrankį, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir leiskite antgaliui atvėsti.

1. Ventilacijos angą laikykite švarią nuo nešvarumų. Periodiškai nuvalykite susikaupusias dulkes ir alyvos nešvarumus.
2. Įprasto veikimo metu, jei kas nors atsitiktų, maitinimas turi būti nedelsiant atjungtas ir įrankis turi būti patikrintas bei suremontuotas.
3. Nuvalykite ašmenis po kiekvieno naudojimo.
4. Patikrinkite, ar nėra pažeistų dalių. Prieš naudodami bet kokį įrankį, bet kurią dalį, kuri atrodo pažeista, reikia atidžiai patikrinti, kad įsitikintumėte, jog ji tinkamai veiks ir atliks numatytas funkcijas. Patikrinkite, ar judančios dalys yra sulygiuotos ir surištos, ar nėra sulūžusių dalių ar tvirtinimo įtaisų, ar kitų sąlygų, kurios gali turėti įtakos tinkamam veikimui. Bet kurią sugadintą dalį turi taisyti arba pakeisti kvalifikuotas technikas.
5. Atlikdami techninę priežiūrą naudokite tik identiškas atsargines dalis. Naudokite tik priedus, skirtus naudoti su šiuo įrankiu. Nedelsdami pakeiskite pažeistas dalis.
6. Laikykite įrankį švarų. Nuvalykite įrankį švaria šluoste ir periodiškai išpūskite visas vietas suslėgtu oru. Jei suspausto oro nėra, šepetėliu nuvalykite dulkes iš visų vietų. Įrankiui valyti nenaudokite stiprių cheminių medžiagų ar tirpiklių. Šios cheminės medžiagos gali rimtai pažeisti plastikinį korpusą.

ATSARGIAI! Neleiskite, kad stabdžių skysčiai, benzinas, naftos pagrindu pagaminti produktai, prasiskverbiantys alyvos ir pan. liestųsi su plastikinėmis dalimis. Juose

yra cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti, susilpninti arba sunaikinti plastiką.

ĮSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte gaisro ar toksiškų reakcijų, įrankiui valyti nenaudokite benzino, benzino, acetono, lako skiediklio ar panašių labai lakių tirpiklių.

7. Reguliariai tikrinkite visus tvirtinimo varžtus, kad įsitikintumėte, jog jie yra sandarūs. Jei kokie nors varžtai atsilaisvintų, nedelsdami priveržkite.
8. Jei reikia remonto, nuneškite įrankį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

ĮSPĖJIMAS! Įrankį gali taisyti tik kvalifikuotas techninės priežiūros personalas. Netinkamai suremontuotas įrankis gali kelti pavojų naudotojui ir (arba) kitiems asmenims.


SANDĖLIAVIMAS

Kai nenaudojate, laikykite įrankį švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

IŠMETIMAS

Jei jūsų įrankis buvo sugadintas nepataisomai, neišmeskite jo. Nuneškite jį į atitinkamą perdirbimo įmonę.

DALIŲ SUDĖJIMAS



DALIŲ SĄRAŠAS

Nr.	Aprašymas	Kiekis.
1	Gylio skalė	1
2	Svarstyklių varžtas (M4x8)	2
3	Gylio laikiklis	1
4	Veržlės dangtelis M4	2
5	Ašmenys	1
6	Veržlė M4	2
7	Trigeris	1
8	Varžtas (ST3x14)	3
9	Būstas A	1
10	Varžtas (ST3x14)	2

Nr.	Aprašymas	Kiekis.
11	Laido spaustukas	1
12	Maitinimo laidas	1
13	Būstas B	1
14	Laido rankovė	1
15	Varžtas (M4x15)	2
16	Vidinis jungiklis	1
17	PCB	1
18	Temperatūros rankenėlė	1
19	Maitinimo šviesos diodas	1



Acest manual de utilizare a fost tradus pentru confortul dumneavoastră, folosind traducerea automată. S-au făcut eforturi rezonabile pentru a oferi o traducere corectă; cu toate acestea, nicio traducere automată nu este perfectă și nici nu are scopul de a înlocui traducătorii umani. Manualul de utilizare oficial este versiunea în limba engleză. Orice discrepanțe sau diferențe create în traducere nu sunt obligatorii și nu au niciun efect juridic în scopuri de conformitate sau de aplicare. Dacă apar întrebări legate de acuratețea informațiilor conținute în Manualul de utilizare, vă rugăm să consultați versiunea în limba engleză a acelor conținuturi, care este versiunea oficială.

Date tehnice

Descrierea parametrilor	Valoarea parametrului
Numele produsului	Cutter pentru polistiren
Model	MSW-STC-130W
Tensiune nominală [V~] / frecvență [Hz]	230/50
Putere nominală [W]	130
Dimensiuni [latime x adancime x inaltime; mm]	360 x 110 x 70
Greutate [kg]	0,5

SIGURANȚĂ

AVERTIZARE! Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest instrument. Operatorul trebuie să respecte măsurile de precauție de bază pentru a reduce riscul de vătămare corporală și/sau deteriorare a echipamentului.

Păstrați acest manual pentru avertismente de siguranță, precauții, instrucțiuni de operare sau inspecție și întreținere.

DEFINIȚII DE PERICOL

Vă rugăm să vă familiarizați cu notificările de pericol găsite în acest manual. O notificare este o alertă că există o posibilitate de daune materiale, rănire sau deces dacă nu sunt respectate anumite instrucțiuni.

PERICOL! Această notificare indică un pericol imediat și specific

care **va fi** duce la **vătămări corporale grave sau deces** dacă nu se iau măsurile de precauție corespunzătoare.

AVERTIZARE! Această notificare indică un pericol specific sau o practică nesigură care **ar putea** duce la **vătămări corporale grave sau deces** dacă nu se iau măsurile de precauție corespunzătoare.

ATENȚIE! Această notificare indică o situație potențial periculoasă care poate duce la vătămări minore sau moderate dacă nu sunt luate practicile adecvate.

OBSERVA! Această notificare indică faptul că un pericol specific sau o practică nesigură va duce la deteriorarea echipamentului sau a proprietății, dar nu la vătămare corporală.

ZONA DE LUCRU

1. Utilizați numai pe o suprafață neinflamabilă.
2. Nu trebuie să existe în apropiere obiecte, cum ar fi linii de utilități sau obiecte inflamabile, care să prezinte un pericol în timpul lucrului.
3. Folosiți cuțitul fierbinte numai într-o zonă bine ventilată.
4. Operați într-un mediu de lucru sigur. Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Utilizarea unui întrerupător de circuit de eroare la pământ (GFCI) reduce riscul de electrocutare.
5. Nu utilizați sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Uneltele electrice creează scânteii care pot aprinde praful sau vaporii.
6. Țineți pe oricine care nu poartă echipamentul de siguranță adecvat departe de zona de lucru.

NOTA: Minimizați distracția în mediul de lucru. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul asupra instrumentului.

7. Întotdeauna încuiati uneltele și nu le lăsați la îndemâna copiilor.

SIGURANȚA PERSONALĂ

AVERTIZARE! Purtați echipament individual de protecție aprobat de Asociația Canadiană de Standarde (CSA) sau Institutul Național American de Standarde (ANSI).

ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECTIE

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție împotriva impactului care oferă protecție frontală și laterală pentru ochi.
2. Purtați mănuși care oferă protecție pe baza materialelor de lucru.
3. Încălțămintea antiderapante este recomandată pentru a menține picioarele și echilibrul în mediul de lucru.
4. Purtați îmbrăcăminte de protecție concepută pentru mediul de lucru și instrumentul.
5. Purtați un respirator aprobat de NIOSH atunci când lucrați la materiale care produc praf sau particule.

PRECAUȚII PERSONALE

Controlați unealta, mișcarea personală și mediul de lucru pentru a evita rănirea personală sau deteriorarea unealta.

1. Nu folosiți nicio unealtă când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
2. Evitați să purtați haine sau bijuterii care se pot încurca cu părțile mobile ale unei unelte. Păstrați părul lung acoperit sau legat.
3. Nu vă depășiți când utilizați unealta. Așezarea și echilibrul adecvate permit un control mai bun în situații neașteptate.
4. Sprijiniți piesa de prelucrat sau fixați-o pe o platformă stabilă. Ținerea piesei de prelucrat cu mâna sau pe corp poate duce la vătămări corporale.

PRECAUȚII SPECIFICE DE SIGURANȚĂ

1. Acest cuțit fierbinte poate crea căldură până la aproximativ 450 °C (840 ° F). Țineți întotdeauna degetele, mâinile, corpul și îmbrăcăminte

departe de componentele încălzite ale acestui instrument.

2. Nu permiteți niciunui obiect (lichid sau metal) să cadă în orificiile blocului de căldură ale instrumentului. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit și/sau șoc electric.
3. Nu așezați cuțitul fierbinte pe o suprafață inflamabilă. Utilizați și așezați această unealtă numai pe o suprafață de lucru rezistentă la foc.
4. Utilizați instrumentul pentru sarcina propusă.
5. În caz de urgență, păstrați un stingător de incendiu aproape în timp ce utilizați unealta.
6. Utilizați unealta numai într-o zonă uscată, ferită de materiale inflamabile, precum și de fum și lichide.
7. Protejați-vă de metalul fierbinte. Purtați îmbrăcăminte fără ulei, mănuși de protecție și ochelari de protecție în cazul unor situații neașteptate.
8. Nu balansați niciodată unealta pentru a slăbi orice acumulare. Îndepărtați depunerile în exces de pe lamă ștergând lama cu o cârpă umedă sau un burete sau folosiți o perie de lipit concepută pentru curățarea depunerilor în exces.
9. Lama va rămâne fierbinte câteva minute după utilizare. Așezați întotdeauna unealta pe un suport unde căldura de la lamă nu poate deteriora obiectele din apropiere.
10. Îndepărtați toate materialele inflamabile din zona de lucru înainte de a începe să utilizați unealta.
11. Nu inhalați fum sau fum în timp ce utilizați cuțitul fierbinte. Materialul piesei de prelucrat poate conține substanțe chimice sau metale care pot fi otrăvitoare dacă sunt inhalate.
12. După ce ați folosit cuțitul fierbinte, deconectați cablul de alimentare și lăsați lama să se răcească înainte de a depozita fierul de lipit într-un loc uscat, la îndemâna copiilor.

ATENȚIE! Nu lăsați niciodată cuțitul fierbinte nesupravegheat.

13. A nu se utiliza la fabricarea sau repararea sistemelor de alimentare cu apă potabilă.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

1. Deconectați sursa de alimentare. Deconectați unealta de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizată, înainte de curățarea, întreținerea sau schimbarea oricăror piese. sau accesorii.
2. Protejați-vă împotriva șocurilor electrice atunci când lucrați la echipamente electrice. Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevi, calorifere, aragazuri și frigidere. Există o șansă crescută de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este împământat.
3. Uneltele cu izolare dublă sunt echipate cu un ștecher polarizat (o lamă este mai lată decât cealaltă.) Acest ștecher se va potrivi într-o priză polarizată doar într-un singur fel. Dacă ștecherul nu se potrivește complet în priză, inversați ștecherul. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat pentru a instala o priză polarizată. Nu schimbați ștecherul în niciun fel. Izolarea dublă elimină necesitatea unui cablu de alimentare cu împământare cu trei fire și a unui sistem de alimentare cu împământare.
4. Uneltele cu împământare trebuie conectate la o priză care este instalată și împământată în mod corespunzător, în conformitate cu toate codurile și ordonanțele. Nu scoateți niciodată știftul de împământare și nu modificați ștecherul în niciun fel. Nu utilizați mufe adaptoare. Consultați un electrician calificat dacă aveți îndoieli cu privire la împământarea corectă a prizei. Dacă unealta ar trebui să funcționeze defectuos sau să se defecteze electronic, împământarea oferă o cale de rezistență scăzută pentru a transporta electricitatea departe de utilizator.
5. Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta unelte și nu trageți ștecherul de la priză. Țineți cablul departe de căldură, ulei,

marginii ascuțite sau părți în mișcare. Nu utilizați această unealtă dacă cablul de alimentare este uzat sau deteriorat. Înlocuiți imediat cablurile deteriorate. Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare. Nu modificați ștecherul în niciun fel.

6. Când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor exterior. Aceste cabluri sunt clasificate pentru utilizare în aer liber și reduc riscul de electrocutare. Utilizați împreună cu un întrerupător de circuit de eroare la pământ (GFCI). Dacă folosirea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabil, utilizarea unui GFCI reduce riscul de electrocutare. Se recomandă ca GFCI să aibă un curent rezidual nominal de 30 mA sau mai puțin.
7. Evitați utilizarea unui prelungitor inutil de lung. Alegeți un cablu care este potrivit pentru situație, deoarece un cablu prea lung și care rulează pe podea poate fi mai periculos decât util. Utilizarea unui cablu prea lung sau prea subțire poate deteriora unealta. Desfășurați complet cablul pentru a preveni supraîncălzirea acestuia.
8. Așezați cablul electric într-o poziție care să împiedice contactul cu unealta și să nu fie prins de piesa de prelucrat. Cablul trebuie să rămână întotdeauna în spatele instrumentului.

AVERTIZARE! Persoanele cu stimulatoare cardiace trebuie să-și consulte medicul (medicii) înainte de a utiliza acest produs. Operarea echipamentelor electrice în imediata apropiere a unui stimulator cardiac poate cauza interferențe sau defectarea stimulatorului cardiac.

JOSĂ TENSIUNE

Tensiunea scăzută poate provoca supraîncălzire din cauza curentului de putere mai mare care este absorbit de unealta, ceea ce va scurta durata de viață a motorului.

Un prelungitor poate cauza o scădere a puterii instrumentului dacă acesta este prea lung sau dacă amperajul nominal nu este corect. Acest lucru poate duce la următoarele:

1. Instrumentul nu se va activa când este pornit.
2. Unealta se poate porni, dar nu reușește să mențină puterea atunci când este aplicată unei piese de prelucrat.
3. Unealta se poate supraîncălzi, posibil aprinderea unui incendiu.

Testați unealta conectându-l direct la sursa de alimentare. Dacă pornește, schimbați prelungitorul cu valoarea nominală corectă și cât de scurt este necesar. Piesa de prelucrat poate fi necesară, de asemenea, să fie mutată mai aproape de sursa de alimentare.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA INSTRUMENTULUI

AVERTIZARE! Nu utilizați unealta dacă comutatorul Pornit/Oprit nu funcționează corect. Orice unealtă care nu poate fi controlată cu comutatorul ON/OFF este periculoasă și trebuie reparată.

1. Utilizați instrumentul potrivit pentru lucrare. Maximizați performanța și siguranța utilizând instrumentul pentru sarcina propusă.
2. Nu modificați acest instrument și nu îl utilizați într-un scop pentru care nu a fost conceput.
3. Acest instrument a fost conceput pentru o anumită funcție.

Nu:

- a. Modificați sau modificați unealta, toate piesele și accesoriile sunt proiectate cu caracteristici de siguranță încorporate care pot fi compromise dacă sunt modificate.
 - b. Utilizați instrumentul într-un mod pentru care nu a fost conceput.
4. Evitați pornirile neintenționate. Asigurați-vă că comutatorul Pornit/Oprit este în poziția OPRIT atunci când nu este utilizat și înainte de a-l conecta la orice sursă de alimentare.

IDENTIFICAREA PIESELOR


AVERTIZARE! Nu utilizați unealta dacă lipsește vreo piesă. Înlocuiți piesa lipsă înainte de operare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la o defecțiune și

vătămare corporală.

Scoateți piesele și accesoriile din ambalaj și verificați dacă nu sunt deteriorate. Asigurați-vă că toate elementele din lista de piese sunt incluse.

O	Lamă
B	LED de alimentare
C	Buton de temperatură
D	Trigger

E	Capac cu piuliță
F	Scala de adâncime
G	Șurub de scară
H	Consola de adâncime



OPERARE

ADÂNCIMEA DE TĂIERE

Pentru cea mai mare adâncime de tăiere, nu atașați suportul de adâncime. Pentru a limita adâncimea de tăiere, urmați instrucțiunile de mai jos.

ATENȚIE! Lăsați unealta să se răcească complet înainte de a încerca să instalați, să scoateți sau să reglați suportul de adâncime (H).

1. Scoateți capacele piulițelor (E) din partea din față a mânerului.
2. Așezați suportul de adâncime (H) peste lamă (A) și șuruburile proeminente.
3. Fixați suportul de adâncime (H) cu cele două capace de piuliță (E).
4. Slăbiți cele două șuruburi ale scalei (G).
5. Reglați scara de adâncime la adâncimea de tăiere dorită și strângeți cele două șuruburi ale scalei (G).

FUNȚIONARE GENERALĂ

1. Conectați cablul de alimentare la cea mai apropiată priză cu împământare (~230V).
2. Rotiți butonul de temperatură (C) la temperatura dorită.
3. Apăsăți și mențineți apăsat trăgaciul (D) pentru a încălzi lama (A). Lama (A) va atinge temperatura de funcționare în aproximativ un minut și va rămâne la temperatura selectată. De asemenea, LED-ul de alimentare (B) se va aprinde în timpul funcționării.
4. Când lama (A) a atins temperatura prestabilită, puteți utiliza marginea ascuțită a lamei (A) pentru tăierea în linie sau puteți utiliza partea laterală a lamei (A) pentru tăierea cu caneluri largi.
5. Când declanșatorul (D) este eliberat, alimentarea lamei (A) este întreruptă și lama (A) se va răci treptat.

ATENȚIE! Căldura reziduală de pe lamă (A) va dura câteva minute pentru a se disipa. Aveți grijă când lama (A) este încă fierbinte.

6. Pentru a preveni accidentele, opriți unealta și deconectați-i de la sursa de alimentare după utilizare. Lăsați să se răcească complet pe o suprafață neinflamabilă, la îndemâna copiilor, după utilizare. Curățați, apoi depozitați unealta în interior, la îndemâna copiilor.

ÎNTREȚINERE

Înainte de a face orice reglare sau de a schimba accesoriile, opriți unealta,

deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați vârful să se răcească.

1. Păstrați pasajul de ventilație liber de murdărie. Curățați periodic praful acumulat și murdăria de ulei.
2. În timpul funcționării normale, dacă se întâmplă ceva, sursa de alimentare trebuie întreruptă imediat, iar unealta trebuie verificată și reparată.
3. Curățați lama după fiecare utilizare.
4. Verificați dacă există piesele deteriorate. Înainte de a utiliza orice unealtă, orice piesă care pare a fi deteriorată trebuie verificată cu atenție pentru a determina dacă va funcționa corect și va îndeplini funcțiile prevăzute. Verificați alinierea și legarea pieselor în mișcare, piese sparte sau dispozitive de montare sau orice altă condiție care poate afecta funcționarea corectă. Orice piesă care este deteriorată trebuie reparată sau înlocuită de un tehnician calificat.
5. La întreținere, utilizați numai piese de schimb identice. Utilizați numai accesorii destinate utilizării cu acest instrument. Înlocuiți imediat piesele deteriorate.
6. Păstrați unealta curată. Ștergeți unealta cu o cârpă curată și suflați periodic toate zonele cu aer comprimat. Dacă aerul comprimat nu este disponibil, utilizați o perie pentru a îndepărta praful din toate zonele. Nu utilizați substanțe chimice dure sau solvenți pentru a curăța unealta. Aceste substanțe chimice ar putea deteriora grav carcasa din plastic.

ATENȚIE! Nu lăsați în niciun moment lichidele de frână, benzina, produsele pe bază de petrol, uleiurile penetrante etc. să intre în contact cu piesele din plastic. Conțin substanțe chimice care pot deteriora, slăbi sau distruge plasticul.

AVERTIZARE! Pentru a evita incendiul sau reacțiile toxice, nu utilizați benzină, nafta, acetonă, diluant pentru lac sau solvenți similari foarte volatili pentru a curăța unealta.

7. Inspectați regulat toate șuruburile de fixare pentru a vă asigura strângerea. Dacă șuruburi se slăbesc, strângeți imediat.

8. Dacă sunt necesare reparații, aduceți unealta la un centru de service autorizat.

AVERTIZARE! Numai personalul de service calificat trebuie să repare unealta. O unealtă reparată necorespunzător poate prezenta un pericol pentru utilizator și/sau pentru alții.


DEPOZITARE

Când nu este utilizat, depozitați unealta într-un loc curat și uscat, departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA

Dacă unealta dumneavoastră a fost deteriorată fără reparații, nu o aruncați. Aduceți-l la unitatea de reciclare corespunzătoare.

DEFALARE PIESE



LISTA DE PIESE

Nu.	Descriere	Can t.
1	Scala de adâncime	1
2	Șurub de scară (M4x8)	2
3	Consola de adâncime	1
4	Capac cu piuliță M4	2
5	Lamă	1
6	Piulita M4	2
7	Trigger	1
8	Șurub (ST3x14)	3
9	Locuinta A	1
10	Șurub (ST3x14)	2

Nu.	Descriere	Can t.
11	Clemă pentru cablu	1
12	Cablu de alimentare	1
13	Locuinta B	1
14	Manșon de cordon	1
15	Șurub (M4x15)	2
16	Comutator intern	1
17	PCB	1
18	Buton de temperatură	1
19	LED de alimentare	1
20	Element de încălzire	1



Ta uporabniški priročnik je bil za vaše udobje preveden s strojnim prevajanjem. Vloženi so bili razumni napor, da se zagotovi točen prevod; vendar noben avtomatiziran prevod ni popoln niti ni namenjen nadomestitvi človeških prevajalcev. Uradni uporabniški priročnik je angleška različica. Kakršna koli neskladja ali razlike, ustvarjene v prevodu, niso zavezujoče in nimajo pravnega učinka za namene skladnosti ali uveljavljanja. Če se pojavijo kakršna koli vprašanja v zvezi s točnostjo informacij v uporabniškem priročniku, si oglejte angleško različico te vsebine, ki je uradna različica.

Tehnični podatki

Opis parametra	Vrednost parametra
Ime izdelka	Rezalnik za polistiren
Model	MSW-STC-130W
Nazivna napetost [V~] / frekvenca [Hz]	230/50
Nazivna moč [W]	130
Mere [širina x globina x višina; mm]	360 x 110 x 70
Teža [kg]	0,5

VARNOST

OPOZORILO! Pred uporabo tega orodja preberite in razumejte vsa navodila.

Upravljalcev mora upoštevati osnovne varnostne ukrepe za zmanjšanje tveganja telesnih poškodb in/ali škode na opremi.

Shranite ta priročnik za varnostna opozorila, previdnostne ukrepe, navodila za uporabo ali preglede in vzdrževanje.

OPREDELITVE NEVARNOSTI

Prosimo, da se seznanite z opozorili o nevarnosti v tem priročniku. Obvestilo je opozorilo, da obstaja možnost materialne škode, telesnih poškodb ali smrti, če ne upoštevate določenih navodil.

NEVARNOST! To obvestilo označuje takojšnjo in posebno nevarnost, ki bo povzroči hude telesne poškodbe ali smrt če niso

sprejeti ustrezni varnostni ukrepi.

OPOZORILO! To obvestilo označuje posebno nevarnost ali nevarno prakso, ki **bi lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt** če niso sprejeti ustrezni varnostni ukrepi.

POZOR! To obvestilo označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči manjše ali zmerne poškodbe, če ne upoštevate ustreznih praks.

OBVESTILO! To obvestilo nakazuje, da bo določena nevarnost ali nevarna praksa povzročila škodo na opremi ali lastnini, ne pa osebnih poškodb.

DELOVNO PODROČJE

1. Uporabljajte samo na negorljivi površini.
2. V bližini ne sme biti predmetov, kot so električni vodi ali vnetljivi predmeti, ki bi predstavljali nevarnost med delom.
3. Vroči nož uporabljajte le v dobro prezračenem prostoru.
4. Delajte v varnem delovnem okolju. Delovni prostor naj bo čist in dobro osvetljen. Uporaba ozemljitvenega prekinjevalca tokokroga (GFCI) zmanjša tveganje električnega udara.
5. Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. Električna orodja ustvarjajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.
6. Osebe, ki nimajo ustrezne varnostne opreme, naj ne bodo v bližini delovnega območja.

OPOMBA: Zmanjšajte motnje v delovnem okolju. Motnje lahko povzročijo izgubo nadzora nad orodjem.

7. Orodja vedno zaklenite in jih hranite izven dosega otrok.

OSEBNA VARNOST

OPOZORILO! Nosite osebno zaščitno opremo, ki jo je odobrilo Kanadsko

združenje za standarde (CSA) ali Ameriški nacionalni inštitut za standarde (ANSI).

OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

1. Vedno nosite zaščitna očala, ki nudijo sprednjo in stransko zaščito oči.
2. Nosite rokavice, ki zagotavljajo zaščito glede na delovne materiale.
3. Priporočljiva je nedrseča obutev za ohranjanje opore in ravnotežja v delovnem okolju.
4. Nosite zaščitno obleko, prilagojeno delovnemu okolju in orodju.
5. Pri delu z materiali, ki proizvajajo prah ali delce, nosite respirator, ki ga je odobril NIOSH.

OSEBNI VARNOSTNI UKREPI

Nadzorujte orodje, osebno gibanje in delovno okolje, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam orodja.

1. Ne uporabljajte nobenega orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
2. Izogibajte se nošenju oblačil ali nakita, ki se lahko zapletejo v gibljive dele orodja. Dolge lase imejte pokrite ali spete.
3. Pri delu z orodjem ne pretiravajte. Pravilna podlaga in ravnotežje omogočata boljši nadzor v nepričakovanih situacijah.
4. Podprite obdelovanec ali ga pritrdite na stabilno ploščad. Držanje obdelovanca z roko ali ob telesu lahko povzroči telesne poškodbe.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI

1. Ta vroč nož lahko ustvari toploto do približno 450 °C (840 °F). Vedno držite prste, roke, telo in oblačila stran od vročih delov tega orodja.
2. Ne dovolite, da bi kateri koli predmet (tekočina ali kovina) padel v odprtine za toplotni blok orodja. To lahko povzroči kratek stik in/ali električni udar.
3. Vročega noža ne odlagajte na vnetljivo površino. To orodje uporabljajte

in odlagajte le na ognjevarno delovno površino.

4. Uporabite orodje za predvideno nalogo.
5. V nujnih primerih imejte med uporabo orodja blizu gasilni aparat.
6. Orodje uporabljajte samo v suhem prostoru brez vnetljivih materialov ter hlapov in tekočin.
7. Zaščitite se pred vročo kovino. V primeru nepričakovanih situacij nosite oblačila brez olja, zaščitne rokavice in zaščitna očala.
8. Nikoli ne zamahujte z orodjem, da bi zrahljali nakopičene materiale. Odstranite odvečno kopičenje z rezila tako, da rezilo obrišete z vlažno krpo ali gobo ali uporabite krtačo za spajkanje, namenjeno čiščenju odvečne kopičenja.
9. Rezilo bo ostalo vroče še nekaj minut po uporabi. Orodje vedno postavite na stojalo, kjer toplota rezila ne more poškodovati predmetov v bližini.
10. Preden začnete uporabljati orodje, z delovnega območja odstranite vse vnetljive materiale.
11. Med uporabo vročega noža ne vdihavajte hlapov ali dima. Material obdelovanca lahko vsebuje kemikalije ali kovine, ki so lahko ob vdihavanju strupene.
12. Po uporabi vročega noža izključite napajalni kabel in pustite, da se rezilo ohladi, preden spajkalnik shranite na suhem mestu izven dosega otrok.

POZOR! Nikoli ne puščajte vročega noža brez nadzora.

13. Ne uporabljajte pri izdelavi ali popravilu sistemov za pitno vodo.

ELEKTRIČNA VARNOST

1. Odklopite napajanje. Odklopite orodje iz električnega omrežja, ko ga ne uporabljate, pred čiščenjem, servisiranjem ali menjavo katerega koli dela, ali dodatki.
2. Pri delu na električni opremi se zaščitite pred električnimi udari. Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi,

radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja večja možnost električnega udara.

3. Orodja z dvojno izolacijo so opremljena s polariziranim vtičem (eno rezilo je širše od drugega). Ta vtič se prilega v polarizirano vtičnico samo na en način. Če se vtič ne prilega popolnoma v vtičnico, obrnite vtič. Če še vedno ne ustreza, se za namestitev polarizirane vtičnice obrnite na usposobljenega električarja. Na noben način ne menjajte vtiča. Dvojna izolacija odpravlja potrebo po trižilnem ozemljenem napajalnem kablu in ozemljenem napajalnem sistemu.
4. Ozemljena orodja morajo biti priključena v vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi kodeksi in odloki. Nikoli ne odstranjajte ozemljitvenega vtiča ali kakor koli spreminjajte vtiča. Ne uporabljajte adapterjev. Če ste v dvomih, ali je vtičnica pravilno ozemljena, se posvetujte s kvalificiranim električarjem. Če se orodje elektronsko pokvari ali se pokvari, ozemljitev zagotavlja pot nizkega upora za prenos električne energije stran od uporabnika.
5. Ne zlorablajte kabla. Nikoli ne uporabljajte kabla za prenašanje orodja ali vlecite vtiča iz vtičnice. Kabel hranite stran od vročine, olja, ostrih robov ali gibljivih delov. Ne uporabljajte tega orodja, če je napajalni kabel obrabljen ali poškodovan. Takoj zamenjajte poškodovane kable. Poškodovani kable povečajo tveganje električnega udara. Na noben način ne spreminjajte vtiča.
6. Pri uporabi električnega orodja zunaj uporabljajte zunanji podaljšek. Ti kable so ocenjeni za uporabo na prostem in zmanjšujejo tveganje električnega udara. Uporabite v povezavi s prekinjevalcem tokokroga zaradi napake na zemlji (GFCI). Če je uporaba električnega orodja na vlažnem mestu neizogibna, uporaba GFCI zmanjša nevarnost električnega udara. Priporočljivo je, da ima GFCI nazivni preostali tok 30 mA ali manj.
7. Izogibajte se uporabi nepotrebno dolgega podaljška. Izberite vrvico, ki ustreza situaciji, saj je lahko predolga vrvica, ki teče po tleh, prej nevarna kot koristna. Uporaba predolge ali pretanke vrvice lahko poškoduje orodje.

Kabel popolnoma odvijte, da preprečite pregrevanje.

- Električni kabel postavite v položaj, ki preprečuje, da bi prišel v stik z orodjem in da ga ne bi zgrabil obdelovanec. Kabel mora vedno ostati za orodjem.

OPOZORILO! Ljudje s srčnimi spodbujevalniki naj se pred uporabo tega izdelka posvetujejo z zdravnikom(-i). Delovanje električne opreme v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika lahko povzroči motnje ali odpoved srčnega spodbujevalnika.

NIZKA NAPETOST

Nizka napetost lahko povzroči pregrevanje zaradi močnejšega toka, ki teče v orodje, kar bo skrajšalo življenjsko dobo motorja.

Podaljšek lahko povzroči padec moči orodja, če je predolg ali če nazivna jakost toka ni pravilna. To lahko povzroči naslednje:

- Orodje se ob vklopu ne aktivira.
- Orodje se lahko vklopi, vendar ne vzdržuje moči, ko ga nanesete na obdelovanec.
- Orodje se lahko pregreje, kar lahko povzroči požar.

Orodje preizkusite tako, da ga priključite neposredno na električno omrežje. Če se vklopi, zamenjajte podaljšek s pravilno močjo in čim krajšim, kot je potrebno. Morda bo treba obdelovanec prestaviti bližje napajalniku.

UPORABA IN NEGA ORODJA

OPOZORILO! Orodja ne uporabljajte, če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno. Vsako orodje, ki ga ni mogoče upravljati s stikalom za vklop/izklop, je nevarno in ga je treba popraviti.

- Uporabite pravo orodje za delo. Povečajte zmogljivost in varnost z uporabo orodja za predvideno nalogo.
- Ne spreminjajte tega orodja in ga ne uporabljajte za namene, za

katere ni bilo zasnovano.

3. To orodje je bilo zasnovano za določeno funkcijo.

Ne:

a. Spremenite ali spremenite orodje, vsi deli in dodatki so zasnovani z vgrajenimi varnostnimi funkcijami, ki so lahko ogrožene, če jih spremenite.

b. Uporabite orodje na način, za katerega ni bilo zasnovano.

4. Izogibajte se nenamernim zagonom. Prepričajte se, da je stikalo za vklop/izklop v položaju IZKLOP, ko ni v uporabi in preden ga priključite na kateri koli vir napajanja.

IDENTIFIKACIJA DELOV


OPOZORILO! Ne uporabljajte orodja, če kateri koli del manjka. Pred uporabo zamenjajte manjkajoči del. Če tega ne storite, lahko pride do okvare in telesnih poškodb.

Odstranite dele in dodatke iz embalaže in preglejte morebitne poškodbe.

Prepričajte se, da so vključeni vsi elementi na seznamu delov.

A	Rezilo
B	LED za napajanje
C	Gumb za temperaturo
D	Sprožilec

E	Matična kapica
F	Lestvica globine
G	Vijak lestvice
H	Nosilec globine



DELOVANJE

GLOBINA REZA

Za največjo globino reza ne pritrdite nosilca globine. Za omejitev globine reza sledite spodnjim navodilom.

POZOR! Pustite, da se orodje popolnoma ohladi, preden poskušate namestiti, odstraniti ali prilagoditi globinski nosilec (H).

1. Odstranite pokrovčke matice (E) s sprednje strani ročaja.
2. Namestite globinski nosilec (H) čez rezilo (A) in štrleče vijake.
3. Pritrdite globinski nosilec (H) z dvema maticama (E).
4. Odvijte oba vijaka lestvice (G).
5. Nastavite lestvico globine na želeno globino reza in privijte oba vijaka skale (G).

SPLOŠNO DELOVANJE

1. Priključite napajalni kabel v najbližjo ozemljeno električno vtičnico (~230 V).
2. Obrnite gumb za temperaturo (C) na zeleno temperaturo.

3. Pritisnite in držite sprožilec (D), da segrejete rezilo (A). Rezilo (A) bo doseglo delovno temperaturo v približno eni minuti in ostalo pri izbrani temperaturi. Med delovanjem bo svetila tudi lučka za napajanje (B).
4. Ko rezilo (A) doseže vnaprej nastavljeno temperaturo, lahko uporabite oster rob rezila (A) za rezanje črte ali uporabite stran rezila (A) za rezanje širokih utorov.
5. Ko sprostite sprožilec (D), se napajanje rezila (A) prekine in rezilo (A) se postopoma ohladi.

POZOR! Preostala toplota na rezilu (A) bo trajalo nekaj minut, da se razprši. Bodite previdni, dokler je rezilo (A) še vroče.

6. Da preprečite nesreče, po uporabi izklopite orodje in odklopite napajanje. Po uporabi pustite, da se popolnoma ohladi na negorljivi površini izven dosega otrok. Orodje očistite in nato shranite v zaprtih prostorih izven dosega otrok.

VZDRŽEVANJE

Pred kakršnimi koli nastavitvami ali zamenjavo pripomočkov izklopite orodje, ga odklopite iz vira napajanja in pustite, da se konica ohladi.

1. Ventilacijski prehod naj bo čist pred umazanijo. Občasno očistite nakopičen prah in oljno umazanijo.
2. Če se med normalnim delovanjem kar koli zgodi, je treba napajanje takoj prekiniti, orodje pa preveriti in popraviti.
3. Očistite rezilo po vsaki uporabi.
4. Preverite poškodovane dele. Pred uporabo katerega koli orodja je treba vsak del, ki je videti poškodovan, skrbno preveriti, da ugotovite, ali bo pravilno deloval in opravljal predvidene funkcije. Preverite poravnavo in zaskočenost gibljivih delov, zlomljene dele ali pritrdilne elemente ali katero koli drugo stanje, ki bi lahko vplivalo na pravilno delovanje. Vsak del, ki je poškodovan, mora popraviti ali zamenjati usposobljen tehnik.
5. Pri servisiranju uporabljajte samo enake nadomestne dele.

Uporabljajte le dodatke, namenjene uporabi s tem orodjem. Takoj zamenjajte poškodovane dele.

6. Orodje naj bo čisto. Orodje obrišite s čisto krpo in občasno izpihajte vsa področja s stisnjenim zrakom. Če stisnjen zrak ni na voljo, s krtačo odstranite prah z vseh območij. Za čiščenje orodja ne uporabljajte močnih kemikalij ali topil. Te kemikalije lahko resno poškodujejo plastično ohišje.

POZOR! Nikoli ne dovolite, da bi zavorne tekočine, bencin, proizvodi na osnovi nafte, prodirajoča olja itd. prišli v stik s plastičnimi deli. Vsebujejo kemikalije, ki lahko poškodujejo, oslabijo ali uničijo plastiko.

OPOZORILO! Da preprečite požar ali strupeno reakcijo, za čiščenje orodja ne uporabljajte bencina, nafte, acetona, razredčila za lak ali podobnih zelo hlapljivih topil.

7. Redno pregledujte vse pritrdilne vijake, da zagotovite tesnost. Če se kateri koli vijak zrahlja, ga takoj privijte.
8. Če so potrebna popravila, odnesite svoje orodje v pooblaščen servisni center.

OPOZORILO! Orodje naj popravlja samo usposobljeno servisno osebje. Nepravilno popravljeno orodje lahko predstavlja nevarnost za uporabnika in/ali druge.


SHRANJEVANJE

Ko orodja ne uporabljate, ga hranite na čistem in suhem mestu, izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE

Če je vaše orodje nepopravljivo poškodovano, ga ne zavržite. Odnosite ga v ustrezen obrat za recikliranje.

OKVARA DELOV



SEZNAM DELOV

št.	Opis	Količina
1	Lestvica globine	1
2	Vijak z lestvico (M4x8)	2
3	Nosilec globine	1
4	Matica M4	2
5	Rezilo	1
6	Matica M4	2
7	Sprožilec	1
8	Vijak (ST3x14)	3
9	Ohišje A	1
10	Vijak (ST3x12)	2

št.	Opis	Količina
11	Objemka za kabel	1
12	Napajalni kabel	1
13	Ohišje B	1
14	Kabelski tulec	1
15	Vijak (M4x15)	2
16	Notranje stikalo	1
17	PCB	1
18	Gumb za temperaturo	1
19	LED za napajanje	1
20	Grelni element	1

Umwelt – und Entsorgungshinweise

Hersteller an Verbraucher

Sehr geehrte Damen und Herren,

gebrauchte Elektro – und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben [1] nicht zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden, sondern müssen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz. Sorgen Sie dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.



In Deutschland sind Sie gesetzlich [2] verpflichtet, ein Altgerät einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich – rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen werden. Möglicherweise holen die rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei den privaten Haushalten ab.

Bitte informieren Sie sich über Ihren lokalen Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt – oder Gemeindeverwaltung über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

[1] RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
ÜBER ELEKTRO – UND ELEKTRONIK – ALTGERÄTE

[2] Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung
von Elektro – und Elektronikgeräten (Elektro – und Elektronikgerätegesetz – ElektroG).

Utylizacja produktu

Produkty elektryczne i elektroniczne po zakończeniu okresu eksploatacji wymagają segregacji i oddania ich do wyznaczonego punktu odbioru. Nie wolno wyrzucać produktów elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE obowiązującą w Unii Europejskiej, urządzenia elektryczne i elektroniczne wymagają segregacji i utylizacji w wyznaczonych miejscach. Dbając o prawidłową utylizację, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko, człowieka i otoczenie. Zgodnie z krajowym prawodawstwem, nieprawidłowe usuwanie odpadów elektrycznych i elektronicznych może być karane!

For the disposal of the device please consider and act according to the national and local rules and regulations.

CONTACT

expondo Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 7
66-002 Zielona Góra | Poland, EU

e-mail: info@expondo.com